

تقریر حادث Permission to Repair Against



5071734489003932

التقريرساري المفعول لمدة 30 يوما من تاريخ الحادث, و يخضع لتطبيق مواد قانون السير والمرور في حال عدم الإصلاح خلال المدة المقررة. This report is valid for 30 days from the date of the accident, Subject to rules and regulations if the vehicle is not repaired within the specified period.


بيانات الحادث

06:30:03		الوقت الحادث Time of Accident	/11/4-1/-18		التاريخ الحادث Date of Accident
9C84+G63 - Al Nasiriyah - A Sharq - Sharjah - United Arab Emirates		Sharjah	المنطقة Region	Sharjah	الإصارات Emirate
	وصف الحادث Description of Incident	Lat: 25.365801194495585 Long: 55.40547143253674	وصف ل موقعك Description of Location		نوع الحادث Incident Type
	سبب ثانوي Secondary reason	Negligence & not paying attention.	السبب الرئيسي Primary reason		صركبة Vehicle
صحو ا Clear	حالة الطقس Weather Condition	واضحة ا Clear	مستوى الرؤية Visiblity A Condition	معبد / أسفلتي ا sphalt/ Concrete	حالة الطريق Road Condition

Damage description صدم جدار تابع للرقابة الصحية لبلدية الشارقة بدون اضرار

Valid for insurance processing & repair صالح للتأمين والتصليح

Generated for: FAULTY | Reference #: 21173449068045





خدمات فحص وتسجيل السيارات الشاملة Comprehensive vehicle registration service

AUTOXPRESS

قسم صيانة وإصلاح المركبات Automobile maintenance division



خدمة سحب المركبات وخدمة المساعدة على الطرق Roadside recovery & assistance initiative



وحدة الإيسلاغ عسن السحسوادث Accident survey & reporting unit



تقریر حادث Permission to Repair Against



5071734489003932

التقريرساري المفعول لمدة 30 يوما من تاريخ الحادث, و يخضع لتطبيق مواد قانون السير والمرور في حال عدم الإصلاح خلال المدة المقررة. This report is valid for 30 days from the date of the accident, Subject to rules and regulations if the vehicle is not repaired within the specified period.

		لمركبة - متسبب VEHICLE INFORMATION			
SHARJAH MUNICIPALI	اسم المالكTY Owner Name	FIRST CATEGORY	لون اللوحة Plate Color	46929	رقم اللوحة Plate Number
WHITE	لون العركبة Color of Car	SHARJAH	مصدر اللوحة Plate Source	PRIVATE	فئة اللوحة Plate Category
LIGHT VEHICLE	الصنف Body Type	COROLLA 1.6	العوديل Model	TOYOTA	النوع Make
1ZRY945937	رقم المحرك Engine Number	2023	سنة الصنع Year Model	TAIWAN	بلد المركبة Origin
				RKLBB0BE8P0047351	رقم القاعدة Chasis Number
					وصف المركبة Description of Car
1005240039	رقم البوليصة Insurance Policy Number	Comprehensive	نوع التأمين Insurance Type	شركه الشارقه للتامين	شركة التأمين Insurance Company
FAULTY	الدور بالحادث Role in Accident		نقطة التصادم Collision Point	04-APR-25	تاريخ الانتهاء Insurance Expiry Date
				الزاوية الأمامية اليسرى	الأجزاء المتضررة Other areas affected-Damages
				THAER AHMAD JABER AL	6
30	Age .	+971589311409	الماتف Mobile Number	TITI	اسم السائق Driver Name
18-+8-1998	تاريخ الولادة Date of Birth	JORDAN	الجنسية Nationality	ذکر	جنس Gender
2025-01-16	تاريخ انتهاء الرخصة License Expiration		مصدر الرخصة License Source	875034	رقم الرخصة License Number

Valid for insurance processing & repair

صالح للتأمين والتصليح

Generated for: FAULTY | Reference #: 21173449068045



خدمات فحص وتسجيل السيارات الشاملة Comprehensive vehicle registration service



قسم صيانة وإصلاح المركبات Automobile maintenance division



خدمة سحب المركبات وخدمة المساعدة على الطرق Roadside recovery & assistance initiative



وحدة الإبسلاغ عسن السحسوادث Accident survey & reporting unit









info@rafid.ae | rafid.ae




تقریر حادث Permission to Repair Against



5071734489003932

التقريرساري المفعول لمدة 30 يوما من تاريخ الحادث, و يخضع لتطبيق مواد قانون السير والمرور في حال عدم الإصلاح خلال المدة المقررة. This report is valid for 30 days from the date of the accident, Subject to rules and regulations if the vehicle is not repaired within the specified period.









خدمات فحص وتسجيل السيارات الشاملة Comprehensive vehicle registration service



قسم صيانة وإصلاح المركبات Automobile maintenance division



خدمة سحب المركبات وخدمة المساعدة على الطرق Roadside recovery & assistance initiative



وحدة الإبسلاغ عسن السحسوادث Accident survey & reporting unit









