



#### 8091726765189163

التقريرساري المفعول لمدة 30 يوما من تاريخ الحادث, و يخضع لتطبيق مواد قانون السير والمرور في حال عدم الإصلاح خلال المدة المقررة. This report is valid for 30 days from the date of the accident, Subject to rules and regulations if the vehicle is not repaired within the specified period.

# يبانات الحادث ACCIDENT INFORMATION

20:59:49		الوقت الحادث Time of Accident .	// // _ / I U _ I U		التاريخ الحادث Date of Accident
E611 - Al Rowdat Suburb - A Malha - Sharjah - United Aral Emirates		Sharjah	المنطقة Region	Sharjah	الإصارات Emirate
	<b>وصف الحادث</b> Description of Incident	Lat: 25.298913386639406 Long: 55.59454001711496	وصف ل موقعك Description of Location	Collision	نوع الحادث Incident Type
	سبب ثانوي Secondary reason	Failure to stay in driving lan	e. السبب الرئيسي Primary reason	2	مرکبۃ Vehicle
صحو ا Clear	حالة الطقس Weather Condition	واضحة ا Clear	مستوى الرؤية Visiblity A Condition	معبد / أسفلتي sphalt/ Concrete	حالة الطريق Road Condition

Damage description

# Valid for insurance processing & repair صالح للتأمين والتصليح

Generated for: FAULTY | Reference #: 98172676723093



Rafid App now available on the Apple Appstore and Google Playstore







خدمات فحص وتسجيل السيارات الشاملة Comprehensive vehicle registration service

#### **AUTOXPRESS**

قسم صيانة وإصلاح المركبات Automobile maintenance division



خدمة سحب المركبات وخدمة المساعدة على الطرق Roadside recovery & assistance initiative



وحدة الإبسلاغ عسن السحسوادث Accident survey & reporting unit













#### 8091726765189163

التقريرساري المفعول لمدة 30 يوما من تاريخ الحادث, و يخضع لتطبيق مواد قانون السير والمرور في حال عدم الإصلاح خلال المدة المقررة. This report is valid for 30 days from the date of the accident, Subject to rules and regulations if the vehicle is not repaired within the specified period.

		لمركبة - متسبب VEHICLE INFORMATION	***		
SHARJAH MUNICIPALI	اسم المالك Owner Name	THIRD CATEGORY	لون اللوحة Plate Color	46627	رقم اللوحة Plate Number
WHITE/PEARLS	لون العركبة Color of Car	SHARJAH	مصدر اللوحة Plate Source	PRIVATE	فئة اللوحة Plate Category
LIGHT VEHICLE	الصنف Body Type	FORTUNER	العوديل Model	ТОҮОТА	النوع Make
2TRB153842	رقم المحرك Engine Number	2024	سنة الصنع Year Model	INDONESIA	بلد العركبة Origin
			]	MHFDX8FS8R0134096	رقم القاعدة Chasis Number
					وصف العركبة Description of Car
1005240039	رقم البوليصة Insurance Policy Number	Comprehensive	نوع التأمين Insurance Type	شركه الشارقه للتامين	شركة التأمين Insurance Company
FAULTY	الدور بالحادث Role in Accident		نقطة التصادم Collision Point	01-MAR-25	تاریخ الانتهاء Insurance Expiry Date
	ة و ميكانيكية	خلفيه والجوانب الخلفيه وأضرار فني	لفي والمصابيح ال	مؤخرة المركبة والصندوق الخا	الأجزاء المتضررة Other areas affected-Damages
			\.	ISMAIL SAYEDEISA S. M.	
32	عمر Age	+971523455434	الماتف Mobile Number	ALJASMI	اسم السائق Driver Name
<b>۲</b> 7-•0-199۲	تاريخ الولادة Date of Birth	EMIRATES	الجنسية Nationality	ذکر	جنس Gender
2028-02-04	تاريخ انتهاء الرخصة License Expiration		مصدر الرخصة License Source	486135	رقم الرخصة License Number

## Valid for insurance processing & repair

صالح للتأمين والتصليح

Generated for: FAULTY | Reference #: 98172676723093



خدمات فحص وتسجيل السيارات الشاملة Comprehensive vehicle registration service



قسم صيانة وإصلاح المركبات Automobile maintenance division



خدمة سحب المركبات وخدمة المساعدة على الطرق Roadside recovery & assistance initiative



وحدة الإبسلاغ عسن السحسوادث Accident survey & reporting unit













#### 8091726765189163

التقريرساري المفعول لمدة 30 يوما من تاريخ الحادث, و يخضع لتطبيق مواد قانون السير والمرور في حال عدم الإصلاح خلال المدة المقررة. This report is valid for 30 days from the date of the accident, Subject to rules and regulations if the vehicle is not repaired within the specified period.

		عركبة - متضرر VEHICLE INFORMATION	•••	)	
AL DHOKHAIR	اسم المالك Owner Name	GREEN	لون اللوحة Plate Color	24748	رقم اللوحة Plate Number
WHITE	لون العركبة Color of Car	FUJAIRAH	مصدر اللوحة Plate Source	PUBLIC	فئة اللوحة Plate Category
HEAVY TRUCK MO	RE الصنف Body Type	FH 440	العوديل Model	VOLVO	النوع Make
655013	رقم المحرك Engine Number .	2008	سنة الصنع Year Model	SWEDEN	بلد المركبة Origin
				YV2AS02D28A666223	رقم القاعدة Chasis Number
					وصف المركبة Description of Car
4222305644	رقم البوليحة Insurance Policy Number	Third-Party	نوع التأمين Insurance Type	العربيه السعوديه	شركة التأمين Insurance Company
NON-FAULTY	الدور بالحادث Role in Accident .		نقطة التصادم Collision Point	24-NOV-24	تاريخ الانتهاء Insurance Expiry Date
مرار فنية وميكانيكية	ب الامامي الايمن واط	و الجانب الايمن الامامي و والباد	اح الامامي الايمز	الزاوية الأمامية اليمنى والمصب	الأجزاء المتضررة Other areas affected-Damages
32	عصر Age .	+971506303771	الماتف Mobile Number	BALRAJ SINGH BRAR PRITAM SINGH	اسم السائق Driver Name
<b>۲9-•V-199</b> ۲	تاريخ الولادة Date of Birth	INDIA	الجنسية Nationality	ذکر	جنس Gender
2027-02-13	تاريخ انتهاء الرخصة License Expiration	دبي ا DUBAI	مصدر الرخصة License Source	63637713	رقم الرخصة License Number

## Valid for insurance processing & repair

صالح للتأمين والتصليح

Generated for: FAULTY | Reference #: 98172676723093



خدمات فحص وتسجيل السيارات الشاملة Comprehensive vehicle registration service



قسم صيانة وإصلاح المركبات Automobile maintenance division



خدمة سحب المركبات وخدمة المساعدة على الطرق Roadside recovery & assistance initiative



وحسدة الإبسلاغ عسن السحسوادث Accident survey & reporting unit















### 8091726765189163

التقريرساري المفعول لمدة 30 يوما من تاريخ الحادث, و يخضع لتطبيق مواد قانون السير والمرور في حال عدم الإصلاح خلال المدة المقررة. This report is valid for 30 days from the date of the accident, Subject to rules and regulations if the vehicle is not repaired within the specified period.











خدمات فحص وتسجيل السيارات الشاملة Comprehensive vehicle registration service



قسم صيانة وإصلاح المركبات Automobile maintenance division



خدمة سحب المركبات وخدمة المساعدة على الطرق Roadside recovery & assistance initiative



وحسدة الإبسلاغ عسن السحسوادث Accident survey & reporting unit











### 8091726765189163

التقريرساري المفعول لمدة 30 يوما من تاريخ الحادث, و يخضع لتطبيق مواد قانون السير والمرور في حال عدم الإصلاح خلال المدة المقررة. This report is valid for 30 days from the date of the accident, Subject to rules and regulations if the vehicle is not repaired within the specified period.

















