

**** Evaluación de Calidad Técnica DTH Reparaciones ****

Mes evaluado

Junio

Fecha de Evaluación

01/06/2023

País

Guatemala

Gerencia

GT METRO

Orden de servicio

21225028

Área operativa

LOURDES

Contratista

Tecnología

ADSL

Nombre Técnico

Jeferson canahui

Nombre de Supervisor Técnico

Brayan Plateros

Área	POND.	Descripción	POND.	Respuesta	Puntos
Revisión física de antena	20	Tornillos ajustados	5	Si	5
		Antena sin daños o torceduras	5	Si	5
		Fijación en norma	5	Si	5
		Uso de dos cinchos plásticos	5	Si	5
LNB	20	Orientación correcta	10	Si	10
		Torque correcto del conector homologado	5	Si	5
		Capuchón instalado correctamente	5	Si	5
CABLEADO	20	Uso de cable homologado	5	Si	5
		Uso de conectores homologados	5	Si	5
		Cable sin uniones ni splitter	5	Si	5
		Bordeado y uso de grapas correcto	5	Si	5
EQUIPO	40	Potencia y calidad mayor a 80	5	Si	5
		Transpondedor 11130	4	Si	4
		Transpondedor 11170	4	Si	4
		Transpondedor 11190	4	No	0
		Transpondedor 11134	4	No	0
		Transpondedor 11174	4	N/A	4
		Transpondedor 11050	4	N/A	4
		Transpondedor 11010	4	N/A	4
		Revisión del estado del cable RCA	4	N/A	4
		Instalación y conexión en norma del STB	3	N/A	3
TOTAL	100				92





**** Evaluación de Vehículos y Uniformes DTH**

Mes evaluado

Junio

Fecha

01/06/2023

País

Guatemala

Gerencia

GT METRO

Orden de servicio

21225028

Área operativa

LOURDES

Contratista

Tecnología

ADSL

Nombre Técnico

Jeferson canahui

Nombre de Supervisor Técnico

Brayan Plateros

APLICA

SI

Vehículo	POND.	Resultado	Puntos
Logotipo de empresa	20	N/A	20
Carrocería	20	N/A	20
Porta escalera	20	N/A	20
Estado de neumaticos	20	Si	20
Rotulado de unidad	5	N/A	5
Orden y limpieza	15	N/A	15
TOTAL	100		100

Observaciones:



