MODELOVÝ PODKLAD – FIKTÍVNE ÚDAJE. Slúži iba na nácvik.

Servisný protokol SK-1009

Číslo úkonu: SK-1009

Zákazník: Logistik Západ, s. r. o. (fiktívna firma)

Objekt: Hala SH-1, Trnava

Zariadenie: penové SHZ

Úkon: ročná kontrola

Dátum vykonania: 26. 10. 2026

Technik: Ján Novák

Kontrolovaná časť	Výsledok
Vizuálna kontrola	bez nálezu
Funkčná skúška	vyhovuje
Dokumentácia zariadenia	k dispozícii

Celkový výsledok: OK

Zistenia: bez závad

Odporúčanie: žiadne

Podpis technika: podpísané