MODELOVÝ PODKLAD – FIKTÍVNE ÚDAJE. Slúži iba na nácvik.

Servisný protokol SK-1010

Číslo úkonu: SK-1010

Zákazník: DataPark Bratislava, s. r. o. (fiktívna firma)

Objekt: Serverovňa A, Bratislava

Zariadenie: vodná hmla

Úkon: polročná kontrola

Dátum vykonania: 26. 10. 2026

Technik: Marek Horváth

Kontrolovaná časť	Výsledok
Vizuálna kontrola	nález – pozri zistenia
Funkčná skúška	vyhovuje
Dokumentácia zariadenia	k dispozícii

Celkový výsledok: NOK

Zistenia: netesnosť spoja na rozvode v sekcii 2, odkvapkávanie; zariadenie v prevádzke

Odporúčanie: oprava spoja do 14 dní, opakovaná kontrola sekcie 2

Podpis technika: podpísané