MODELOVÝ PODKLAD – FIKTÍVNE ÚDAJE. Slúži iba na nácvik.

Servisný protokol SK-1099

Číslo úkonu: SK-1099

Zákazník: Nábytok Piešťany, s. r. o. (fiktívna firma)

Objekt: Expedičný sklad, Piešťany

Zariadenie: sprinklerové SHZ

Úkon: ročná kontrola

Dátum vykonania: 28. 10. 2026

Technik: Peter Kováč

Kontrolovaná časť	Výsledok
Vizuálna kontrola	bez nálezu
Funkčná skúška	vyhovuje
Dokumentácia zariadenia	k dispozícii

Celkový výsledok: OK

Zistenia: bez závad

Odporúčanie: žiadne

Podpis technika: podpísané