



## Información General del Servicio

Número de Solicitud

Solicitante

Fecha de Solicitud

Estatus de Solicitud

1089

Kristian Arturo Sanchez Valdivia

2017-08-25 10:00:25

CONCLUIDO

Descripción de la Solicitud

Mantenimiento sala X4D de taline

Número de Ticket

Tipo de Servicio

Fecha de Servicio

Estatus de Servicio

CONCLUIDO

65664

Mantenimiento Preventivo

2017-08-25 12:11:08

Descripción del Servicio

Se hacen trabajos de mantenimiento preventivo de sala

Documentación del servicio.

Fecha de Resolución

2017-08-25 12:55:01

Resolución del Servicio

Se realiza mantenimiento

## Rodrigo Islas Medina

Friday 25 de August, 2017 12:08pm

la limpieza de las tarjetas DMX fue hecha por José Luis y Ricardo

## Rodrigo Islas Medina

Friday 25 de August, 2017 12:08pm

la colocación del amortiguador fue hecha por José Luis Ricardo

## Rodrigo Islas Medina

Friday 25 de August, 2017 12:08pm

El material de tuboplus solicitado el día de ayer ya no fue necesario, se reparo la válvula de llenado y se le coloco flotador nuevo. La tubería fue ajustada.