

(株)天一國際物流

수입에서 통관하여 배송까지 천일국제물류에서 책임집니다

경기도 평택시 포승읍 평택항로 95

TEL: 031-683-7040 | FAX: 031-683-7044

www.chunilkor.co.kr

컨테이너 DAMAGE 확인서

발 신: 이수진

제 목: 컨테이너 DAMAGE의 건

Container No.: TEMU6198324

B/L No.: CHL20251003

차량 번호: 89하1234

운송 기사: 박영호

내 용

파손 유형:

[운송기사]

기사인 제가 현장에서 체크후 천일과 관계없이 컨테이너 원래 부터 일부 파손등 이 있는걸 발견했습니다. 이미지 부착한대로.

[현장 책임자]

현장 책임자인 제가 체크후 기사님 서술과 일치합니다. 즉 천일과 관계없이 컨테이너 원래 부터 일부 파손등 이 있는걸 발견했습니다. 이미지 부착한대로.

[사무실 책임자]

현장 책임자의 서술에 동의합니다. 즉 천일과 관계없이 컨테이너 원래 부터 일부 파손 등 이 있는걸 발견했습니다. 이미지 부착한대로.

비 고

1. 상기 컨테이너는 천일에 입고하여 컨테이너 문을 개장하였는데, 일부 파손된 것을 컨테이너 운송 기사님과 확인하였습니다.
2. 당사에서는 작업 간에 이상이 없었으니 확인 부탁드립니다.
3. 상기와 같이 확인 합니다.

서명

운송기사: 박영호

서명: 서명

현장책임자: 김도훈

서명: 김도훈 서명

사무실 책임자: 이수진

서명: 이수진

작성일시: 2025. 10. 23. 오전 11:26:13

본 확인서는 천일국제물류에서 발행한 공식 문서입니다.