

UPDATE FANIA

Revisi bagian casing


Revisi	Desain
Ukuran lubang untuk angin pada casing sensor kurang besar Beri lubang pada tempat sensor storage untuk	
keluar air (jika ada air)	
Casing atas menutup casing bawah untuk melindungi air masuk ke dalam	



Untuk DC jack desainnya jangan lubang (coakan case bawah ditutup oleh case atas)



Tebal top case pada bagian layar terlalu besar dan bagian putih tertutupi (Diberi pembatas sekeliling layar dan pada bagian display tebal casing dikurangi 1 mm)



Bagian bawah bottom case untuk sensor kasih metal yg bulat dan tambah kaki karet (pin metal beli dari bahan untuk bros)

