

Informe fotográfico de la actuación – motor antes y después

Campo	Valor
Titular	Industrias Sintéticas del Ebro, S.L. (B99001018)
Instalación	Polígono Industrial Ficticio, parcela 12, 50999 Villasintética (Zaragoza)
Fecha de las fotografías DESPUÉS	02/03/2026
Número de motores fotografiados	1
Fotografías por motor	3 (ANTES, DESPUÉS, placa de características)

Se documentan 1 motor(es). Para cada uno se aporta una fotografía anterior a la instalación del variador, otra posterior con el variador instalado y una de la placa de características del motor.

Motor 1: MTR-SYN-0001 (Bomba centrífuga de impulsión de agua de proceso)

Campo	Valor
Nº de serie del motor	MTR-SYN-0001
Nº de serie del variador instalado	VSD-SYN-0001



Foto 1 – ANTES – motor MTR-SYN-0001 (sin variador)




Foto 2 – DESPUÉS – motor MTR-SYN-0001 con variador VSD-SYN-0001



Foto 3 – Placa de características – motor MTR-SYN-0001

Documento sintético generado para pruebas del CAE Engine. Las imágenes son dibujos generados.