

Informe fotográfico de la actuación – motor antes y después

| Campo                            | Valor                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Titular                          | Industrias Sintéticas del Ebro, S.L. (B99001018)                          |
| Instalación                      | Polígono Industrial Ficticio, parcela 12, 50999 Villasintética (Zaragoza) |
| Fecha de las fotografías DESPUÉS | 02/03/2026                                                                |
| Número de motores fotografiados  | 1                                                                         |
| Fotografías por motor            | 3 (ANTES, DESPUÉS, placa de características)                              |

Se documentan 1 motor(es). Para cada uno se aporta una fotografía anterior a la instalación del variador, otra posterior con el variador instalado y una de la placa de características del motor.

Motor 1: MTR-SYN-0001 (Bomba de tornillo de trasiego de fluidos viscosos)

| Campo                              | Valor        |
|------------------------------------|--------------|
| Nº de serie del motor              | MTR-SYN-0001 |
| Nº de serie del variador instalado | VSD-SYN-0001 |




Foto 1 – ANTES – motor MTR-SYN-0001 (sin variador)




Foto 2 – DESPUÉS – motor MTR-SYN-0001 con variador VSD-SYN-0001



Foto 3 – Placa de características – motor MTR-SYN-0001

Documento sintético generado para pruebas del CAE Engine. Las imágenes son dibujos generados.