

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo			Cor		Placa
KWID ZEN 1.0 12V SCE FLEX 4P C/AR			BRANCO GLACIER		RUL3C55
Km	Combustível	Blindagem	Hora	Local	
112494	2/8	NÃO	10:20:00	SAO PAULO SP	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Chave Reserva	Não Tem
Itens De Conferência	Manual Uso/Manutenção	Não Tem
Itens De Conferência	Manual De Garantia	Não Tem
Interior	Guarnição Dianteira Direita	Avaria
Interior	Guarnição Dianteira Esquerda	Avaria
Lateral Esquerda	Porta Dianteira Esquerda	Avaria
Lateral Esquerda	Porta Traseira Esquerda	Avaria
Lateral Esquerda	Coluna Esquerda	Avaria
Traseira	Tampa	Avaria
Traseira	Para-Choque	Avaria
Traseira Interior	Painel Traseiro	Avaria
Traseira Interior	Tapete Mala	Avaria
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Lateral Direita	Porta Dianteira Direita	Avaria
Lateral Direita	Porta Traseira Direita	Avaria
Lateral Direita	Coluna Direita	Avaria
Dianteira Do Carro	Capô	Avaria
Dianteira Do Carro	Para-Choque	Avaria
Teto	Teto	Avaria

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Liga Leve	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	500
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	400
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	480
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Direita	Avaria
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	480
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Esquerda	Avaria
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	450
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Esquerda	Avaria

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações Adicionais

Dianteira Do Carro: chuva de granizo

Teto: chuva de granizo.

Observações realizadas por você

Imagens

DIANTEIRA DO CARRO




INTERIOR




ITENS DE CONFERÊNCIA







LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA




PNEUS/RODA/CALOTA




TETO



TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR



Responsável pela devolução

Sao Paulo, 27 de janeiro de 2026