

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

## Informações do carro

|                                                |                           |                         |                         |                                          |                         |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Modelo<br><b>MOBI LIKE 1.0 8V FLEX 4P C/AR</b> |                           |                         | Cor<br><b>PRATA</b>     |                                          | Placa<br><b>RUM9B13</b> |
| Km<br><b>40097</b>                             | Combustível<br><b>1/8</b> | Blindagem<br><b>NÃO</b> | Hora<br><b>15:37:00</b> | Local<br><b>SANTANA DE PARNAIBA   SP</b> |                         |

## Detalhes do checklist

| DESCRIÇÃO            | ITEM                                                  | REGISTRO    |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Itens De Conferência | Chave Reserva                                         | Não Tem     |
| Traseira Interior    | Kit Gnv                                               | Não Tem     |
| Pneus/Roda/Calota    | Liga Leve                                             | Não Tem     |
| Pneus/Roda/Calota    | Estepe - Medida                                       | Outros      |
| Pneus/Roda/Calota    | Estepe - Marca                                        | Continental |
| Pneus/Roda/Calota    | Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi                  | 5           |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Direito - Medida                       | Outros      |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Direito - Marca                        | Continental |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi  | 5           |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Direito - Medida                        | Outros      |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Direito - Modelo                        | Continental |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi   | 5           |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Esquerdo - Medida                       | Outros      |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Esquerdo - Marca                        | Continental |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi  | 5           |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida                      | Outros      |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca                       | Continental |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi | 5           |

\* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

## Observações **Adicionais**


## Observações realizadas por você

## Imagens


### DIANTEIRA DO CARRO



### INTERIOR




## ITENS DE CONFERÊNCIA



## LATERAL DIREITA



## LATERAL ESQUERDA



## PNEUS/RODA/CALOTA



## TRASEIRA



## TRASEIRA INTERIOR



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

---

**Responsável pela devolução**

Santana De Parnaíba, 19 de janeiro de 2026