

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

## Informações do carro

|                                                         |             |           |                  |                |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|----------------|---------|
| Modelo                                                  |             |           | Cor              |                | Placa   |
| TRACKER PREMIER 1.2 12V TURBO FLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO |             |           | PRETO OURO NEGRO |                | RVF8C53 |
| Km                                                      | Combustível | Blindagem | Hora             | Local          |         |
| 21818                                                   | 1/8         | NÃO       | 10:03:00         | SAO PAULO   SP |         |

## Detalhes do checklist

| DESCRIÇÃO            | ITEM                                                 | REGISTRO    |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Itens De Conferência | Cartão Code                                          | Não Tem     |
| Interior             | Tapete Carpete                                       | Não Tem     |
| Traseira             | Maçaneta Externa Porta                               | Não Tem     |
| Traseira Interior    | Kit Gnv                                              | Não Tem     |
| Pneus/Roda/Calota    | Estepe - Medida                                      | Outros      |
| Pneus/Roda/Calota    | Estepe - Marca                                       | Outros      |
| Pneus/Roda/Calota    | Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi                 | 3           |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Direito - Medida                      | Outros      |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Direito - Marca                       | Bridgestone |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi | 3           |
| Pneus/Roda/Calota    | Calota Dianteira Direita                             | Não Tem     |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Direito - Medida                       | Outros      |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Direito - Modelo                       | Bridgestone |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi  | 3           |
| Pneus/Roda/Calota    | Calota Traseira Direita                              | Não Tem     |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Esquerdo - Medida                      | Outros      |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Esquerdo - Marca                       | Bridgestone |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi | 3           |

| DESCRIÇÃO         | ITEM                                                  | REGISTRO    |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Pneus/Roda/Calota | Calota Traseira Esquerda                              | Não Tem     |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida                      | Outros      |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca                       | Bridgestone |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi | 3           |
| Pneus/Roda/Calota | Calota Dianteira Esquerda                             | Não Tem     |

\* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações **Adicionais**

## Observações realizadas por você

## Imagens

### DIANTEIRA DO CARRO




### INTERIOR




### ITENS DE CONFERÊNCIA



LATERAL DIREITA






LATERAL ESQUERDA






## PNEUS/RODA/CALOTA



## TRASEIRA



## TRASEIRA INTERIOR



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. L. M.', written in a cursive style.

---

**Responsável pela devolução**

Sao Paulo, 15 de janeiro de 2026