

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

## Informações do carro

|                                                         |             |           |                  |                |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|----------------|---------|
| Modelo                                                  |             |           | Cor              |                | Placa   |
| TRACKER PREMIER 1.2 12V TURBO FLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO |             |           | PRETO OURO NEGRO |                | RVF8C64 |
| Km                                                      | Combustível | Blindagem | Hora             | Local          |         |
| 109382                                                  | 2/8         | NÃO       | 09:31:00         | SAO PAULO   SP |         |

## Detalhes do checklist

| DESCRIÇÃO         | ITEM                                                  | REGISTRO |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Traseira Interior | Kit Gnv                                               | Não Tem  |
| Pneus/Roda/Calota | Estepe - Medida                                       | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota | Estepe - Marca                                        | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota | Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi                  | 2        |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Dianteiro Direito - Medida                       | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Dianteiro Direito - Marca                        | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi  | 2        |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Traseiro Direito - Medida                        | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Traseiro Direito - Modelo                        | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi   | 2        |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Traseiro Esquerdo - Medida                       | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Traseiro Esquerdo - Marca                        | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi  | 2        |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida                      | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca                       | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi | 2        |

\* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; moossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações **Adicionais**

## Observações realizadas por você

## Imagens

### DIANTEIRA DO CARRO



### INTERIOR



## ITENS DE CONFERÊNCIA



## LATERAL DIREITA



## LATERAL ESQUERDA



## PNEUS/RODA/CALOTA



## TRASEIRA



## TRASEIRA INTERIOR





---

**Responsável pela devolução**

Sao Paulo, 19 de janeiro de 2026