

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo			Cor		Placa
KWID ZEN 1.0 12V SCE FLEX 4P C/AR			BRANCO GLACIER		RVS2C98
Km	Combustível	Blindagem	Hora	Local	
89080	2/8	NÃO	09:25:00	PAULINIA SP	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Itens De Conferência	Manual De Garantia	Não Tem
Interior	Tapete Carpete	Não Tem
Lateral Esquerda	Vidro Vigia Traseira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Insulfilm Vidro Vigia Traseira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Friso/Borrachão Esquerda	Não Tem
Traseira	Tampa	Avaria
Traseira	Maçaneta Externa Porta	Não Tem
Traseira	Para-Choque	Avaria
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Lateral Direita	Vidro Vigia Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Insulfilm Vidro Vigia Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Friso/Borrachao Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Liga Leve	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	175/65 R 14
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Dunlop
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	819
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Continental

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	197
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Direita	Avaria
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	488
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Direita	Avaria
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	518
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	302
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Esquerda	Avaria

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações Adicionais

Observações realizadas por você

Imagens

DIANTEIRA DO CARRO



INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA





TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Responsável pela devolução

Paulinia, 29 de janeiro de 2026