

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo			Cor		Placa
KWID ZEN 1.0 12V SCE FLEX 4P C/AR			BRANCO GLACIER		RVS2E20
Km	Combustível	Blindagem	Hora	Local	
53851	1/8	NÃO	10:04:00	NAVEGANTES SC	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Chave Code	Não Tem
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Itens De Conferência	Limpeza Do Carro (Em Caso De Sujeira Excessiva, Marque Avaria)	Avaria
Interior	Tapete Carpete	Não Tem
Lateral Esquerda	Lateral Esquerda	Avaria
Lateral Esquerda	Porta Traseira Esquerda	Avaria
Lateral Esquerda	Insulfilm Traseira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Vidro Vigia Traseira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Insulfilm Vidro Vigia Traseira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Coluna Esquerda	Avaria
Lateral Esquerda	Friso/Borrachão Esquerda	Não Tem
Traseira	Tampa	Avaria
Traseira	Maçaneta Externa Porta	Não Tem
Traseira	Para-Choque	Avaria
Traseira Interior	Painel Traseiro	Avaria
Traseira Interior	Alto Falante	Não Tem
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Lateral Direita	Insulfilm Dianteira Direita	Não Tem

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Lateral Direita	Retrovisor Dianteira Direita	Avaria
Lateral Direita	Insulfilm Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Vidro Vigia Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Insulfilm Vidro Vigia Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Friso/Borrachao Direita	Não Tem
Dianteira Do Carro	Insulfilm Para-Brisa	Não Tem
Dianteira Do Carro	Limpador Esquerdo	Não Tem
Dianteira Do Carro	Capô	Avaria
Dianteira Do Carro	Para-Choque	Avaria
Dianteira Do Carro	Farol Auxiliar/Milha Esquerdo	Avaria
Teto	Teto	Avaria
Teto	Friso/Borrachão Direito	Não Tem
Teto	Friso/Borrachão Esquerdo	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Liga Leve	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	1
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	1
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	1
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	1
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	1

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; moossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações Adicionais

Observações realizadas por você

luz do air-bag acessa desde que pegou o veiculo

Imagens

DIANTEIRA DO CARRO



INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA





LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA



TETO



TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Z' shape with a loop at the top and a horizontal line at the bottom.

Responsável pela devolução

Navegantes, 22 de janeiro de 2026