

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo KWID ZEN 1.0 12V SCE FLEX 4P C/AR			Cor BRANCO GLACIER		Placa RVS2E24
Km 45864	Combustível 2/8	Blindagem NÃO	Hora 13:42:00	Local BRASILIA DF	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Chave Reserva	Não Tem
Itens De Conferência	Chave Code	Não Tem
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Interior	Tapete Carpete	Não Tem
Lateral Esquerda	Insulfilm Dianteira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Porta Traseira Esquerda	Avaria
Lateral Esquerda	Insulfilm Traseira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Vidro Vigia Traseira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Insulfilm Vidro Vigia Traseira Esquerda	Não Tem
Traseira	Insulfilm Vidro Traseiro	Não Tem
Traseira	Maçaneta Externa Porta	Não Tem
Traseira	Para-Choque	Avaria
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Lateral Direita	Insulfilm Dianteira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Insulfilm Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Insulfilm Vidro Vigia Traseira Direita	Não Tem
Dianteira Do Carro	Insulfilm Para-Brisa	Não Tem
Dianteira Do Carro	Para-Choque	Avaria
Pneus/Roda/Calota	Liga Leve	Não Tem

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	1
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	1
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	1
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	1
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	1

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.


Observações Adicionais

Lateral Esquerda: amassado porta T/E cliente informa que retirou o veículo com essa avaria e sem chave reserva

Observações realizadas por você

Imagens

CHECKLIST MANUAL



DIANTEIRA DO CARRO



INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA





LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA



TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, positioned above a horizontal line.

Responsável pela devolução

Brasília, 21 de janeiro de 2026