

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo			Cor		Placa
NOVA STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 8V FLEX 2P C/AR			BRANCO BANCHISA		SHL9D99
Km	Combustível	Blindagem	Hora	Local	
112407	4/8	NÃO	16:34:00	RONDONOPOLIS MT	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Chave Reserva	Não Tem
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Interior	Forro De Porta Traseira Direita	Não Tem
Interior	Entrada De Porta Traseira Direita	Não Tem
Interior	Guarnição Traseira Direita	Não Tem
Interior	Banco Traseiro	Não Tem
Interior	Forro De Porta Traseira Esquerda	Não Tem
Interior	Entrada De Porta Traseira Esquerda	Não Tem
Interior	Guarnição Traseira Esquerda	Não Tem
Interior	Tapete Carpete	Não Tem
Lateral Esquerda	Lateral Esquerda	Avaria
Lateral Esquerda	Porta Traseira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Vidro Porta Traseira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Insulfilm Traseira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Maçaneta Traseira Esquerda	Não Tem
Traseira	Limpador/Palheta	Não Tem
Traseira	Tampa	Avaria
Traseira	Para-Choque	Avaria

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Traseira Interior	Forro Tampa Traseiro	Avaria
Traseira Interior	Bagagito	Não Tem
Traseira Interior	Corda Bagagito	Não Tem
Traseira Interior	Suporte Bagagito Dianteira Direita	Não Tem
Traseira Interior	Suporte Bagagito Dianteira Esquerda	Não Tem
Traseira Interior	Assoalho Da Mala/Caçamba	Avaria
Traseira Interior	Tapete Mala	Não Tem
Traseira Interior	Alto Falante	Não Tem
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Lateral Direita	Porta Dianteira Direita	Avaria
Lateral Direita	Lateral Direita	Avaria
Lateral Direita	Porta Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Vidro Porta Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Insulfilm Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Maçaneta Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Vidro Vigia Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Insulfilm Vidro Vigia Traseira Direita	Não Tem
Dianteira Do Carro	Insulfilm Para-Brisa	Não Tem
Dianteira Do Carro	Capô	Avaria
Dianteira Do Carro	Grade	Avaria
Dianteira Do Carro	Farol Auxiliar/Milha Direito	Não Tem
Dianteira Do Carro	Para-Choque	Avaria
Dianteira Do Carro	Farol Auxiliar/Milha Esquerdo	Não Tem
Teto	Teto	Avaria
Teto	Antena	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Liga Leve	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	195/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	195/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	195/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Outros

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	195/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Esquerda	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	195/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Esquerda	Não Tem

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.


Observações Adicionais

Observações realizadas por você

Imagens

DIANTEIRA DO CARRO





INTERIOR




ITENS DE CONFERÊNCIA



LATERAL DIREITA






LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA



TETO



TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR





Responsável pela devolução

Rondonópolis, 26 de janeiro de 2026