

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo HB20 SENSE 1.0 12V FLEX 4P C/AR			Cor BRANCO ATLAS		Placa SHV0H93
Km 18652	Combustível 2/8	Blindagem NÃO	Hora 14:00:00	Local BELO HORIZONTE MG	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Itens De Conferência	Controle Do Alarme	Não Tem
Interior	Tapete Carpete	Não Tem
Lateral Esquerda	Porta Dianteira Esquerda	Avaria
Lateral Esquerda	Vidro Vigia Traseira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Insulfilm Vidro Vigia Traseira Esquerda	Não Tem
Traseira	Tampa	Avaria
Traseira	Para-Choque	Avaria
Traseira Interior	Corda Bagagito	Avaria
Traseira Interior	Alto Falante	Não Tem
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Lateral Direita	Caixa De Ar/Soleira Direita	Avaria
Lateral Direita	Porta Traseira Direita	Avaria
Lateral Direita	Vidro Vigia Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Insulfilm Vidro Vigia Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Coluna Direita	Não Tem
Dianteira Do Carro	Insulfilm Para-Brisa	Não Tem
Dianteira Do Carro	Farol Auxiliar/Milha Direito	Não Tem
Dianteira Do Carro	Para-Choque	Avaria

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Dianteira Do Carro	Farol Auxiliar/Milha Esquerdo	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Liga Leve	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	175/70 R 14
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	6
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Direita	Avaria
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	175/70 R 14
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	7
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	175/70 R 14
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	7
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	175/70 R 14
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	6
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Esquerda	Avaria

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações Adicionais

Observações realizadas por você

Imagens

DIANTEIRA DO CARRO



INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA



TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters.

Responsável pela devolução

Belo Horizonte, 2 de janeiro de 2026