

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo			Cor		Placa
ONIX LT 1.0 12V TURBO FLEX 4P C/AR			BRANCO SUMMIT		SHW1G79
Km	Combustível	Blindagem	Hora	Local	
57570	0/8	NÃO	13:23:00	SAO PAULO SP	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Chave Code	Não Tem
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Interior	Tapete Carpete	Não Tem
Lateral Esquerda	Friso/Borrachão Esquerda	Não Tem
Traseira Interior	Alto Falante	Não Tem
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Lateral Direita	Friso/Borrachao Direita	Não Tem
Dianteira Do Carro	Insulfilm Para-Brisa	Não Tem
Dianteira Do Carro	Farol Auxiliar/Milha Direito	Não Tem
Dianteira Do Carro	Farol Auxiliar/Milha Esquerdo	Não Tem
Teto	Friso/Borrachão Direito	Não Tem
Teto	Friso/Borrachão Esquerdo	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	185/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	4
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	185/65 R 15

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	4
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	185/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	4
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	185/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	4

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona.
AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações **Adicionais**

Observações realizadas por você

Imagens

DIANTEIRA DO CARRO



INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA





TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' or similar shape.

Responsável pela devolução

Sao Paulo, 5 de janeiro de 2026