

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo			Cor		Placa
COROLLA CROSS XRE 2.0 16V FLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO			PRETO INFINITO		SYS5G21
Km	Combustível	Blindagem	Hora	Local	
22560	3/8	NÃO	15:12:00	SAO PAULO SP	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Interior	Tapete Borracha	Não Tem
Traseira Interior	Bagagito	Não Tem
Traseira Interior	Corda Bagagito	Não Tem
Traseira Interior	Suporte Bagagito Dianteira Direita	Não Tem
Traseira Interior	Suporte Bagagito Dianteira Esquerda	Não Tem
Traseira Interior	Assoalho Da Cabine	Não Tem
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	3

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Esquerda	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Esquerda	Não Tem

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações **Adicionais**

Observações realizadas por você

Imagens

DIANTEIRA DO CARRO



INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA






LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA



TRASEIRA INTERIOR



A handwritten signature in black ink, likely of the person responsible for the return of the vehicle.

Responsável pela devolução

Sao Paulo, 12 de janeiro de 2026