

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo			Cor		Placa
ONIX PLUS LTZ 1.0 12V TURBO FLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO			PRATA SHARK		SYZ2E58
Km	Combustível	Blindagem	Hora	Local	
70028	2/8	NÃO	15:59:00	FORMOSA GO	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Documento Original Do Carro	Não Tem
Itens De Conferência	Chave Code	Não Tem
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Interior	Difusor De Ar	Não Tem
Traseira	Break Light	Não Tem
Traseira	Limpador/Palheta	Não Tem
Traseira Interior	Bagagito	Não Tem
Traseira Interior	Corda Bagagito	Não Tem
Traseira Interior	Suporte Bagagito Dianteira Direita	Não Tem
Traseira Interior	Suporte Bagagito Dianteira Esquerda	Não Tem
Traseira Interior	Assoalho Da Cabine	Não Tem
Traseira Interior	Assoalho Da Mala/Caçamba	Não Tem
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Dianteira Do Carro	Insulfilm Para-Brisa	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	90
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	195/55 R 16

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	10
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	195/55 R 16
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	10
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	195/55 R 16
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	10
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Esquerda	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	195/55 R 16
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	10
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Esquerda	Não Tem

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações Adicionais

Teto: check list feito digitalmente

Observações realizadas por você

observação : difusor de ar ok, chave codificada ok, assoalhos ok. Todos os itens listados acima estão em perfeitas condições.

Imagens

DIANTEIRA DO CARRO



INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA



TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters.

Responsável pela devolução

Formosa, 21 de janeiro de 2026