

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo FIORINO ENDURANCE 1.4 EVO FLEX 2P C/AR			Cor BRANCO		Placa RUW7F16
Km 110165	Combustível 2/8	Blindagem NÃO	Hora 16:02:00	Local RIO DE JANEIRO RJ	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Chave Code	Não Tem
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Itens De Conferência	Controle Do Alarme	Não Tem
Itens De Conferência	Manual De Garantia	Não Tem
Interior	Forro De Porta Traseira Direita	Não Tem
Interior	Entrada De Porta Traseira Direita	Não Tem
Interior	Guarnição Traseira Direita	Não Tem
Interior	Forro De Porta Traseira Esquerda	Não Tem
Interior	Entrada De Porta Traseira Esquerda	Não Tem
Interior	Guarnição Traseira Esquerda	Não Tem
Interior	Assoalho Da Cabine	Não Tem
Interior	Tapete Carpete	Não Tem
Lateral Esquerda	Insulfilm Dianteira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Porta Traseira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Vidro Porta Traseira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Insulfilm Traseira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Maçaneta Traseira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Vidro Vigia Traseira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Insulfilm Vidro Vigia Traseira Esquerda	Não Tem

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Traseira	Break Light	Não Tem
Traseira	Insulfilm Vidro Traseiro	Não Tem
Traseira	Limpador/Palheta	Não Tem
Traseira	Tampa	Não Tem
Traseira Interior	Painel Traseiro	Não Tem
Traseira Interior	Forro Tampa Traseiro	Não Tem
Traseira Interior	Bagagito	Não Tem
Traseira Interior	Corda Bagagito	Não Tem
Traseira Interior	Suporte Bagagito Dianteira Direita	Não Tem
Traseira Interior	Suporte Bagagito Dianteira Esquerda	Não Tem
Traseira Interior	Assoalho Da Mala/Caçamba	Não Tem
Traseira Interior	Tapete Mala	Não Tem
Traseira Interior	Alto Falante	Não Tem
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Lateral Direita	Insulfilm Dianteira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Porta Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Vidro Porta Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Insulfilm Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Maçaneta Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Vidro Vigia Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Insulfilm Vidro Vigia Traseira Direita	Não Tem
Dianteira Do Carro	Insulfilm Para-Brisa	Não Tem
Dianteira Do Carro	Farol Auxiliar/Milha Direito	Não Tem
Dianteira Do Carro	Farol Auxiliar/Milha Esquerdo	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Liga Leve	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	175/70 R 14
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	175/70 R 14
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	2

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Roda Traseira Direita	Avaria
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	175/70 R 14
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Esquerda	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	175/70 R 14
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Esquerda	Não Tem

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações **Adicionais**

Observações **realizadas por você**

Imagens

CHECKLIST MANUAL





DIANTEIRA DO CARRO



INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA



TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a horizontal line.

Responsável pela devolução

Rio De Janeiro, 6 de novembro de 2025