

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo ONIX LTZ 1.0 12V TURBO FLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO			Cor VERMELHO CARMIM		Placa RVO5G18
Km 38548	Combustível 3/8	Blindagem NÃO	Hora 09:52:00	Local PRAIA GRANDE SP	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Chave Reserva	Não Tem
Lateral Esquerda	Lateral Esquerda	Avaria
Lateral Esquerda	Porta Traseira Esquerda	Avaria
Traseira	Para-Choque	Avaria
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Lateral Direita	Retrovisor Dianteira Direita	Avaria
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	18
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	195/55 R 16
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	18
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	195/55 R 16
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	18
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	195/55 R 16
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	18
Pneus/Roda/Calota	Caixa De Roda Traseira Esquerda	Avaria

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	195/55 R 16
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	18

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona.
AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações **Adicionais**

Observações realizadas por você

Imagens

DIANTEIRA DO CARRO



INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA





PNEUS/RODA/CALOTA



TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'J. Silva'.

Responsável pela devolução

Praia Grande, 24 de fevereiro de 2026