

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo KWID ZEN 1.0 12V SCE FLEX 4P C/AR			Cor BRANCO		Placa RVS7C56
Km 81873	Combustível 2/8	Blindagem NÃO	Hora 11:43:00	Local SETE LAGOAS MG	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Chave Code	Não Tem
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Interior	Tapete Carpete	Não Tem
Lateral Esquerda	Vidro Vigia Traseira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Insulfilm Vidro Vigia Traseira Esquerda	Não Tem
Lateral Esquerda	Friso/Borrachão Esquerda	Não Tem
Traseira	Break Light	Não Tem
Traseira	Maçaneta Externa Porta	Não Tem
Traseira Interior	Bagagito	Não Tem
Traseira Interior	Corda Bagagito	Não Tem
Traseira Interior	Suporte Bagagito Dianteira Direita	Não Tem
Traseira Interior	Suporte Bagagito Dianteira Esquerda	Não Tem
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Lateral Direita	Vidro Vigia Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Insulfilm Vidro Vigia Traseira Direita	Não Tem
Lateral Direita	Friso/Borrachao Direita	Não Tem
Teto	Friso/Borrachão Direito	Não Tem
Teto	Friso/Borrachão Esquerdo	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Liga Leve	Não Tem

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	3

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações Adicionais

Observações realizadas por você

Imagens

DIANTEIRA DO CARRO




INTERIOR




ITENS DE CONFERÊNCIA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA



TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Responsável pela devolução

Sete Lagoas, 24 de fevereiro de 2026