



# Devolução do Veículo | Checklist

Solicitação  
2TIF6K/40

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você,.

Você, está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você, nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

## Informações do carro

|                                                                |                           |                         |                             |                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Modelo<br><b>KICKS SENSE 1.6 16V FLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO</b> |                           |                         | Cor<br><b>PRETO PREMIUM</b> |                                | Placa<br><b>SHO7F90</b> |
| Km<br><b>15318</b>                                             | Combustível<br><b>1/8</b> | Blindagem<br><b>NÃO</b> | Hora<br><b>09:06:00</b>     | Local<br><b>SAO PAULO   SP</b> |                         |

## Detalhes do checklist

| DESCRIÇÃO            | ITEM                                                 | REGISTRO    |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Itens De Conferência | Chave Code                                           | NÃO Tem     |
| Itens De Conferência | Cartão Code                                          | NÃO Tem     |
| Traseira Interior    | Kit Gnv                                              | NÃO Tem     |
| Pneus/Roda/Calota    | Estepe - Medida                                      | Outros      |
| Pneus/Roda/Calota    | Estepe - Marca                                       | Outros      |
| Pneus/Roda/Calota    | Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi                 | 5           |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Direito - Medida                      | Outros      |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Direito - Marca                       | Bridgestone |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi | 3           |
| Pneus/Roda/Calota    | Calota Dianteira Direita                             | NÃO Tem     |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Direito - Medida                       | Outros      |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Direito - Modelo                       | Bridgestone |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi  | 3           |
| Pneus/Roda/Calota    | Calota Traseira Direita                              | NÃO Tem     |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Esquerdo - Medida                      | Outros      |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Esquerdo - Marca                       | Bridgestone |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi | 3           |
| Pneus/Roda/Calota    | Calota Traseira Esquerda                             | NÃO Tem     |

| DESCRIÇÃO         | ITEM                                                  | REGISTRO    |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida                      | Outros      |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca                       | Bridgestone |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi | 3           |
| Pneus/Roda/Calota | Calota Dianteira Esquerda                             | Não Tem     |

\* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações Adicionais

## Observações realizadas por você

## Imagens


### DIANTEIRA DO CARRO




### INTERIOR






### ITENS DE CONFERÊNCIA



## LATERAL DIREITA



## LATERAL ESQUERDA



## PNEUS/RODA/CALOTA



## TRASEIRA



## TRASEIRA INTERIOR





---

Responsável pela devolução

Sao Paulo, 3 de março de 2026