

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo			Cor		Placa
ONIX LT 1.0 12V TURBO FLEX 4P C/AR			BRANCO SUMMIT		SID2D75
Km	Combustível	Blindagem	Hora	Local	
80741	5/8	NÃO	15:33:00	MOGI GUACU SP	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Chave Code	Não Tem
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Itens De Conferência	Controle Do Alarme	Não Tem
Interior	Tapete Borracha	Não Tem
Lateral Esquerda	Friso/Borrachão Esquerda	Não Tem
Traseira	Break Light	Não Tem
Traseira Interior	Corda Bagagito	Avaria
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Teto	Friso/Borrachão Direito	Não Tem
Teto	Friso/Borrachão Esquerdo	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	22
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	185/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	1459
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	185/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Bridgestone

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	1678
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	185/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	2033
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Esquerda	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	185/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	1554
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Esquerda	Não Tem

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona.
 AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações Adicionais

Observações realizadas por você

Imagens

DIANTEIRA DO CARRO



INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA




LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA



TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters.

Responsável pela devolução

Mogi Guacu, 6 de fevereiro de 2026