

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

## Informações do carro

|                                                     |                           |                         |                             |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Modelo<br><b>ONIX LT 1.0 12V TURBO FLEX 4P C/AR</b> |                           |                         | Cor<br><b>BRANCO SUMMIT</b> |                                  | Placa<br><b>SID2D96</b> |
| Km<br><b>62111</b>                                  | Combustível<br><b>0/8</b> | Blindagem<br><b>NÃO</b> | Hora<br><b>13:22:00</b>     | Local<br><b>DIVINOPOLIS   MG</b> |                         |

## Detalhes do checklist

| DESCRIÇÃO            | ITEM                                                           | REGISTRO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Itens De Conferência | Limpeza Do Carro (Em Caso De Sujeira Excessiva, Marque Avaria) | Avaria   |
| Pneus/Roda/Calota    | Estepe - Medida                                                | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota    | Estepe - Marca                                                 | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota    | Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi                           | 300      |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Direito - Medida                                | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Direito - Marca                                 | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi           | 256      |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Direito - Medida                                 | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Direito - Modelo                                 | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi            | 350      |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Esquerdo - Medida                                | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Esquerdo - Marca                                 | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi           | 350      |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida                               | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca                                | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi          | 365      |

\* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona.

AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

## Observações **Adicionais**

## Observações realizadas por você

## Imagens


### DIANTEIRA DO CARRO



### INTERIOR



## ITENS DE CONFERÊNCIA



## LATERAL DIREITA



## LATERAL ESQUERDA



## PNEUS/RODA/CALOTA





## TRASEIRA



## TRASEIRA INTERIOR



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

**Responsável pela devolução**

Divinópolis, 2 de fevereiro de 2026