

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo			Cor		Placa
ONIX LT 1.0 12V TURBO FLEX 4P C/AR			BRANCO SUMMIT		SID2D98
Km	Combustível	Blindagem	Hora	Local	
44518	1/8	NÃO	14:54:00	RIBEIRAO PRETO SP	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Limpeza Do Carro (Em Caso De Sujeira Excessiva, Marque Avaria)	Avaria
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Dianteira Do Carro	Insulfilm Para-Brisa	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Liga Leve	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	185/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	185/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	185/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Bridgestone
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	185/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Bridgestone

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	2

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações **Adicionais**

Observações realizadas por você

Imagens


DIANTEIRA DO CARRO




INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA




TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR





Responsável pela devolução

Ribeirao Preto, 3 de fevereiro de 2026