

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo			Cor		Placa
ONIX LT 1.0 12V TURBO FLEX 4P C/AR			BRANCO SUMMIT		SID2E00
Km	Combustível	Blindagem	Hora	Local	
34873	1/8	NÃO	12:30:00	SAO PAULO SP	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Chave Code	Não Tem
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Itens De Conferência	Manual De Garantia	Não Tem
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Dianteira Do Carro	Insulfilm Para-Brisa	Não Tem
Teto	Friso/Borrachão Direito	Não Tem
Teto	Friso/Borrachão Esquerdo	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Liga Leve	Não Tem

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações Adicionais

Observações realizadas por você

Imagens

INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters.

Responsável pela devolução

Sao Paulo, 11 de fevereiro de 2026