

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

## Informações do carro

|                                    |             |           |               |                |         |
|------------------------------------|-------------|-----------|---------------|----------------|---------|
| Modelo                             |             |           | Cor           |                | Placa   |
| ONIX LT 1.0 12V TURBO FLEX 4P C/AR |             |           | BRANCO SUMMIT |                | SID2E10 |
| Km                                 | Combustível | Blindagem | Hora          | Local          |         |
| 46949                              | 1/8         | NÃO       | 12:42:00      | SAO PAULO   SP |         |

## Detalhes do checklist

| DESCRIÇÃO            | ITEM                                                  | REGISTRO    |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Itens De Conferência | Cartão Code                                           | Não Tem     |
| Traseira Interior    | Kit Gnv                                               | Não Tem     |
| Dianteira Do Carro   | Insulfilm Para-Brisa                                  | Não Tem     |
| Pneus/Roda/Calota    | Estepe - Medida                                       | 175/65 R 14 |
| Pneus/Roda/Calota    | Estepe - Marca                                        | Continental |
| Pneus/Roda/Calota    | Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi                  | 3           |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Direito - Medida                       | 175/65 R 14 |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Direito - Marca                        | Continental |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi  | 3           |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Direito - Medida                        | 175/65 R 14 |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Direito - Modelo                        | Continental |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi   | 3           |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Esquerdo - Medida                       | 175/65 R 14 |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Esquerdo - Marca                        | Continental |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi  | 3           |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida                      | 175/65 R 14 |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca                       | Continental |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi | 3           |

\* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

## Observações **Adicionais**

## Observações realizadas por você

## Imagens

### DIANTEIRA DO CARRO



### INTERIOR



### ITENS DE CONFERÊNCIA



## LATERAL DIREITA



## LATERAL ESQUERDA



## PNEUS/RODA/CALOTA





## TRASEIRA



## TRASEIRA INTERIOR



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

**Responsável pela devolução**

Sao Paulo, 11 de fevereiro de 2026