

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo TRACKER PREMIER 1.2 12V TURBO FLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO			Cor CINZA RUSH		Placa SJF4A97
Km 25462	Combustível 1/8	Blindagem NÃO	Hora 09:32:00	Local FEIRA DE SANTANA BA	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Chave Code	Não Tem
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Itens De Conferência	Controle Do Alarme	Não Tem
Interior	Tapete Carpete	Não Tem
Lateral Esquerda	Friso/Borrachão Esquerda	Não Tem
Traseira Interior	Suporte Bagagito Dianteira Direita	Não Tem
Traseira Interior	Suporte Bagagito Dianteira Esquerda	Não Tem
Traseira Interior	Alto Falante	Não Tem
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Lateral Direita	Friso/Borrachao Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	5
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Goodyear
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	5
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	Outros

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Goodyear
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	5
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	5
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Esquerda	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Goodyear
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	5
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Esquerda	Não Tem

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações Adicionais

Observações realizadas por você

Imagens

DIANTEIRA DO CARRO



INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA




LATERAL DIREITA




LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA





TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR





Responsável pela devolução

Feira De Santana, 2 de março de 2026