

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

## Informações do carro

|                                                                         |             |            |                    |                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Modelo                                                                  |             |            | Cor                |                      | Placa          |
| <b>TAOS COMFORTLINE 1.4 250 TSI 16V TOTAL FLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO</b> |             |            | <b>BRANCO PURO</b> |                      | <b>STL1G37</b> |
| Km                                                                      | Combustível | Blindagem  | Hora               | Local                |                |
| <b>41783</b>                                                            | <b>3/8</b>  | <b>NÃO</b> | <b>09:38:00</b>    | <b>CURITIBA   PR</b> |                |

## Detalhes do checklist

| DESCRIÇÃO            | ITEM                                                 | REGISTRO |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------|
| Itens De Conferência | Chave Code                                           | Não Tem  |
| Itens De Conferência | Cartão Code                                          | Não Tem  |
| Itens De Conferência | Controle Do Alarme                                   | Não Tem  |
| Interior             | Painel De Instrumentos                               | Avaria   |
| Traseira Interior    | Kit Gnv                                              | Não Tem  |
| Dianteira Do Carro   | Farol Auxiliar/Milha Direito                         | Não Tem  |
| Dianteira Do Carro   | Farol Auxiliar/Milha Esquerdo                        | Não Tem  |
| Pneus/Roda/Calota    | Estepe - Medida                                      | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota    | Estepe - Marca                                       | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota    | Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi                 | 3        |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Direito - Medida                      | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Direito - Marca                       | Goodyear |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi | 2        |
| Pneus/Roda/Calota    | Calota Dianteira Direita                             | Não Tem  |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Direito - Medida                       | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Direito - Modelo                       | Goodyear |
| Pneus/Roda/Calota    | Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi  | 2        |
| Pneus/Roda/Calota    | Calota Traseira Direita                              | Não Tem  |

| DESCRIÇÃO         | ITEM                                                  | REGISTRO |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Traseiro Esquerdo - Medida                       | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Traseiro Esquerdo - Marca                        | Goodyear |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi  | 2        |
| Pneus/Roda/Calota | Calota Traseira Esquerda                              | Não Tem  |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida                      | Outros   |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca                       | Goodyear |
| Pneus/Roda/Calota | Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi | 2        |
| Pneus/Roda/Calota | Calota Dianteira Esquerda                             | Não Tem  |

\* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona.  
 AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

## Observações Adicionais

**Interior:** tela multimédia não liga

## Observações realizadas por você

## Imagens

### DIANTEIRA DO CARRO



### INTERIOR




### ITENS DE CONFERÊNCIA



## LATERAL DIREITA




## LATERAL ESQUERDA



## PNEUS/RODA/CALOTA





## TRASEIRA



## TRASEIRA INTERIOR



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a large loop.

**Responsável pela devolução**

Curitiba, 3 de março de 2026