

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo T-CROSS COMFORTLINE 1.0 200 TSI 12V TOTAL FLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO			Cor PRETO NINJA		Placa SVP7I21
Km 30268	Combustível 3/8	Blindagem NÃO	Hora 09:28:00	Local FARTURA SP	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Interior	Tapete Borracha	Não Tem
Lateral Esquerda	Friso/Borrachão Esquerda	Não Tem
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Lateral Direita	Friso/Borrachao Direita	Não Tem
Dianteira Do Carro	Insulfilm Para-Brisa	Não Tem
Teto	Friso/Borrachão Direito	Não Tem
Teto	Friso/Borrachão Esquerdo	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	195/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Goodyear
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	10
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	9
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Goodyear
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	9

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Goodyear
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	9
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Esquerda	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	9
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Esquerda	Não Tem

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações **Adicionais**


Observações realizadas por você

Imagens



DIANTEIRA DO CARRO



INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA



TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR





Responsável pela devolução

Fatura, 3 de março de 2026