

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo ONIX PLUS PREMIER II 1.0 12V TURBO FLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO			Cor PRATA SHARK		Placa SYE6G48
Km 24897	Combustível 0/8	Blindagem NÃO	Hora 10:39:00	Local VILA VELHA ES	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Interior	Tapete Carpete	Não Tem
Traseira	Limpador/Palheta	Não Tem
Traseira	Tampa	Avaria
Traseira	Maçaneta Externa Porta	Não Tem
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Lateral Direita	Porta Dianteira Direita	Avaria
Lateral Direita	Porta Traseira Direita	Avaria
Dianteira Do Carro	Insulfilm Para-Brisa	Não Tem
Dianteira Do Carro	Para-Choque	Avaria
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	5
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	195/55 R 16
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	195/55 R 16
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Continental

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	195/55 R 16
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Esquerda	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	195/55 R 16
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Esquerda	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Roda Dianteira Esquerda	Avaria

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações Adicionais

Observações realizadas por você

Imagens

DIANTEIRA DO CARRO



INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA



TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR



Responsável pela devolução

Vila Velha, 6 de fevereiro de 2026