

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo COMPASS LONGITUDE 1.3 16V TURBO 270 FLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO BLINDADO			Cor PRATA BILLET		Placa SYH9J51
Km 28826	Combustível 2/8	Blindagem NÃO	Hora 11:41:00	Local SANTANA DE PARNAIBA SP	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	5
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	1
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	1

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; moosas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona.

AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações **Adicionais**

Observações realizadas por você

Imagens

DIANTEIRA DO CARRO




INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA



LATERAL DIREITA




LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA



TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR





Responsável pela devolução

Santana De Parnaiba, 27 de janeiro de 2026