

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo HB20 COMFORT PLUS FLEX 1.0			Cor AZUL SAPPHIRE		Placa SYI3A07
Km 31462	Combustível 2/8	Blindagem NÃO	Hora 16:52:00	Local RIO DE JANEIRO RJ	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Chave Code	Não Tem
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Itens De Conferência	Controle Do Alarme	Não Tem
Interior	Tapete Carpete	Não Tem
Lateral Esquerda	Friso/Borrachão Esquerda	Não Tem
Traseira Interior	Alto Falante	Não Tem
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Lateral Direita	Friso/Borrachao Direita	Não Tem
Dianteira Do Carro	Farol Auxiliar/Milha Direito	Não Tem
Dianteira Do Carro	Farol Auxiliar/Milha Esquerdo	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Liga Leve	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	185/60 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Michelin
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	185/60 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Michelin

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Michelin
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	185/60 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Michelin
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	2

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona.
AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações **Adicionais**


Observações realizadas por você

Imagens


DIANTEIRA DO CARRO




INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA





LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA




TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Responsável pela devolução

Rio De Janeiro, 2 de março de 2026