

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo			Cor		Placa
CRONOS DRIVE 1.3 8V FLEX 4P C/AR			BRANCO BANCHISA		SYI3B25
Km	Combustível	Blindagem	Hora	Local	
15386	1/8	NÃO	08:49:00	SAO PAULO SP	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Chave Code	Não Tem
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Traseira	Limpador/Palheta	Não Tem
Traseira Interior	Bagagito	Não Tem
Traseira Interior	Corda Bagagito	Não Tem
Traseira Interior	Suporte Bagagito Dianteira Direita	Não Tem
Traseira Interior	Suporte Bagagito Dianteira Esquerda	Não Tem
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Dianteira Do Carro	Insulfilm Para-Brisa	Não Tem
Dianteira Do Carro	Farol Auxiliar/Milha Direito	Não Tem
Dianteira Do Carro	Farol Auxiliar/Milha Esquerdo	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Liga Leve	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	Outros

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	3

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona.
AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações **Adicionais**

Observações realizadas por você

Imagens

DIANTEIRA DO CARRO



INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA





TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Danamito', written over a horizontal line.

Responsável pela devolução

Sao Paulo, 10 de fevereiro de 2026