

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo T-CROSS HIGHLINE 1.4 250 TSI 16V TOTAL FLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO			Cor CINZA ASCOT COM TETO PRETO NINJA		Placa TCU4D24
Km 11712	Combustível 1/8	Blindagem NÃO	Hora 11:04:00	Local ARARAS SP	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Chave Reserva	Não Tem
Itens De Conferência	Chave Code	Não Tem
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Interior	Assoalho Da Cabine	Não Tem
Lateral Esquerda	Para-Lama Esquerdo	Avaria
Lateral Esquerda	Para-Barro Esquerdo	Não Tem
Lateral Esquerda	Caixa De Ar/Soleira Esquerda	Avaria
Lateral Esquerda	Friso/Borrachão Esquerda	Não Tem
Traseira Interior	Assoalho Da Cabine	Não Tem
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Lateral Direita	Porta Dianteira Direita	Avaria
Lateral Direita	Para-Lama Direito	Avaria
Lateral Direita	Porta Traseira Direita	Avaria
Lateral Direita	Friso/Borrachao Direita	Não Tem
Dianteira Do Carro	Capô	Avaria
Dianteira Do Carro	Para-Choque	Avaria
Teto	Friso/Borrachão Direito	Não Tem
Teto	Friso/Borrachão Esquerdo	Não Tem

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	5
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	5
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Direita	Avaria
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	5
Pneus/Roda/Calota	Caixa De Roda Dianteira Esquerda	Avaria

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações Adicionais


Dianteira Do Carro: Bateria não funciona sem chupeta.

Observações realizadas por você

Veículo chegou de guincho, cliente não estava presente

Imagens

CHECKLIST MANUAL







DIANTEIRA DO CARRO



INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA







LATERAL DIREITA






LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA



TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR





Responsável pela devolução

Araras, 20 de fevereiro de 2026