

CENTRO	Elha Sta teresa	CONTACTO	Marta 600 000 000
CIUDAD	Mataró	DIRECCIÓN	Carrer Santa Teresa, 55, 08302 Mataró, Barcelona //
TELÉFONO		Nº CASO	LEAS-7531
CONSOLA SN	90367	PISTOLA SN	
DESCRIPCIÓN CLIENTE	La pantalla está descalibrada — Incidencia creada desde el Portal Elha por pol.martinez@elhalaser.com. //		FECHA 09/09/2026
INTERVENCIÓN TÉCNICA			
DESCRIPCIÓN DEL CASO			
DIAGNÓSTICO			
SOLUCIÓN			
RESOLUCIÓN	☐ Positiva ☐ Negativa	DISPAROS	FECHA
NOTAS	Técnico: Carlos Mora · Cita prevista: 10/09 11:43 · Garantía: No · Contrato mant.: No · Requiere pago: Sí · Incidencias previas · consola 1 · pistola 0 · Tipo avería: Pantalla //		
HORAS LABOR		HORAS VIAJE / KM	
TÉCNICO	Carlos Mora	FIRMA TÉCNICO	
CLIENTE	Elha Sta teresa	FIRMA CLIENTE	

REPUESTO	CANT.	REPUESTO	CANT.	REPUESTO	CANT.	REPUESTO	CANT.	REPUESTO	CANT.
Lanyard		Electroválvula		Mosfet		Interrupor/Puls. MHR		Pedal	
Gatillo (plástico)		Sonda temp.		Junta		Interlock		Otros:	
Gatillo (switch)		Cabl. LVDS+Retroill.		Pega. Laser Aperture		Batería CMOS			
Tornillo nylon		Zumbador		Botón emergencia		Bahía calib. MHR			
Termostato		Placa de carga		Fusible 10A lento		Soporte de pistola			

