

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Система «ЗОНД: ECTS» · шаблон «sample»

Объект	Насос центробежный Н-12, цех №3
Инспектор	Иванов И.И.
Начало проверки	26.09.2026 17:09
Завершение	26.09.2026 17:09
Заполнено полей	12 из 12
Идентификатор	81002968755146a2a36a4a6d558e789b

Общие сведения

Поле	Значение	Ед.
Номер объекта *	INV-2026-0417	—
Дата проверки *	11.08.2026	—
Инспектор *	Иванов И.И.	—

Паспортные данные

Поле	Значение	Ед.
Тип оборудования *	Насос	—
Модель	K-150/32	—
Серийный номер	87431-Б	—

Результаты осмотра

Поле	Значение	Ед.
Состояние *	Удовлетворительное	—
Температура	62,5	°C
Давление	0,42	МПа
Вибрация	Повышенная	—
Срок эксплуатации	7	лет

Заключение

Поле	Значение	Ед.
Замечания	Повышенная вибрация подшипникового узла со стороны привода. Требуется замена смазки и контроль центровки в срок до 30 суток.	—

* — обязательное для заполнения поле.

Инспектор: Иванов И.И.

подпись / расшифровка