Journ. nr. VK 184032-1 1/0

BYGGERI & BOLIG **ANMELDELSESSAG**

Journ. nr.

Matr. nr. 4/01 VK **Opr. dato**

Vej **Genoptaget**

Ansøger **Tlf.**

»

Byggeleder **Tlf.**

»

Bygherre **Tlf.**

Ejer **Tlf.**

» **Tlf.**

Administrator **Tlf.**

Notater

Datostempling

lot

3/0

Journ. nr. VK 184032-1

Hertil overført **Overført til**

Henlagt i byggesagsarkivet **Henlagt i inspektoratet**

Ibrugtagningstilladelsens lb.nr. Anm. **Udstedt den** 8-11 2001

Gennemset

Løbende sager på samme matr. nr.

SB. 12 b

Journ. nr. **UK 184032**

Opr. dato : 09-11-01

BYGGERI & BOLIG 2. BYGNINGSINSPEKTORAT KONTROLLISTE SIDE 1

Matr. nr.	4101 Udenbys Klædebo Kvarter
Vej	Julius Bloms Gade 8

UK 184032

Ansøger	Tina Bek	Tlf.
Byggeleder		Tlf.
Bygherre	Tina Bek	Tlf.
Ejer	Lars F. Kristensen	Tlf.
Administrator		Tlf.
Sanitetsmester		Tlf.
Kloakmester		Tlf.

UK 184032

Højv.l	opst. kote:	Kld. Kote:
	+0,30	Bem.:
		10 UK JP

Fortegnelse over byggetilladelser - kvittering for anmeldelser

nr.	dato	emne
	08.11.01	bibeholdelse af wc-baderum på 4. sal th.

09.12.02

Tinglysning kræves vedr.:	**ANMELDELSESSAG** 82
Afv. matr. forh.	

Journ. nr. **UK 184032**

Arbejdet udført:

Dato	Art	Spv		Init
15.08.02	Brev		Til Tine Bek (brev retur)	bs
20.08.02	Brev		Til Lars F. Kristensen	bs
2.9.02	tlf		Fra Lars Kristensen oplyste at det bibeholdte wc-bad blev indrettet som vist på tegningerne og svarende til SBI 169 af ejendommens håndværkere og har fungeret uden problemer siden Sagen sluttes på det oplyste grundlag.	SL

4/01 uk

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen
Byggeri & Bolig

Til ejerlejlighedens ejer
v/ Tina Bek
Julius Bloms Gade 8, 4. th.
2200 København N.

Dato: 8. november 2001

B-j.nr.: 184032-1
PN/PR

KVITTERING FOR ANMELDELSE AF BYGGEARBEJDE

Ejendommen matr.nr.: 4101 Udenbys Klædebo Kvarter, København

Beliggenhed: Julius Bloms Gade 8

Ansøger: Tina Bek

Bygherre: -"-

Ejer af ejerlejlighed nr. 10: Lars F. Kristensen

--oOo--

I brev af 9. oktober 2001, med supplerende oplysninger modtaget her senest den 5. november 2001 , har De anmeldt bibeholdelse af wc-baderum på 4. sal th.

Som svar herpå kan vi oplyse, at arbejdet kan udføres, idet vi i øvrigt henviser til bestemmelserne i bygningsreglement 1995 (BR 95) med tillæg.

Vi må - i medfør af disse bestemmelser - forudsætte følgende:

stk. 1

at gulv og vægge i wc-baderum er udført i overensstemmelse med BR 95, kap. 7.4, med henvisning til SBI-anvisning nr. 169,

stk. 2

at 2. Bygningsinspektorat, Frederiksborgvej 13, 2400 København NV., tlf. [redacted], kontaktes for eftersyn, og

Byggesagsafdelingen
1. kontor

Ottiliavej 1
2500 Valby

Telefon
33 66 33 66

Direkte telefon
33 66 52 00

Telefax
33 66 70 83

E-mail
byggesagsafd@btf.kk.dk

Denne side er renset maskinelt

stk. 3
at eksisterende lodret, naturlig ventilationskanal er intakt og i orden,

Stk. 4
Det forudsættes, at sanitetsarbejdet er udført af autoriseret VVS-installatør i overensstemmelse med bestemmelserne i "Norm for afløbsinstallationer" (DS432), samt at arbejdet ikke har medført ændringer ved afløbssystemet i jord.

Stk. 5
Opmærksomheden henledes på, at arbejdets udførelse kan forudsætte samtykke fra ejerforeningen og/eller enkelte medlemmer af denne.

Stk. 6
Gebyr udgør for denne sag 264,- kr. Girokort vil snarest blive fremsendt fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park, Økonomisektionen, Njalsgade 13, 5. sal, 2300 København S.

Stk. 7
Vi vedlægger kort til indberetning til Bygnings- og Boligregistret.

Med venlig hilsen

Ole Safft

2 bilag

Københavns Kommune

Byggeri & Bolig
Byggesagsafdelingen
Ottiliavej 1 - Postboks 432 - 2500 Valby
Tlf. 33 66 52 00 - Fax 33 66 70 83
E-mail: byggesagsafd@btf.kk.dk

MODTAGET
9 - OKT. 2001
KundeCenter

ANMELDELSE AF BYGGEARBEJDE

BYGNINGSREGLEMENT 1995 (BR 95)

Det anmeldes, at der på ejendommen:

Matrikelnr. og ejerlav	4101 UK	Ejd.nr.	8

Beliggenhed (vejnavn, husnummer og etage, evt. ejerlejlighedsnr.)

Julius Blomsgade 8, 4. th.

Bygge- og Teknikforvaltningen
Byggesagsjournalen
09 OKT. 2001
POSTKONTROL

agtes udført følgende byggearbejde:

a. ± Enkeltstående ombygninger m.v., såfremt disse kun vedrører en enkelt boligenhed eller enkelt erhvervsenhed på højst 150 m², og såfremt der ikke derved sker udvidelse af arealet.

b. ± Garage, carport, udhus og lign. bygninger på højst 50 m².

c. ± Tilbygning til de under pkt. b nævnte sekundære bygninger, når arealet efter tilbygningen er højst 50 m².

d. ± Parabolantenne med diameter større end 100 cm.

e. ± Nedrivning af bebyggelse.

Redegørelse for arbejdets art og omfang

Bib. etab. af brusebadeværr.

Kræver arbejdet dispensation fra byggeforskrifterne

± Nej ± Ja - hvis ja, skal dispensationsansøgning fremsendes

Det vil på grundlag af ovennævnte oplysninger blive kontrolleret, at det anmeldte er i overensstemmelse med gældende regler, planer og offentlige servitutter.

Såfremt der ikke er gjort indsigelser inden 4 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan byggearbejdet påbegyndes. Hvis arbejdet kræver dispensation, må arbejdet ikke påbegyndes, før dispensation er meddelt.

Navn og adresse på anmelder (arkitekt, ingeniør o.l.)

Tina Bek
Julius Blomsgade 8, 4. th. 2200 N

Navn og adresse på ejer af ejendommen iflg. tingbogen:

LARS F. KRISTENSEN
ATTEMOSEVEJ 82 A, 2840 HOLTE iflg. Bsr.


Dato 9/10-01

HØRER TIL SKRIVELSE AF
- 8 NOV. 2001

Underskrift (anmelder)

FRA BYGGERI & BOLIG

Byggeri & Bolig
B-sags jr.nr. UK 184032-1


Eksisterende ventilationskanaler
① Faldstamme, brugsvand koldt, brugsvand varmt
WC
Afløb under loft
HV
GA
Afløb under loft
Brugsvandsrør p
WC
HV
Eksisterende ventilationskanaler

Københavns Kommune Byggeri & Bolig
Byggesagsafdelingen
Ottiliavej 1,
Postboks 432 - 2500 Valby

Bygge- og Teknikforvaltningen
Byggesagsjournalen
05 NOV. 2001
POSTKONTROL

FULDMAGT

Undertegnede, der ifølge tingbogen er ejer af ejendommen/ejerlejlighed nr. i ejendommen

matr.nr. 4101 Udenbys Klodebo Kvarter

gade Julius Blomsgade 8, 4.th.

bemyndiger herved i henhold til bygningsreglement 1995 (BR 95), kap. 1.3, stk. 3, og kap. 1.6, stk. 5, eller bygningsreglement for småhuse (BR-S 98), afsnit 1.2.2 og afsnit 1.6.1

Tina Bek
ansøgerens navn

til på mine/vore vegne at ansøge om tilladelse til bibeholdelse af brusebadeværelse på ovenrævnte adresse.

København, den 2 NOV 2001

L. F. Kristensen
Underskrift

yer af gen. nr. 6 jfg. BR 6/11. 01

Lars. F. Kristensen
Navn (blokbogstaver) / Stempel / Andelsboligforening

Attemosevej 84, 2840 Holte
Adresse

4550 - 5106
Tlf.

BR 95, kapitel 1.3, stk. 3, og kap. 1.6, stk. 5, og BR-S 98, afsnit 1.2.2 og afsnit 1.6.1:
"Ansøgningen/anmeldelsen dateres og underskrives af ejeren. Hvis den ikke er underskrevet af ejeren, skal ansøgeren/anmelderen på anden måde dokumentere sin ret til at udføre arbejdet."

Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling i Københavns Kommune § 9, stk. 4 og 7:
"Gebyr opkræves hos den, der har ansøgt om tilladelse, medmindre den, for hvis regning arbejdet udføres, skriftligt har bedt om, at opkrævning sker hos ham."
"Gebyr kan inddrives ved udpantning i ejendommen. Gebyret har samme fortrinsret i ejendommen som kommunale ejendomsskatter, jf. byggelovens § 29."

184032

Jr.nr: 184032-1

JOHN BERGELIN ARKITEKT M.A.A.

RÅDGIVENDE INGENIØRER OG ARKITEKTER A/S

MODTAGET
17 OKT. 2001
KundeCenter

Bygge- og Teknikforvaltningen
Byggesagsjournalen
18 OKT. 2001

EF Julius Bloms Gade 4-8
v/Fr. Annette Kjær
Julius Bloms Gade 4, 3.th.
2200 København N.

POSTKONTROL

Bygge- og Teknikforvaltningen
Byggesagsjournalen
19 OKT. 2001

POSTKONTROL

TT/GR - [redacted]

10-10-01

HØRER TIL SKRIVELSE AF
- 8 NOV. 2001
FRA BYGGERI & BOLIG

+ fax fra gr af gael 10
retur. kan ans. 19/10-01 PW

Vedr.: EF Julius Bloms Gade 4-8 -lejligheden nr. 8, 4.th.

Vi er blevet kontaktet af ejeren af ovennævnte lejlighed, vedr. problem med manglende byggetilladelse af badeværelset i lejligheden.

Problemet fører tilbage til den gammel kendte sag mod Hetland A/S, hvor det viser sig at det oprindeligt var Hetland der skulle søge byggetilladelse til det pågældende badeværelse, men ikke gjorde det.

Badeværelset blev bygget af Hetland med autoriserede håndværkere, ud fra projektmateriale udarbejdet af John Bergelin A/S, og vi førte tilsyn med arbejdet, og badeværelset har også siden fungeret upåklageligt.

Der er blot det ene problem at der i princippet mangler en byggetilladelse.

Når man har en sådan problemstilling skal der ske det at man søger byggetilladelse til arbejdet, som om det ikke var udført. Man skriver blot i ansøgningen at arbejdet er udført, og at det er udført af autoriserede håndværkere og anmeldt til Vandinstallationskontoret og afløbskontoret.

Når man søger byggetilladelse, og ansøgeren ikke er skødehaver, skal der til ansøgningen vedlægges en fuldmagt fra skødehaver, der giver ansøger tilladelse (fuldmagt) til at søge. Denne fuldmagt handler ikke om kvaliteten af arbejdet, men kun det principielle i om ansøger overhovedet må ansøge om arbejder i skødehavers ejendom.

På baggrund af dette vedlægges vores standardblanket som fuldmagt, som ejerforeningen venligst bedes underskrive og videregive til beboeren i lejligheden Tina Bech, ,der selv står for ansøgning om byggetilladelse til det udførte badeværelse.

Byggeri & Bolig UK
B-sags jr.nr.

18 OKT. 2001

mdn 401 UK

1

18 40 32 - 1

Denne side er renset maskinelt

ROSENØRNS ALLÉ 65-67 · 1970 FREDERIKSBERG C. · TLF. [redacted] · FAX [redacted]
CVR-NR. [redacted] · BANK 3308 3308002586 · WWW.BERGELIN.DK · E-MAIL [redacted]

JOHN BERGELIN ARKITEKT M.A.A. RÅDGIVENDE INGENIØRER OG ARKITEKTER A/S
ROSENØRNS ALLÉ 65-67 · 1970 FREDERIKSBERG C. · TLF. [redacted] · FAX [redacted] · E-MAIL [redacted]

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er De meget velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. [redacted] for yderligere uddybning og besvarelse af eventuelle spørgsmål.

Med venlig hilsen

John Bergelin A/S

Thomas Thorsen

Bilag : Fuldmagtsblanket

cc.: Fr. Tina Bech

Denne side er renset maskinelt

JOHN BERGELIN ARKITEKT M.A.A. RÅDGIVENDE INGENIØRER OG ARKITEKTER A/S
ROSENØRNS ALLÉ 65-67 · 1970 FREDERIKSBERG C. · TLF. [redacted] · FAX [redacted] · E-MAIL [redacted]

FULDMAGT

Undertegnede, der ifølge tingbogen er ejer af ejendommen:

matr. nr. 4101 Udenbys Klædebo

gade: Julius Blomsgade 6-8

bemyndiger herved i henhold til bygningsreglementets kapitel 1.3

Fr. Tina Bek, Julius Blomsgade 8, 4.th.

til på mine/vore vegne at ansøge om tilladelse til

badeværelse i lejligheden Julius Blomsgade 8, 4.th

København den 11/10-2001

underskrift

Søren Jørgensen

tydeligt navn

Julius bloms gade 4, 1 tv

adresse

20-420351

tlf. nr.

Bygningsreglementets kapitel 1.3, stk. 3:

"Ansøgningen dateres og underskrives af ejeren. Hvis den ikke er underskrevet af ejeren, skal ansøgeren på anden måde dokumentere sin ret til at udføre arbejdet".

18 OKT. 2001

Byggeri & Bolig UK
B-sags jr.nr. 18432-1

Denne side er renset maskinelt

JOHN BERGELIN ARKITEKT M.A.A.
RÅDGIVENDE INGENIØRER OG ARKITEKTER A/S . REG NR. 108.320 . ROSENØRNS ALLE 67 . 1970 FREDERIKSBERG C . TLF. [redacted]

Til beboerne i Julius Blomsgade 8

Til orientering er vedlagt diverse materiale vedr. renovering af badeværelser som følger :

1. Udsnit af tilstandsrapport med John Bergelin A/S´ kommentar til samtlige badeværelser.
2. Udsnit af arbejdsbeskrivelse til belysning af de arbejder JB A/S beskriver for at foretage en gennemrenovering af et badeværelse, med en passende standardisering i forhold til gennemsnittet af badeværelserne. Der kan forekomme behov for enkelte nødvendige mer-ydelser ligesom der i nogle badeværelser evt. skal udføres lidt mindre end her anført.
3. Plantegning i 1:20 af ovenstående standardløsning.
4. Opstilling over de 5 indkomne tilbud på renovering af 1 stk. standardbadeværelse. Billigste tilbudsgiver har også afgivet det billigste tilbud på udførelse af fællesarbejderne.

Honorar for komplet arkitekt- og ingeniørmæssig bistand i forbindelse med gennemrenovering af badeværelse andrager iflg. Særaftale indgået mellem ejerforeningen og John Bergelin A/S, 7 % af håndværker-udgifterne, og afholdes også af den enkelte ejer.

Denne side er renset maskinelt

HØRER TIL SKRIVELSE AF
- 8 NOV. 2001
FRA BYGGERI & BOLIG

Byggeri & Bolig
B-sags jr.nr. UK 184032-1

JOHN BERGELIN ARKITEKT M.A.A.
RÅDGIVENDE INGENIØRER OG ARKITEKTER A/S REG.NR. 108.320 ROSENORNS ALLE 67 1970 FREDERIKSBERG C TLF. 35 36 01 02

Julius Bloms Gade 4-8 rev. 23/2-98

Resultat af besigtigelse udført d. : 21/1-98

Julius Blomsgade 6 til venstre

St Bad er udskiftet men vandledninger gennem bruseniche er ikke skiftet, hvilket kan give anledning til problemer med tæthed i forbindelse med udskiftningen.

1 Fugt i alle vægge ved bruseområde. Som et minimum bør fliser skiftes på grund af risiko for beskadigelse af konstruktioner. Men bedst bør badeværelse gennemrenoveres jvnf projekt

2 Fugt i alle vægge ved bruseområde. Som et minimum bør fliser skiftes men bedst bør badeværelse gennemrenoveres jvnf projekt Nedhængt loft skal delvis nedtages i forbindelse med arbejderne.

3 Fugt i alle vægge ved bruseområde. Som et minimum bør fliser skiftes men bedst bør badeværelse gennemrenoveres jvnf projekt

4 Fugt i alle vægge ved bruseområde. Der er risiko for beskadigelse af konstruktioner som følge af dette og derfor bør badeværelse gennemrenoveres jvnf projekt

Julius Blomsgade 8

Generelt I samtlige badeværelser kan der konstateres megen fugt i væg mellem de 2 badeværelser Det kan ikke endeligt afgøres fra hvilken side af væggen fugten kommer, men det tilrådes at alle badeværelser gennemrenoveres jvnf. Projektet , dog pånær 2. Tv. Dette bad er ombygget og udvidet mod køkken hvor afskærmet bruseniche er placeret, hvorfor der ikke skønnes at være vandpåvirkning på lejlighedsskellet fra denne lejlighed.

I lejligheden 2 th. oplyser beboeren at badeværelset er renoveret og der er ilagt membran i flisebelægningen. Det eksakte omfang af membranen er ikke rapportskriveren kendt. Men da det var tydeligt ved besigtigelsen at der var fugt i alle vægge rundt om badeværelset i højre side lejligheden, tyder det på at der må være noget galt med flisebelægningen eller membranen. På baggrund af dette foreslås også dette badeværelse renoveret jvnf. Projekt.

Opmuring af brusenichevægge i letbeton inkl. pudsning klar til maler/vandtæt membran.

Etablering af betonlag og afretningslag med fald mod nyt gulvafløb i bruseniche. (VVS leverer og monterer afløb)
Etablering af banket omkring faldstamme og vandstigstrenge.

Etablering af vandtæt membran på gulv med tilslutning til gulvafløb og til vandtæt membran i vægge.

Levering og montering af gulvklinker på hele gulvet incl. sokkelklinke på kant, niveauforskel ved bruseniche, fugning m.v.

Etablering af vandtæt membran på vægge i vådzone (bruseniche).

Levering og opsætning af vægfliser på alle vægge i bruseniche inkl. fugning m.v.

Diverse retablering efter nedtagningsarbejder.

Udskiftning af fliser på alle andre vægge i badeværelse incl. Nedhugning, oppudsning, membran, tilslutning til gulvmembran, fugning m.v. (særpris)

Badeværelse type 4. Julius Blomsgade 8 tv eller th.

Diverse nedrivningarbejder herunder opbankning af eksisterende belægninger og afretningslag på gulv, ned til bærende beton, samt nederste række fliser i hele badeværelset for etablering af ny sokkelklinke inkl membran.

Nedhugning af vægbeklædning og puds på alle vægge, samt genoppudsning af samme klar til udførelse af vandtæt membran.

Etablering af betonlag og afretningslag med fald mod nyt gulvafløb.

Etablering af banket omkring faldstamme og vandstigstrenge.(kun th.)

Etablering af vandtæt membran på gulv med tilslutning til gulvafløb og til vandtæt membran i vægge.

Levering og montering af gulvklinker på hele gulvet inkl. sokkelklinke på kant, niveauforskel ved bruseniche, fugning m.v.

Etablering af vandtæt membran på alle vægge.

Levering og opsætning af vægfliser på alle vægge inkl. fugning m.v.

Diverse retablering efter nedtagningsarbejder.

rørholdere, bæring m.m.

Boring af huller skal udføres således, at eksisterende konstruktioner ikke svækkes.

Ved boringer af huller skal en kasse eller lignende anbringes op under borestedet til opsamling af puds og spåner, således at unødig forurening af lejligheder undgås, ligesom der skal udvises størst mulig hensyntagen ved boring for derved at minimere de følgende reparationsudgifter.

Det kan påregnes, at beboerne/ejerforeningen fjerner rørkasser, løst inventar, skabe, møbler m.v. (ikke sanitet) for adgang til at udføre VVS-arbejderne.

2.1.3.2 **Retablering**

Entreprenøren skal selv sørge for retablering af mur og gulv ved rørgennemføringer i kælder, etageadskillelser og vægge incl. efter eventuelt nedtagning af sanitet og installationer samt efter opsætning af nye. Dette omfatter retablering efter nedtagning af alle installationer.

Retablering af gulve og vægge med flisebeklædninger skal udføres incl. montering af fliser. I de tilfælde hvor beboerne har reservefliser, benyttes disse, ellers benyttes fliser med udseende så tæt på eksisterende som muligt. Mindre farvenuanceforskelle accepteres.

Retableringen omfatter ikke malerbehandling.

2.1.3.3 **Vand til byggebrug**

Vand til byggebrug etableres i gården til brug for andre entreprenører.

2.1.3.4 **Armaturer**

Prøver skal på forlangende forelægges tilsynet til godkendelse. Alt armaturgods skal være af ensartet struktur, være fri for hulrum og andre fejl, samt have en glat og jævn overflade. Eventuel forkromning skal være 1. klasses udførelse.

Bygherre har rådighed over egne installationer i de tilfælde det, ønskes.

2.1.3.5 **Komponenter**

Badeværelse type 1 Julius Blomsgade 4 th eller tv


Toilet Ifö Cera nr. 3860	VVS 601050.000
Toiletsæde Pressalit, hvid	VVS 615092.000
Håndvask Ifö Cera 2332, 66x48	VVS 623063.100

JOHN BERGELIN ARKITEKT M.A.A.
RÅDGIVENDE INGENIØRER OG ARKITEKTER A/S · REG NR 108.320 · ROSENØRNS ALLE 67 · 1970 FREDERIKSBERG C · TLF. 35 36 01 02

Bad type 4 JBG.8 th/tv

Nedrivningsarbejder vedr.:	FL&D	Hetland	C&B	A&L	Hecon
- gulv og fliser	1980	2200	1320	9000	9900
- vægbeklædning m.v.	0	2600	6710	0	0
- genoppudsning	5750	4350	0	0	0
Betongulv	5520	6800	4840	6800	5000
Membran på gulv	770	4530	1705	1400	2000
Gulvklinker	4080	5650	4565	6800	5000
Membran på vægge	2100	2150	1991	800	800
Vægfliser	12620	5650	8923	11200	10100
Diverse retablering	900	1800	2310	0	3500
Toilet Ifö Cera	3350	2290	3200	2800	2850
Håndvask Ifö Cera	1980	858	1635	1750	1385
Blandingsbatteri	1310	908	1921	750	685
Brusebatteri m.v.	1215	0	0	1100	985
Diverse andet	1500	0	2310	1000	0
Ialt	43075	39786	41430	43400	42205
+ 25% moms	10769	9947	10358	10850	10551
Total 1 stk. type 4	53844	49733	51788	54250	52756

Arkitkethonorar 7 % 3.481



NOTE:

Der må ikke måles på tegningen, alle mål skal tages på stedet.

——— Nye fliser incl. vådrums behandling

Denne side er renset maskinelt

JOHN BERGELIN RÅDGIVENDE INGENIØRER OG ARKITEKTER A/S
ROSENØRNS ALLE 65–67 1970 FREDERIKSBERG C TLF. [redacted]

SAG: Julius Bloms Gade 4–6–8
Matr. nr. 4101 og 4102 Udenbys Klædebo kvarter

HOVEDEMNE: Renovering af badeværelser m.m.

DETAILEMNE: Plan af badeværelse nr. 8 tv / th

DATO:	MÅL:	SIGN:	SAG NR.:	TEGN.NR.:
Jan 1998	1:20	TT / KJ	5612	5612–23

REV.:

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen
Byggeri & Bolig

Til ejendommens ejer

V/ Tine Bek
Julius Bloms Gade 8, 4. th.
2200 København N.

Dato: 15.08.02 Ref: UK01-bs B-jr.nr.: 184032

Matr. nr.: 4101 Udenbys Klædebo Kvarter, København

Beliggenhed : Julius Bloms Gade 8

Vedr.: Kvittering af 08.11.01 for anmeldelse af byggearbejde

Med henvisning til ovennævnte kvittering vedrørende bibeholde baderum 4. sal th., bedes De snarest muligt henvende Dem til os, så vi kan aftale et passende tidspunkt for nødvendige eftersyn af det omhandlede arbejde.

Med venlig hilsen

Bente Sejersen

Denne side er renset maskinelt

2. Bygningsinspektorat

Frederiksborgvej 13
2400 København NV

Telefon

Telefax

E-mail
2_insp@btf.kk.dk

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen
Byggeri & Bolig

Til ejendommens ejer

VLars F. Kristensen
Julius Bloms Gade 8, 4. th.
2200 København N.

Dato: 15.08.02 Ref: UK01-bs B-jr.nr.: 184032

Matr. nr.: 4101 Udenbys Klædebo Kvarter, København

Beliggenhed : Julius Bloms Gade 8

Vedr.: Kvittering af 08.11.01 for anmeldelse af byggearbejde

Med henvisning til ovennævnte kvittering (stilet til Tine Bek) vedrørende bibeholde baderum 4. sal th., bedes De snarest muligt henvende Dem til os, så vi kan aftale et passende tidspunkt for nødvendige eftersyn af det omhandlede arbejde.

Med venlig hilsen

Bente Sejersen

Denne side er renset maskinelt

2. Bygningsinspektorat

Frederiksborgvej 13
2400 København NV

Telefon [redacted]

Telefax [redacted]

E-mail
2_insp@btf.kk.dk

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen
Byggeri & Bolig

Tina Bek
Julius Bloms Gade 8, 4. tv.
2200 København N.

Dato: 16. oktober 2001 B-j.nr.: 184032-01

Ejendommen matr. nr. 4101 Udenbys Klædebo Kvarter, København, Julius Bloms Gade 8, 4. tv.

Vi har modtaget Deres brev af 9. oktober 2001 om tilladelse til bibeholdelse af brusebadeværelse på ovennævnte adresse.

Vi kan imidlertid ikke færdigbehandle sagen, før vi har modtaget fuldmagt fra andelsboligforeningen (blanket vedlagt).

Vi skal bede Dem om at sende dette materiale til os inden 14 dage.

Med venlig hilsen

Anita Nielsen

Byggesagsafdelingen
B-journalen

Ottiliavej 1
2500 Valby

Telefon
33 66 33 66

Direkte telefon
33 66 52 78

Telefax
33 66 70 84

E-mail
byggesagsafd@btf.kk.dk

000848