

DJ WASH

ESTÉTICA AUTOMOTIVA & DETALHAMENTO

RELATÓRIO TÉCNICO #1

CLIENTE: Alexandre José

VEÍCULO: Onix | PLACA: PHL 6397

DATA: 09/01/2026

VISTORIA DE ENTRADA E AVARIAS

Combustível: Meio Tanque | Avarias: Alguns arranhados na porta direita

INSUMOS E PRODUTOS APLICADOS

Itens: Vonixx

RESULTADO FINAL (ANTES vs DEPOIS)



ESTADO INICIAL



SERVIÇO CONCLUÍDO

TOTAL DO INVESTIMENTO

R\$ 41.00