



## R-155 Inspeccion y Seguimiento de Instalación

---

Fecha: 28/08/2019

Hora: 10:06:14

Edificio:

OOMOTO FICUS A

Codigo: 10

Fase Instalacion:

Fase 2

Observacion:

Fase 2

---

### Encargado del Edificio

---

Nombre:

Carlos Camacho Rodriques

Nro de Carnet: 4578457

Cargo: Portero

---

### Firma del Cliente

---

---

Firma del Técnico

Alberto Alex Oyola Wilde

En caso de requerir mayor información  
de nuestro servicio, solicitar a:

[jyc@jycbolivia.com](mailto:jyc@jycbolivia.com)

