

Director General de Limpieza
Subsecretaría de Higiene Urbana
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2025

NOTA DE PEDIDO N° 5989-25

Asunto: S / Análisis de Ruidos y Humos – S / Remisión de Informes de Medición

De nuestra mayor consideración:

En cumplimiento de lo exigido en PBC - Anexo V: Equipamiento, Infraestructura, Personal y Planes y Sistemas de Gestión - Sección IV: Planes y Sistemas de gestión - Apartado 3.3.4.3: Recolección y Transporte, de acuerdo a lo informado oportunamente mediante Nota de Pedido Nro. 5928-25 - Registro Expte. 38721477-2025-DGLIM, y según las indicaciones de las Órdenes de Servicio Nros. 458-15, 468-15, 753-16, 950-16 y 1407-17; se remiten adjuntos a la presente los Informes de Ensayos de Emisión Gaseosa y Niveles Sonoros de los vehículos de la Flota de esta Empresa.

Se adjuntan dos archivos de resultados históricos, uno de "R&H histórico de abril 2022 a abril 2025" y "R&H histórico de abril 2015 a octubre 2021".

Quedando a su disposición para cualquier aclaración al respecto, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


ARQ. JULIO ABEL ROMERO
REPRESENTANTE TÉCNICO

Señores
Unidad de Inspección
CEAMSE
Ciudad Autónoma de Buenos Aires GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
S / D

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2025

Asunto: S / Análisis de Ruidos y Humos – S / Remisión de Informes de Medición

De nuestra mayor consideración:

Adjunta a la presente se envía copia digital de la Nota de Pedido N° 5989-25 remitida a D.G.LIM.

Quedando a su disposición para cualquier aclaración al respecto, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


ARQ. JULIO ABEL ROMERO
REPRESENTANTE TÉCNICO

Señores
Ente Único Regulador de Servicios Públicos
Ciudad Autónoma de Buenos Aires GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
S / D

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2025

NOTA DE PEDIDO N° 5989-25

Asunto: S / Análisis de Ruidos y Humos – S / Remisión de Informes de Medición

De nuestra mayor consideración:

En cumplimiento de lo exigido en PBC - Anexo V: Equipamiento, Infraestructura, Personal y Planes y Sistemas de Gestión - Sección IV: Planes y Sistemas de gestión - Apartado 3.3.4.3: Recolección y Transporte, de acuerdo a lo informado oportunamente mediante Nota de Pedido Nro. 5928-25 - Registro Expte. 38721477-2025-DGLIM, y según las indicaciones de las Órdenes de Servicio Nros. 458-15, 468-15, 753-16, 950-16 y 1407-17; se remiten adjuntos a la presente los Informes de Ensayos de Emisión Gaseosa y Niveles Sonoros de los vehículos de la Flota de esta Empresa.

Se adjuntan dos archivos de resultados históricos, uno de "R&H histórico de abril 2022 a abril 2025" y "R&H histórico de abril 2015 a octubre 2021".

Quedando a su disposición para cualquier aclaración al respecto, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



ARQ. JULIO ABEL ROMERO
REPRESENTANTE TÉCNICO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°:
CALIBRATION CERTIFICATE N°:

SIS240919

Material:
Object: *Decibelímetro*

Fabricante:
Manufacturer: *TES*

Modelo:
Model: *1352A*

N° de Serie:
Serial number: *070705854*

Cliente:
Customer: **SUDAMERICA INSPECTION
SERVICES S.R.L.**

Dirección del cliente:
Customer Address:

N° de páginas:
N° of pages: *1 de 2*

Fecha de Recepción:
Reception Date: *16/09/2024*

Este certificado es emitido en conformidad con los requerimientos de acreditación de la norma ISO 17025.

Las mediciones involucradas en el presente Certificado proveen trazabilidad a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente o a patrones mantenidos por otros laboratorios nacionales reconocidos, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El cliente está obligado a recalibrar el material a intervalos apropiados.

This calibration certificate is issued in accordance with the accreditation requirements of the ISO 17025 standard.

It provides traceability of measurements to recognised national standards, and to units of measurement realized at the INTI or other recognised national standards laboratories according to the International System of Unit (SI).

The user is obligated to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Este Certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración sin firma no serán válidos.

Los resultados contenidos en el presente Certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

El Laboratorio de Calibración que los emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los materiales calibrados o por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este Certificado.

La incertidumbre de medición expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cubrimiento $k = 2$, lo que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95% bajo distribución normal. La evaluación de incertidumbres fue realizada en conformidad con los requerimientos de la Guía ISO para Expresión de Incertidumbre.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the issuing laboratory.

Calibration Certificates without signature are not valid.

The results contained in the present calibration certificate refer to the moment and conditions in which the measurement were made.

The calibration laboratory which has issued the present certificate will not be responsible for the damage which can result from inadequate use of the calibrated instruments or of the certificate hereof.

The reported expanded uncertainty is based on a combined standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%. The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with the requirements of the ISO Guide for the Expression of Uncertainty.

SolTec - Medición, Control y Calibración - Sistema de la Calidad

Sello
Stamp



Fecha de calibración
Calibration date

19/09/2024

Laboratorio de Calibración
Calibration Laboratory

Nahuel Ortelli

Responsables de la Calibración
Responsible persons

Thomas Candia

Agustín Spadoni

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°: **SIS240919**
CALIBRATION CERTIFICATE N°:

Cliente: **SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.**

Material: Decibelímetro
Marca: TES
Modelo: 1352A
N° Serie: 070705854

Recepción: 16/09/2024
Procedimientos de Calibración: IC-5.04.37

PATRONES UTILIZADOS: Calibrador Acústico CEM SC-05 S/N°: 09080165
N° Certificado: C 01922.1 CINTRA [Acceda al Patrón](#)

Resultados: Los resultados consignados en el presente informe y bajo las condiciones de calibración, se indican "como se encuentra el equipo" (As Found).

Información complementaria: Al solo efecto de contribuir a la confección del registro correspondiente a la calibración realizada al instrumento/sistema de medición descrito, se informan en la siguiente tabla los datos relevantes obtenidos durante el servicio.

Patrón	Instrumento	Desvío	Incertidumbre Medición
dB	dB	dB	± dB
94,0	94,0	0,00	0,8523
114,0	114,0	0,00	0,8416

SolTec - Medición, Control y Calibración - Sistema de la Calidad

Sello
Stamp



Fecha de calibración
Calibration date

19/09/2024

Laboratorio de Calibración
Calibration Laboratory

Nahuel Ortelli

Responsables de la Calibración
Responsible persons

Thomas Candia

Agustín Spadoni

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°:
CALIBRATION CERTIFICATE N°:

SIS251003

Material:
Object: *Decibelímetro*

Este certificado es emitido en conformidad con los requerimientos de acreditación de la norma ISO 17025.

Fabricante:
Manufacturer: *TES*

Las mediciones involucradas en el presente Certificado proveen trazabilidad a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente o a patrones mantenidos por otros laboratorios nacionales reconocidos, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Modelo:
Model: *1353*

El cliente está obligado a recalibrar el material a intervalos apropiados.

N° de Serie:
Serial number: *090208567*

This calibration certificate is issued in accordance with the accreditation requirements of the ISO 17025 standard.

Cliente:
Customer: **SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.**

It provides traceability of measurements to recognised national standards, and to units of measurement realized at the INTI or other recognised national standards laboratories according to the International System of Unit (SI).

Dirección del cliente:
Customer Address:

N° de páginas:
N° of pages: *1 de 2*

The user is obligated to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Fecha de Recepción:
Reception Date: *02/10/2025*

Este Certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración sin firma no serán válidos.

Los resultados contenidos en el presente Certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

El Laboratorio de Calibración que los emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los materiales calibrados o por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este Certificado.

La incertidumbre de medición expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cubrimiento $k = 2$, lo que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95% bajo distribución normal. La evaluación de incertidumbres fue realizada en conformidad con los requerimientos de la Guía ISO para Expresión de Incertidumbre.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the issuing laboratory.



Calibration Certificates without signature are not valid.

The results contained in the present calibration certificate refer to the moment and conditions in which the measurement were made.

The calibration laboratory which has issued the present certificate will not be responsible for the damage which can result from inadequate use of the calibrated instruments or of the certificate hereof.

The reported expanded uncertainty is based on a combined standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%. The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with the requirements of the ISO Guide for the Expression of Uncertainty.

SolTec Instrumentos - Sistema de Gestión de Calidad

Sello Stamp	Fecha de calibración Calibration date	Laboratorio de Calibración Calibration Laboratory	Responsable de la Calibración Responsible person
	03/10/2025	 Nahuel Ortelli	 Thomas Candia  Agustín Spadoni

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°: **SIS251003**
CALIBRATION CERTIFICATE N°:

Cliente: **SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.**

Material: Decibelímetro
Marca: TES
Modelo: 1353
N° Serie: 090208567

Recepción: 02/10/2025

**Procedimientos
de Calibración:** IC-5.04.36

PATRONES UTILIZADOS:	Calibrador Acústico	CEM	SC-05	S/N°: 09080165
	N° Certificado: C 00425.1		CINTRA	Acceda al Patrón



Resultados: Los resultados consignados en el presente informe y bajo las condiciones de calibración, se indican "como se encuentra el equipo" (As Found).

Información complementaria: Al solo efecto de contribuir a la confección del registro correspondiente a la calibración realizada al instrumento/sistema de medición descrito, se informan en la siguiente tabla los datos relevantes obtenidos durante el servicio.

Patrón	Instrumento	Desvío	Incertidumbre Medición
dB	dB	dB	± dB
94,4	94,5	0,10	0,4648
114,0	113,9	-0,10	0,4472

Resultado: Los valores detallados son los encontrados.

SolTec Instrumentos - Sistema de Gestión de Calidad

Sello Stamp	Fecha de calibración Calibration date	Laboratorio de Calibración Calibration Laboratory	Responsable de la Calibración Responsible person	
	03/10/2025	 Nahuel Ortelli	 Thomas Candia	 Agustín Spadoni

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del de **GIGATIR**. Certificados de calibración sin firma y aclaración, no serán válidos.

SOLICITANTE: **Sudamericana Inspection Services S.R.L**

CIUDAD: **Buenos Aires**

DOMICILIO: **José E. López 407, Bernal**

El solicitante es responsable de la recalibración del instrumento a intervalos apropiados.

SERVICIO REALIZADO: **Calibración**

INSTRUMENTO: **Opacómetro**

FABRICANTE: **GigaTIR S.A**

MODELO: **OP7404**

Nº DE SERIE: **02019-00004/02019-00005**

LONGITUD EFECTIVA DE LA CAMARA (m): 0,430

PROCEDIMIENTO APLICADO: **IT09-03 contraste de Opacómetro**

FECHA DE CALIBRACIÓN: **19 de septiembre de 2024**

FECHA DE EMISIÓN CERTIFICADO: **19 de septiembre de 2024**

NRO. DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO: **3 (tres)**

Resultados obtenidos

Filtro utilizado (m⁻¹)	Valor leído (m⁻¹)	Error (m⁻¹)	Incertidumbre ± (m⁻¹)
0	0	0	0,1
2,68	2,57	0,11	0,1
6,06	6,08	0,02	0,1
Infinito	Infinito	0	0,1

Filtro utilizado (%)	Valor leído (%)	Error (%)	Incertidumbre ± (%)
0	0	0	0,1
40,5	40,4	0,2	0,1
75,8	75,1	0,9	0,1
100	100	0	0,1

Nota 1: Los valores leídos corresponden al promedio de un conjunto de tres mediciones.**Condiciones ambientales durante la calibración:**

	Máximo	Mínimo
Temperatura ambiente	22°C	21°C
Humedad relativa	69%	66%

Patrones empleados:

Instrumento	Marca	Nº de Identif Interna	Nº de Certificado
Filtro óptico:	GigaTIR	O (A2)	FCEN-UBA 565
Filtro óptico:	GigaTIR	O (B1)	FCEN-UBA 565

Resultado: Cumple con los requisitos normativos

Observaciones: No se realizaron ajustes al instrumento.

Incertidumbre: Ambas incertidumbres de medición expandidas fueron calculadas para un factor de cubrimiento $K = 2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95%. La incertidumbre típica de la medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM 35051:2004.

En ellas se incluyen las contribuciones del método y el comportamiento del elemento sometido a la calibración, bajo las condiciones descriptas. No contiene términos que contemplen el comportamiento del elemento calibrado a largo plazo.

Responsable de la calibración:




Daniel Secondo
Dirección Técnica.

INSPECCIÓN DE EMISIONES SONORAS y GASEOSAS

AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.

Dirección: Coronel Salvadores 640
(CP) C1167AGB
La Boca- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Pais: Argentina



Eduardo E. Giménez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00384

- Octubre de 2025 -

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Buenos Aires, 6, 7, 8 y 9 de Octubre de 2025.

Informe de Inspección

De acuerdo a instrucciones recibidas de la empresa **AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.** procedimos a la realización de una Inspección de Emisiones Sonoras y Gaseosas.

1. Lugar de Inspección:

Ruidos y humos: Costanera del Río Riachuelo, entre Perdriel y Río Limay - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Elementos a inspeccionar

Ruidos emitidos por camión recolector de residuos.

3. Maquinarias o Herramientas utilizadas

- **Decibelímetro Marca TES 1353 – Número de Serie 090208567**
- **Opacímetro Marca GIGATIR – Modelo SYNCRO GAS 6010 – OP7404 - N° de Serie 02019-0004 / 02019-0005**

4. Criterio de Evaluación

Métodos de Medición de Humos de escape de vehículos con motor ciclo diésel.

La emisión de gases contaminantes y particulados en los vehículos ofertados deberán cumplir con la ley N°1356, Régimen de preservación del recurso aire, y el Decreto N° 198/06 de reglamentación de la misma Ley 1.356 de preservación del aire.

En cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, se han de tener en cuenta la Leyes N° 24.295, la N° 25.438, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, así como la Ley N° 3871 de la Ciudad de Buenos Aires de adaptación y mitigación al cambio climático. Por otro lado, en caso de incorporarse la normativa respecto a las emisiones de CO2 en los camiones, se ha de seguir, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

DECRETO N° 198/GCABA/06

REGLAMENTA LA LEY N° 1.356 -

REGULACIÓN EN MATERIA DE PRESERVACIÓN DEL RECURSO AIRE Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA


Anexo IV

Límites de partículas visibles (humos negros) por el tubo de escape de motores diésel en ensayos de aceleración libre medido con opacímetro.

Medición	Naturalmente aspirado o turboalimentado con LDA	Turboalimentado
Densidad de Humos (m^{-1})	$2,62 m^{-1}$	$3 m^{-1}$

*LDA es un dispositivo de control de la bomba inyectora de combustible que permite adecuarse a la presión del turboalimentador.

Métodos de Medición de Ruidos.



Eduardo E. Giménez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° 6439384

A. Medición Nivel de Emisión de Fuentes Móviles según IRAM AITA 9C (Medición Dinámica)

Metodología:

Lineamientos fijados por Ley N°1540 y Dto. 740/07. Metodología definida por la Norma IRAM-AITA 9C, utilizando el Método Dinámico.

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Se hará circular la unidad una distancia de 20 metros, a lo largo de un carril recto. Se utilizará dos equipos de medición en paralelo, a cada lado del carril.

La distancia entre las posiciones de los micrófonos y la línea central del carril será de 7,50+/-0,05 m.

La altura de los micrófonos desde el nivel del piso será de 1,20 +/- 0,02, en un plano horizontal y perpendicular a la línea central del carril.

Se tomarán cuatro (4) mediciones de dos (2) puntos, de cada lado del carril.

Decreto CABA Nº: 740 / 2007

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE RUIDO DE LAS FUENTES MÓVILES

a) VEHÍCULOS AUTOMOTORES

De acuerdo con el Método Dinámico – Norma IRAM AITA 9C, con los límites máximos permisibles contenidos en la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN			LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE		
			OTTO	DIESEL	
				Directa	Indirecta
A	Vehículos de pasajeros hasta 9 asientos (incluido el conductor)		74	75	74
B	Vehículos de pasajeros de más de 9 asientos (incluido el conductor), vehículo de carga o de tracción, y vehículo de uso mixto	Peso bruto total hasta 2000kg	76	77	76
		Peso bruto total entre 2000kg y 3500kg.	77	78	77
C	Vehículo de pasajeros y vehículo de uso mixto con peso bruto total mayor de 3500kg.	Potencia máxima menor que 150 Kw (204 CV)	78	78	78
		Potencia máxima igual o mayor que 150 Kw (204 CV)	80	80	80
D	Vehículo de carga con peso bruto total mayor de 3500 kg.	Potencia máxima menor que 75Kw (102 CV)	77	77	77
		Potencia máxima entre 75Kw (102 CV) y 150 (204 CV)	78	78	78
		Potencia máxima mayor o igual 150 (204 CV)	80	80	80

Para vehículos equipados con más de un eje tractor, de accionamiento permanente o no, los valores límite serán aumentados en 1dB(A) para aquellos vehículos equipados con motor de potencia inferior a 150 Kw (204 CV), y de 2 dB(A) para aquellos vehículos equipados con motor de potencia superior a 150Kw (204 CV).

1. Ningún vehículo en circulación podrá emitir un nivel sonoro de ruido que sea mayor al valor de referencia obtenido en la homologación del vehículo en fábrica, registrado el Método Estático Norma IRAM AITA 9C-1, para cada configuración de vehículo, con una tolerancia de tres decibels A (3dBA), con la finalidad de cubrir la dispersión de producción y la influencia de ruido ambiente del sistema de escape.
2. Para toda evaluación de fuente móvil en la que el valor no sea homologado por el fabricante o importador por haber cesado en su producción, registrará el valor máximo declarado por un fabricante o importador en la respectiva categoría.

Eduardo E. Giménez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° 643384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

B. Medición Nivel de Emisión de Escape y Motor según IRAM AITA 9C-1 (Medición Estática)

Metodología:

Lineamientos fijados por Ley N°1540 y Dto. 740/07, Res. N° 623/GCABA/MMAGC/07. Metodología definida por la Norma IRAM-AITA 9C-1, utilizando el Método Estático.

Se tomará una medición puntual en cada posición de medida. La distancia desde la posición del micrófono al vehículo considerada para la medición de ruido de escape y motor será de 0,5 m, ubicándolo al mismo a 45° +/- 10° respecto del eje frontal.

La altura del micrófono para la medición de Ruido de motor será de 0,5 m y para Ruido de Escape, la altura del orificio de salida de escape de gases.

Res. N° 623/GCABA/MMAGC/07. ESTABLECE VALORES MÁXIMOS DE EMISIÓN SONORA PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, ESCOLAR Y DE CARGA.

Artículo 3° - Para los modelos cuyo año de fabricación resulte ser posterior al año 2006, se aplicará el nivel máximo de 90.7 dBA para sistema de escape y de 93.7 dBA para motor.

Artículo 4° - En todos los casos correspondientes al control realizado sobre el escape, a los límites máximos permitidos identificados en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente corresponde aplicar una tolerancia de tres decibeles A (3 dBA) con la finalidad de cubrir la dispersión de producción y la influencia del ruido ambiente sobre el sistema de escape y el envejecimiento de las unidades y el error propio del instrumento de medición, el cual debe cumplir, en lo que hace a sus especificaciones técnicas, con lo requerido por la Ley N° 1.540 (B.O. N° 211 de fecha 18/1/05) y su Decreto reglamentario N° 740/07 (B.O. N° 2694 de fecha 30/5/07).

C. Medición de Nivel de Emisión Acústica de Equipos Compactadores en Ciclo de Compactación e Izaje

Medición del Nivel de Emisión Acústica de Equipos Compactadores de Carga Lateral automatizado y trasero mecanizado durante **Ciclo Compactación**, con el vehículo funcionando en régimen máximo de compactación, respetándose las condiciones normales de los vehículos durante la prestación del servicio, es decir, con la caja en compactación y a 1200 r.p.m. de acuerdo a Lineamientos fijados por Ley N°1540 y Dto. 740/07, y sus modificatorias.

Medición del Nivel de Emisión Acústica de Equipos Compactadores de Carga Lateral automatizado y trasero mecanizado durante **Ciclo completo de Izaje**, con el vehículo funcionando en régimen máximo de compactación, respetándose las condiciones normales de los vehículos durante la prestación del servicio, es decir, con la caja en compactación y a 1200 r.p.m. de acuerdo a Lineamientos fijados por Ley N°1540 y Dto. 740/07, y sus modificatorias.

Metodología:

Las unidades deben ser medidas en cumplimiento a Lineamientos fijados por Ley N°1540 y Dto. 740/07, y sus modificatorias y con la metodología tomada del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional del Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires N° 06/2003, Anexo VII "Consideraciones Generales de los Servicios".

La medición se realiza en forma estática en una playa de cemento, a una distancia de 11 metros, a partir del centro de los laterales, frente y de la parte trasera del vehículo.


Medición del Nivel de Emisión Acústica de Equipos Compactadores de Carga Lateral automatizado y trasero mecanizado durante **Ciclo Compactación y de Ciclo completo de Izaje** no deben superar, funcionando al régimen máximo de compactación, un nivel de ruido superior a los 74 dBA.

Teniendo en cuenta al momento de la medición que el ruido ambiente deberá ser por lo menos 10 dBA por debajo del límite superior admisible.

5. Desarrollo de la Inspección:

Las mediciones se realizaron de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana – Fracción Húmedos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.



Eduardo E. Giménez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
REG. N° 645384

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: **07-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1016
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OFL 472
Chasis:	3855065
Motor:	8241480
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,28 (m⁻¹)	Valor 2:	0,40 (m⁻¹)
Valor 3:	0,60 (m⁻¹)	Valor 4:	0,49 (m⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,44 (m⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,0 dBA
Temperatura ambiente:	15 °
Velocidad del Viento:	3,86 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	71,8 dBA	Medición 2:	72,0 dBA
Medición 3:	70,0 dBA	Medición 4:	70,6 dBA
Valor Promedio de lado Derecho		72,2 dBA	

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	72,4 dBA	Medición 2:	72,6 dBA
Medición 3:	70,8 dBA	Medición 4:	70,9 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo		70,575dBA	

Valor Final	72,2 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
85,0 dBA	84,8 dBA	84,9 dBA
Escape dBA Promedio	84,9 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Giménez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RDS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **07-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1016
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OFL 472
Chasis:	3855065
Motor:	8241480
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
87,6 dBA	88,0 dBA	87,5 dBA
Motor dBA Promedio	87,7 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	70,5 dBA	Lateral Izquierdo:	69,0 dBA
Parte Trasera Unidad:	67,0 dBA	Lateral Derecho:	70,5 dBA
Valor promedio	69,25 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	70,1 dBA	Lateral Izquierdo:	69,8 dBA
Parte Trasera Unidad:	67,4 dBA	Lateral Derecho:	70,6 dBA
Valor promedio	69,475 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1017
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OFL 473
Chasis:	3854744
Motor:	8241159
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,50 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,32 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,29 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,45 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,39 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	69,6 dBA	Medición 2:	69,9 dBA
Medición 3:	68,9 dBA	Medición 4:	69,4 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	69,95 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	70,0 dBA	Medición 2:	70,3 dBA
Medición 3:	69,6 dBA	Medición 4:	69,7 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	69,4dBA		

Valor Final	69,95 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
79,3 dBA	79,9 dBA	79,6 dBA
Escape dBA Promedio	79,6 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1017
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OFL 473
Chasis:	3854744
Motor:	8241159
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
78,4 dBA	78,6 dBA	79,1 dBA
Motor dBA Promedio	78,7 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	71,7 dBA	Lateral Izquierdo:	72,0 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,3 dBA	Lateral Derecho:	70,0 dBA
Valor promedio	70,75 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	72,0 dBA	Lateral Izquierdo:	72,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,6 dBA	Lateral Derecho:	70,6 dBA
Valor promedio	71,125 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1018
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 481
Chasis:	3862299
Motor:	8249194
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,79 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,80 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,76 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,71 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,77 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	60,0 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	73,8 dBA	Medición 2:	74,3 dBA
Medición 3:	75,1 dBA	Medición 4:	75,3 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	74,325 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	74,5 dBA	Medición 2:	74,7 dBA
Medición 3:	75,6 dBA	Medición 4:	76 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	75,5dBA		

Valor Final	75,5 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
84,5 dBA	85,1 dBA	85,1 dBA
Escape dBA Promedio	84,9 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1018
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 481
Chasis:	3862299
Motor:	8249194
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
84,2 dBA	84,3 dBA	84,7 dBA
Motor dBA Promedio	84,4 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	71,4 dBA	Lateral Izquierdo:	70,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,7 dBA	Lateral Derecho:	71,7 dBA
Valor promedio	70,775 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	72,0 dBA	Lateral Izquierdo:	70,5 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,5 dBA	Lateral Derecho:	71,5 dBA
Valor promedio	70,875 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 07-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1019
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 498
Chasis:	3862347
Motor:	8249242
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,37 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,29 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,60 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,41 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,42 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	60,0 dBA
Temperatura ambiente:	15 °
Velocidad del Viento:	3,86 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	69,9 dBA	Medición 2:	70,5 dBA
Medición 3:	71,7 dBA	Medición 4:	72,5 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	70,575 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	70,9 dBA	Medición 2:	71 dBA
Medición 3:	72,6 dBA	Medición 4:	72,9 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72,425 dBA		

Valor Final	72,425 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
82,8 dBA	83,1 dBA	83,1 dBA
Escape dBA Promedio	83 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **07-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1019
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 498
Chasis:	3862347
Motor:	8249242
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
86,6 dBA	86,6 dBA	86 dBA
Motor dBA Promedio	86,4 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	72,8 dBA	Lateral Izquierdo:	71,0 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,4 dBA	Lateral Derecho:	73,6 dBA
Valor promedio	71,7 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	72,9 dBA	Lateral Izquierdo:	71,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,6 dBA	Lateral Derecho:	73,4 dBA
Valor promedio	71,8 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 08-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1021
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 475
Chasis:	3862360
Motor:	8249255
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	5,30 (m ⁻¹)	Valor 2:	6,00 (m ⁻¹)
Valor 3:	7,05 (m ⁻¹)	Valor 4:	6,20 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	6,14 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Desaprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,6 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	73,6 dBA	Medición 2:	74 dBA
Medición 3:	72 dBA	Medición 4:	72,1 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	74,075 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	74,3 dBA	Medición 2:	74,4 dBA
Medición 3:	72,5 dBA	Medición 4:	73 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72,4dBA		

Valor Final	74,075 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
85,6 dBA	86 dBA	86,1 dBA
Escape dBA Promedio	85,9 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1021
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 475
Chasis:	3862360
Motor:	8249255
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
85,3 dBA	85,6 dBA	85 dBA
Motor dBA Promedio	85,3 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	73,6 dBA	Lateral Izquierdo:	71,2 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,6 dBA	Lateral Derecho:	72,5 dBA
Valor promedio	71,475 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	73,1 dBA	Lateral Izquierdo:	71,0 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,5 dBA	Lateral Derecho:	72,1 dBA
Valor promedio	71,175 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 07-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1022
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 491
Chasis:	3862296
Motor:	8249191
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,60 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,39 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,61 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,72 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,58 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,0 dBA
Temperatura ambiente:	15 °
Velocidad del Viento:	3,86 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	75,9 dBA	Medición 2:	76,6 dBA
Medición 3:	74,8 dBA	Medición 4:	75,3 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	76,55 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,7 dBA	Medición 2:	77 dBA
Medición 3:	75,7 dBA	Medición 4:	75,9 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	75,425dBA		

Valor Final	76,55 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
84,5 dBA	84,9 dBA	85 dBA
Escape dBA Promedio	84,8 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **07-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1022
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 491
Chasis:	3862296
Motor:	8249191
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
86 dBA	86,3 dBA	86,6 dBA
Motor dBA Promedio	86,3 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	79,2 dBA	Lateral Izquierdo:	78,8 dBA
Parte Trasera Unidad:	73,6 dBA	Lateral Derecho:	71,2 dBA
Valor promedio	75,7 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Desaprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	79,3 dBA	Lateral Izquierdo:	78,9 dBA
Parte Trasera Unidad:	73,6 dBA	Lateral Derecho:	71,3 dBA
Valor promedio	75,775 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Desaprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 08-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1023
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OJF 372
Chasis:	3863956
Motor:	8250875
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,72 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,50 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,57 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,82 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,65 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,0 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	72 dBA	Medición 2:	72,3 dBA
Medición 3:	71,5 dBA	Medición 4:	71,7 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	72,45 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	72,6 dBA	Medición 2:	72,9 dBA
Medición 3:	72 dBA	Medición 4:	72,5 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	71,925 dBA		

Valor Final	72,45 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
76,7 dBA	77 dBA	77,3 dBA
Escape dBA Promedio	77 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1023
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OJF 372
Chasis:	3863956
Motor:	8250875
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
84,5 dBA	84,7 dBA	84,3 dBA
Motor dBA Promedio	84,5 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	72,3 dBA	Lateral Izquierdo:	69,2 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,3 dBA	Lateral Derecho:	70,4 dBA
Valor promedio	70,05 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Desaprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	72,6 dBA	Lateral Izquierdo:	69,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,6 dBA	Lateral Derecho:	70,5 dBA
Valor promedio	70,25 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1024
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OJF 373
Chasis:	9BSP6X200F3863883
Motor:	8250802
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,09 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,10 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,06 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,05 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,08 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,5 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	71,8 dBA	Medición 2:	72,7 dBA
Medición 3:	70,5 dBA	Medición 4:	70,7 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	72,65 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	73 dBA	Medición 2:	73,1 dBA
Medición 3:	70,9 dBA	Medición 4:	71,2 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	70,825 dBA		

Valor Final	72,65 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
81,3 dBA	82 dBA	82,1 dBA
Escape dBA Promedio	81,8 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
REG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1024
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OJF 373
Chasis:	9BSP6X200F3863883
Motor:	8250802
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
83,5 dBA	83,9 dBA	84 dBA
Motor dBA Promedio	83,8 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	73,0 dBA	Lateral Izquierdo:	72,0 dBA
Parte Trasera Unidad:	73,0 dBA	Lateral Derecho:	71,5 dBA
Valor promedio	72,375 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	73,1 dBA	Lateral Izquierdo:	72,0 dBA
Parte Trasera Unidad:	73,1 dBA	Lateral Derecho:	71,7 dBA
Valor promedio	72,475 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 09-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1025
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 477
Chasis:	3862350
Motor:	8249245
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	1,32 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,99 (m ⁻¹)
Valor 3:	1,00 (m ⁻¹)	Valor 4:	1,28 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,15 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,6 dBA
Temperatura ambiente:	23 °
Velocidad del Viento:	4,80 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	76,1 dBA	Medición 2:	76,6 dBA
Medición 3:	75,2 dBA	Medición 4:	75,4 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	76,6 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,7 dBA	Medición 2:	77 dBA
Medición 3:	75,7 dBA	Medición 4:	76,1 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	75,6dBA		

Valor Final	76,6 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
84,2 dBA	85 dBA	85,2 dBA
Escape dBA Promedio	84,8 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **09-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1025
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 477
Chasis:	3862350
Motor:	8249245
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
83,2 dBA	82,5 dBA	82,7 dBA
Motor dBA Promedio	82,8 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	71,8 dBA	Lateral Izquierdo:	71,6 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,1 dBA	Lateral Derecho:	70,3 dBA
Valor promedio	70,7 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	72,0 dBA	Lateral Izquierdo:	71,9 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,2 dBA	Lateral Derecho:	70,6 dBA
Valor promedio	70,925 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1026
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 490
Chasis:	3862259
Motor:	8249155
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,56 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,60 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,78 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,69 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,66 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,2 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	75 dBA	Medición 2:	75,4 dBA
Medición 3:	74 dBA	Medición 4:	74,7 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	75,9 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,3 dBA	Medición 2:	76,9 dBA
Medición 3:	74,9 dBA	Medición 4:	75 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	74,65dBA		

Valor Final	75,9 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
84,1 dBA	84,6 dBA	84,8 dBA
Escape dBA Promedio	84,5 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1026
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 490
Chasis:	3862259
Motor:	8249155
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
81,3 dBA	81,4 dBA	81,5 dBA
Motor dBA Promedio	81,4 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	70,6 dBA	Lateral Izquierdo:	70,6 dBA
Parte Trasera Unidad:	70,9 dBA	Lateral Derecho:	71,2 dBA
Valor promedio	70,825 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	70,9 dBA	Lateral Izquierdo:	70,6 dBA
Parte Trasera Unidad:	7,9 dBA	Lateral Derecho:	71,5 dBA
Valor promedio	55,225 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 07-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1027
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 497
Chasis:	3862269
Motor:	8249164
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,99 (m ⁻¹)	Valor 2:	1,20 (m ⁻¹)
Valor 3:	1,10 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,87 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,04 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,2 dBA
Temperatura ambiente:	15 °
Velocidad del Viento:	3,86 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	75,9 dBA	Medición 2:	76,3 dBA
Medición 3:	74 dBA	Medición 4:	74,4 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	76,325 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,5 dBA	Medición 2:	76,6 dBA
Medición 3:	74,9 dBA	Medición 4:	75 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	74,575 dBA		

Valor Final	76,325 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
83 dBA	83,5 dBA	83,7 dBA
Escape dBA Promedio	83,4 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **07-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1027
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 497
Chasis:	3862269
Motor:	8249164
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
84,9 dBA	84,8 dBA	84,7 dBA
Motor dBA Promedio	84,8 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	75,4 dBA	Lateral Izquierdo:	74,4 dBA
Parte Trasera Unidad:	73,3 dBA	Lateral Derecho:	76,4 dBA
Valor promedio	74,875 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Desaprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	75,6 dBA	Lateral Izquierdo:	74,6 dBA
Parte Trasera Unidad:	73,3 dBA	Lateral Derecho:	76,7 dBA
Valor promedio	75,05 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Desaprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1028
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 494
Chasis:	3862326
Motor:	8249221
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,63 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,51 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,72 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,61 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,62 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,2 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	71,3 dBA	Medición 2:	72 dBA
Medición 3:	73,6 dBA	Medición 4:	74 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	72,1 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	72,4 dBA	Medición 2:	72,7 dBA
Medición 3:	74,1 dBA	Medición 4:	74,6 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	74,075 dBA		

Valor Final	74,075 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
83 dBA	83,9 dBA	83,6 dBA
Escape dBA Promedio	83,5 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1028
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 494
Chasis:	3862326
Motor:	8249221
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
80,3 dBA	80,6 dBA	80,9 dBA
Motor dBA Promedio	80,6 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	70,0 dBA	Lateral Izquierdo:	72,9 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,1 dBA	Lateral Derecho:	71,6 dBA
Valor promedio	70,65 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	70,2 dBA	Lateral Izquierdo:	72,7 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,5 dBA	Lateral Derecho:	71,5 dBA
Valor promedio	70,725 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 07-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1029
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 489
Chasis:	9BSP6X200F3863037
Motor:	8249960
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,44 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,38 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,52 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,62 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,49 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	15 °
Velocidad del Viento:	3,86 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	72,6 dBA	Medición 2:	72,9 dBA
Medición 3:	71,6 dBA	Medición 4:	72,3 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	73,05 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	73,1 dBA	Medición 2:	73,6 dBA
Medición 3:	72,4 dBA	Medición 4:	72,6 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72,225 dBA		

Valor Final	73,05 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
87,1 dBA	87,5 dBA	87,9 dBA
Escape dBA Promedio	87,5 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **07-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1029
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 489
Chasis:	9BSP6X200F3863037
Motor:	8249960
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
85,3 dBA	86,1 dBA	86 dBA
Motor dBA Promedio	85,8 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	72,2 dBA	Lateral Izquierdo:	70,7 dBA
Parte Trasera Unidad:	71,2 dBA	Lateral Derecho:	73,7 dBA
Valor promedio	71,95 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	71,9 dBA	Lateral Izquierdo:	70,9 dBA
Parte Trasera Unidad:	71,4 dBA	Lateral Derecho:	73,8 dBA
Valor promedio	72 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.
Rep. de Argentina

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 08-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1030
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 492
Chasis:	3863801
Motor:	8250720
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,56 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,48 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,60 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,59 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,56 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,2 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	75 dBA	Medición 2:	75,1 dBA
Medición 3:	73,5 dBA	Medición 4:	73,6 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	75,25 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	75,3 dBA	Medición 2:	75,6 dBA
Medición 3:	73,9 dBA	Medición 4:	74 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	73,75 dBA		

Valor Final	75,25 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
84 dBA	84,2 dBA	83,2 dBA
Escape dBA Promedio	83,8 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1030
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 492
Chasis:	3863801
Motor:	8250720
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
81,4 dBA	81,4 dBA	81,7 dBA
Motor dBA Promedio	81,5 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	69,2 dBA	Lateral Izquierdo:	72,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,7 dBA	Lateral Derecho:	71,6 dBA
Valor promedio	70,45 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	69,3 dBA	Lateral Izquierdo:	72,0 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,4 dBA	Lateral Derecho:	71,2 dBA
Valor promedio	70,225 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 08-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1031
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 495
Chasis:	3863837
Motor:	8250756
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,67 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,71 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,69 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,76 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,71 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	70,2 dBA	Medición 2:	70,5 dBA
Medición 3:	72,3 dBA	Medición 4:	72,5 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	70,725 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	71 dBA	Medición 2:	71,2 dBA
Medición 3:	72,6 dBA	Medición 4:	72,7 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72,525 dBA		

Valor Final	72,525 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
89,5 dBA	89,3 dBA	89,7 dBA
Escape dBA Promedio	89,5 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1031
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 495
Chasis:	3863837
Motor:	8250756
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
81,7 dBA	82,2 dBA	82,1 dBA
Motor dBA Promedio	82 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	73,7 dBA	Lateral Izquierdo:	71,2 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,6 dBA	Lateral Derecho:	72,5 dBA
Valor promedio	71,5 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	73,8 dBA	Lateral Izquierdo:	71,4 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,7 dBA	Lateral Derecho:	72,3 dBA
Valor promedio	71,55 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1032
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 478
Chasis:	9BSP6X200F3859779
Motor:	8246582
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,31 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,49 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,52 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,60 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,48 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	76,4 dBA	Medición 2:	76,6 dBA
Medición 3:	75,3 dBA	Medición 4:	75,6 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	76,7 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,8 dBA	Medición 2:	77 dBA
Medición 3:	75,9 dBA	Medición 4:	76 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	75,7dBA		

Valor Final	76,7 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
86,3 dBA	86,7 dBA	86,8 dBA
Escape dBA Promedio	86,6 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1032
Equipo:	Compactador de Carga Lateral
Año:	2014
Dominio:	OGL 478
Chasis:	9BSP6X200F3859779
Motor:	8246582
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
88,3 dBA	88,2 dBA	88,4 dBA
Motor dBA Promedio	88,3 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	68,6 dBA	Lateral Izquierdo:	70,5 dBA
Parte Trasera Unidad:	66,5 dBA	Lateral Derecho:	69,6 dBA
Valor promedio	68,8 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	69,0 dBA	Lateral Izquierdo:	70,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	66,3 dBA	Lateral Derecho:	69,4 dBA
Valor promedio	68,75 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1034
Equipo:	Rec. Comp. Carga Lateral (Derecho)
Año:	2024
Dominio:	AG828EM
Chasis:	8ATE2HMH0RX126664
Motor:	F4AE3681E*8119491
Modelo:	240E28RCA33
Marca Caja:	FARID / TMS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	240

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,05 (m⁻¹)	Valor 2:	0,07 (m⁻¹)
Valor 3:	0,10 (m⁻¹)	Valor 4:	0,09 (m⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,08 (m⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	72,8 dBA	Medición 2:	73,6 dBA
Medición 3:	74 dBA	Medición 4:	75 dBA
Valor Promedio de lado Derecho		73,725 dBA	

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	74,2 dBA	Medición 2:	74,3 dBA
Medición 3:	75,1 dBA	Medición 4:	75,2 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo		74,825 dBA	

Valor Final	74,825 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
86,3 dBA	86,5 dBA	86,1 dBA
Escape dBA Promedio	86,3 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1034
Equipo:	Rec. Comp. Carga Lateral (Derecho)
Año:	2024
Dominio:	AG828EM
Chasis:	8ATE2HMH0RX126664
Motor:	F4AE3681E*8119491
Modelo:	240E28RCA33
Marca Caja:	FARID / TMS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	240

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
82,4 dBA	82,7 dBA	82,7 dBA
Motor dBA Promedio	82,6 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	67,2 dBA	Lateral Izquierdo:	69,0 dBA
Parte Trasera Unidad:	67,3 dBA	Lateral Derecho:	70,0 dBA
Valor promedio	68,375 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	67,0 dBA	Lateral Izquierdo:	69,2 dBA
Parte Trasera Unidad:	67,5 dBA	Lateral Derecho:	70,3 dBA
Valor promedio	68,5 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1038
Equipo:	Compactador de Carga lateral
Año:	2025
Dominio:	AH080SL
Chasis:	8ATA1RMH0RX127838
Motor:	F4AE3681E*8128403
Modelo:	170E28 MLC
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,06 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,07 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,08 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,09 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,08 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,2 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	73,1 dBA	Medición 2:	73,6 dBA
Medición 3:	76 dBA	Medición 4:	76,1 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	73,8 dBA		

Medición de lado Izquierdo


Medición 1:	74 dBA	Medición 2:	74,5 dBA
Medición 3:	76,2 dBA	Medición 4:	76,5 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	76,2dBA		

Valor Final	76,2 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
76,6 dBA	76,5 dBA	76,4 dBA
Escape dBA Promedio	76,5 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	


Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA39384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1038
Equipo:	Compactador de Carga lateral
Año:	2025
Dominio:	AH080SL
Chasis:	8ATA1RMH0RX127838
Motor:	F4AE3681E*8128403
Modelo:	170E28 MLC
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
74,7 dBA	75 dBA	75 dBA
Motor dBA Promedio	74,9 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	68,0 dBA	Lateral Izquierdo:	68,7 dBA
Parte Trasera Unidad:	66,4 dBA	Lateral Derecho:	69,5 dBA
Valor promedio	68,15 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	68,1 dBA	Lateral Izquierdo:	68,9 dBA
Parte Trasera Unidad:	66,5 dBA	Lateral Derecho:	69,6 dBA
Valor promedio	68,275 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1039
Equipo:	Compactador de Carga lateral
Año:	2025
Dominio:	AH080SM
Chasis:	8ATA1RMH0RX127876
Motor:	F4AE3681E*8129032
Modelo:	170E28 MLC
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,04 (m⁻¹)	Valor 2:	0,03 (m⁻¹)
Valor 3:	0,05 (m⁻¹)	Valor 4:	0,06 (m⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,05 (m⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,2 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	71,8 dBA	Medición 2:	72,3 dBA
Medición 3:	71 dBA	Medición 4:	71,2 dBA
Valor Promedio de lado Derecho		72,35 dBA	

Medición de lado Izquierdo


Medición 1:	72,5 dBA	Medición 2:	72,8 dBA
Medición 3:	71,5 dBA	Medición 4:	71,9 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo		71,4dBA	

Valor Final	72,35 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
66,6 dBA	67 dBA	67,1 dBA
Escape dBA Promedio	66,9 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	


Eduardo E. Gimenez
 Ing. Esp. Ing. Ambiental
 RGS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1039
Equipo:	Compactador de Carga lateral
Año:	2025
Dominio:	AH080SM
Chasis:	8ATA1RMH0RX127876
Motor:	F4AE3681E*8129032
Modelo:	170E28 MLC
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
67,5 dBA	68,1 dBA	68,1 dBA
Motor dBA Promedio	67,9 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	70,2 dBA	Lateral Izquierdo:	70,6 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,9 dBA	Lateral Derecho:	71,9 dBA
Valor promedio	70,4 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	70,3 dBA	Lateral Izquierdo:	70,5 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,0 dBA	Lateral Derecho:	72,0 dBA
Valor promedio	70,45 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1040
Equipo:	Compactador de Carga Bilateral
Año:	2017
Dominio:	AB786TQ
Chasis:	9BSP6X200H3904481
Motor:	8293605
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	NORD
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,19 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,21 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,22 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,31 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,23 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	73,1 dBA	Medición 2:	74 dBA
Medición 3:	74,8 dBA	Medición 4:	75,3 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	73,95 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	74,2 dBA	Medición 2:	74,5 dBA
Medición 3:	75,6 dBA	Medición 4:	75,7 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	75,35dBA		

Valor Final	75,35 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
83,2 dBA	83,7 dBA	83,9 dBA
Escape dBA Promedio	83,6 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1040
Equipo:	Compactador de Carga Bilateral
Año:	2017
Dominio:	AB786TQ
Chasis:	9BSP6X200H3904481
Motor:	8293605
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	NORD
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
81,5 dBA	81,7 dBA	81,9 dBA
Motor dBA Promedio	81,7 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	69,7 dBA	Lateral Izquierdo:	71,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,7 dBA	Lateral Derecho:	70,5 dBA
Valor promedio	70,05 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	69,8 dBA	Lateral Izquierdo:	71,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,1 dBA	Lateral Derecho:	70,6 dBA
Valor promedio	70,2 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1041
Equipo:	Compactador de Carga Bilateral
Año:	2017
Dominio:	AB786TR
Chasis:	9BSP6X200H3904494
Motor:	8293618
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	NORD
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,60 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,66 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,29 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,53 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,52 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	60,0 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	70,2 dBA	Medición 2:	70,8 dBA
Medición 3:	71,5 dBA	Medición 4:	71,9 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	70,825 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	71 dBA	Medición 2:	71,3 dBA
Medición 3:	72,3 dBA	Medición 4:	72,6 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72,075 dBA		

Valor Final	72,075 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
86,7 dBA	87,4 dBA	87,5 dBA
Escape dBA Promedio	87,2 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
REG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1041
Equipo:	Compactador de Carga Bilateral
Año:	2017
Dominio:	AB786TR
Chasis:	9BSP6X200H3904494
Motor:	8293618
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	NORD
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
85,6 dBA	85,6 dBA	85,9 dBA
Motor dBA Promedio	85,7 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	72,8 dBA	Lateral Izquierdo:	72,4 dBA
Parte Trasera Unidad:	71,0 dBA	Lateral Derecho:	71,2 dBA
Valor promedio	71,85 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	73,0 dBA	Lateral Izquierdo:	72,6 dBA
Parte Trasera Unidad:	71,3 dBA	Lateral Derecho:	71,5 dBA
Valor promedio	72,1 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 09-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1042
Equipo:	Compactador de Carga Bilateral
Año:	2017
Dominio:	AB786UP
Chasis:	9BSP6X200H3904548
Motor:	8293672
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	NORD
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	2,26 (m ⁻¹)	Valor 2:	1,99 (m ⁻¹)
Valor 3:	1,98 (m ⁻¹)	Valor 4:	2,00 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	2,06 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	60,0 dBA
Temperatura ambiente:	23 °
Velocidad del Viento:	4,80 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	73,4 dBA	Medición 2:	74 dBA
Medición 3:	72,1 dBA	Medición 4:	73 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	74,375 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	74,7 dBA	Medición 2:	75,4 dBA
Medición 3:	73,7 dBA	Medición 4:	74 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	73,2dBA		

Valor Final	74,375 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
80,3 dBA	80,5 dBA	81 dBA
Escape dBA Promedio	80,6 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **09-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1042
Equipo:	Compactador de Carga Bilateral
Año:	2017
Dominio:	AB786UP
Chasis:	9BSP6X200H3904548
Motor:	8293672
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	NORD
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
82,9 dBA	82,8 dBA	82,7 dBA
Motor dBA Promedio	82,8 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	69,9 dBA	Lateral Izquierdo:	72,9 dBA
Parte Trasera Unidad:	70,4 dBA	Lateral Derecho:	71,6 dBA
Valor promedio	71,2 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	70,0 dBA	Lateral Izquierdo:	73,0 dBA
Parte Trasera Unidad:	70,0 dBA	Lateral Derecho:	71,9 dBA
Valor promedio	71,225 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 08-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1045
Equipo:	Compactador de Carga Bilateral
Año:	2017
Dominio:	AB875HS
Chasis:	9BSP6X200H3904570
Motor:	8293693
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	NORD
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,58 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,62 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,71 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,61 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,63 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,3 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	72 dBA	Medición 2:	73 dBA
Medición 3:	71,1 dBA	Medición 4:	71,4 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	72,95 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	73,2 dBA	Medición 2:	73,6 dBA
Medición 3:	71,8 dBA	Medición 4:	71,9 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	71,55dBA		

Valor Final	72,95 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
87,6 dBA	88 dBA	88,1 dBA
Escape dBA Promedio	87,9 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1045
Equipo:	Compactador de Carga Bilateral
Año:	2017
Dominio:	AB875HS
Chasis:	9BSP6X200H3904570
Motor:	8293693
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	NORD
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
87 dBA	86,6 dBA	86,5 dBA
Motor dBA Promedio	86,7 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	73,0 dBA	Lateral Izquierdo:	69,9 dBA
Parte Trasera Unidad:	70,2 dBA	Lateral Derecho:	70,2 dBA
Valor promedio	70,825 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	73,1 dBA	Lateral Izquierdo:	70,0 dBA
Parte Trasera Unidad:	70,3 dBA	Lateral Derecho:	70,3 dBA
Valor promedio	70,925 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1047
Equipo:	COMPACTADOR BILATERAL
Año:	2019
Dominio:	AD755XN
Chasis:	8ATA1UPH0KX110652
Motor:	F2CE3681C*5068226
Modelo:	STRALIS 200S36NCA43
Marca Caja:	FARID
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,07 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,05 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,07 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,08 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,07 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,5 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	77,2 dBA	Medición 2:	77,4 dBA
Medición 3:	74 dBA	Medición 4:	75 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	77,5 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	77,6 dBA	Medición 2:	77,8 dBA
Medición 3:	75,3 dBA	Medición 4:	75,5 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	74,95dBA		

Valor Final	77,5 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
83,1 dBA	83,5 dBA	83 dBA
Escape dBA Promedio	83,2 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1047
Equipo:	COMPACTADOR BILATERAL
Año:	2019
Dominio:	AD755XN
Chasis:	8ATA1UPH0KX110652
Motor:	F2CE3681C*5068226
Modelo:	STRALIS 200S36NCA43
Marca Caja:	FARID
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
79,5 dBA	80,2 dBA	80 dBA
Motor dBA Promedio	79,9 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	69,7 dBA	Lateral Izquierdo:	69,7 dBA
Parte Trasera Unidad:	66,0 dBA	Lateral Derecho:	70,5 dBA
Valor promedio	68,975 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	69,9 dBA	Lateral Izquierdo:	69,9 dBA
Parte Trasera Unidad:	66,5 dBA	Lateral Derecho:	70,7 dBA
Valor promedio	69,25 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 07-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1048
Equipo:	COMPACTADOR BILATERAL
Año:	2020
Dominio:	AE361VP
Chasis:	YS2P6X200L5581790
Motor:	7221025
Modelo:	P280 B 6X2
Marca Caja:	FARID
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,01 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,01 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,01 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,01 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,01 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,5 dBA
Temperatura ambiente:	15 °
Velocidad del Viento:	3,86 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	71,6 dBA	Medición 2:	72,6 dBA
Medición 3:	75 dBA	Medición 4:	75,1 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	72,7 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	73,2 dBA	Medición 2:	73,4 dBA
Medición 3:	75,3 dBA	Medición 4:	75,6 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	75,25dBA		

Valor Final	75,25 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
81,7 dBA	82,5 dBA	82,4 dBA
Escape dBA Promedio	82,2 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **07-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1048
Equipo:	COMPACTADOR BILATERAL
Año:	2020
Dominio:	AE361VP
Chasis:	YS2P6X200L5581790
Motor:	7221025
Modelo:	P280 B 6X2
Marca Caja:	FARID
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
81,4 dBA	81,7 dBA	81,7 dBA
Motor dBA Promedio	81,6 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	73,0 dBA	Lateral Izquierdo:	71,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,3 dBA	Lateral Derecho:	72,7 dBA
Valor promedio	71,325 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	73,2 dBA	Lateral Izquierdo:	71,5 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,6 dBA	Lateral Derecho:	72,6 dBA
Valor promedio	71,475 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1049
Equipo:	COMPACTADOR BILATERAL
Año:	2021
Dominio:	AG148MD
Chasis:	8ATA1UPH0MX112725
Motor:	F2CE3681C*5076662
Modelo:	STRALIS 200S36NCA43A
Marca Caja:	FARID
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,05 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,07 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,09 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,06 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,07 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,5 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	73,8 dBA	Medición 2:	74,8 dBA
Medición 3:	75,6 dBA	Medición 4:	76 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	74,625 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	74,9 dBA	Medición 2:	75 dBA
Medición 3:	76,1 dBA	Medición 4:	76,4 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	76,025 dBA		

Valor Final	76,025 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
79 dBA	79,4 dBA	78,9 dBA
Escape dBA Promedio	79,1 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RDS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1049
Equipo:	COMPACTADOR BILATERAL
Año:	2021
Dominio:	AG148MD
Chasis:	8ATA1UPH0MX112725
Motor:	F2CE3681C*5076662
Modelo:	STRALIS 200S36NCA43A
Marca Caja:	FARID
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
82,3 dBA	82,4 dBA	82,5 dBA
Motor dBA Promedio	82,4 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	67,7 dBA	Lateral Izquierdo:	66,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	64,2 dBA	Lateral Derecho:	67,7 dBA
Valor promedio	66,475 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	68,0 dBA	Lateral Izquierdo:	66,5 dBA
Parte Trasera Unidad:	64,6 dBA	Lateral Derecho:	67,9 dBA
Valor promedio	66,75 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

 Fecha de la Inspección: **06-10-25**
Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1050
Equipo:	COMPACTADOR BILATERAL
Año:	2020
Dominio:	AG148MD
Chasis:	8ATA1UPH0LX111291
Motor:	F2CE3681C*5070144
Modelo:	STRALIS 200S36CA43A
Marca Caja:	FARID MODELO PALVI CS-DS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:
Humos:

Valor 1:	0,26 (m⁻¹)	Valor 2:	0,12 (m⁻¹)
Valor 3:	0,18 (m⁻¹)	Valor 4:	0,30 (m⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,22 (m⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:
Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,5 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	69 dBA	Medición 2:	69,6 dBA
Medición 3:	71,2 dBA	Medición 4:	71,4 dBA
Valor Promedio de lado Derecho		69,725 dBA	


Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	70 dBA	Medición 2:	70,3 dBA
Medición 3:	71,5 dBA	Medición 4:	71,9 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo		71,5dBA	

Valor Final	71,5 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)
Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
83,5 dBA	84 dBA	84,2 dBA
Escape dBA Promedio	83,9 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	


 Eduardo E. Gimenez
 Ing. Esp. Ing. Ambiental
 REG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1050
Equipo:	COMPACTADOR BILATERAL
Año:	2020
Dominio:	AG148MD
Chasis:	8ATA1UPH0LX111291
Motor:	F2CE3681C*5070144
Modelo:	STRALIS 200S36CA43A
Marca Caja:	FARID MODELO PALVI CS-DS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
80,2 dBA	80,6 dBA	80,7 dBA
Motor dBA Promedio	80,5 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	67,6 dBA	Lateral Izquierdo:	67,7 dBA
Parte Trasera Unidad:	67,0 dBA	Lateral Derecho:	68,2 dBA
Valor promedio	67,625 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	67,9 dBA	Lateral Izquierdo:	68,0 dBA
Parte Trasera Unidad:	67,2 dBA	Lateral Derecho:	68,1 dBA
Valor promedio	67,8 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1052
Equipo:	COMPACTADOR BILATERAL
Año:	2023
Dominio:	AG342OU
Chasis:	8ATA1UPH0MX112935
Motor:	F2CE3681C*5077834
Modelo:	STRALIS 200S36NCA43
Marca Caja:	PALVI CS-DS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	360

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,56 (m⁻¹)	Valor 2:	0,70 (m⁻¹)
Valor 3:	0,82 (m⁻¹)	Valor 4:	0,76 (m⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,71 (m⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,2 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	76,9 dBA	Medición 2:	77,5 dBA
Medición 3:	74,5 dBA	Medición 4:	75,5 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	77,45 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	77,6 dBA	Medición 2:	77,8 dBA
Medición 3:	75,9 dBA	Medición 4:	76,2 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	75,525 dBA		

Valor Final	77,45 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
77,3 dBA	77,6 dBA	77,9 dBA
Escape dBA Promedio	77,6 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1052
Equipo:	COMPACTADOR BILATERAL
Año:	2023
Dominio:	AG342OU
Chasis:	8ATA1UPH0MX112935
Motor:	F2CE3681C*5077834
Modelo:	STRALIS 200S36NCA43
Marca Caja:	PALVI CS-DS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	360

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
75,6 dBA	76 dBA	76,1 dBA
Motor dBA Promedio	75,9 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	68,7 dBA	Lateral Izquierdo:	70,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	67,6 dBA	Lateral Derecho:	69,3 dBA
Valor promedio	68,975 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	68,8 dBA	Lateral Izquierdo:	70,0 dBA
Parte Trasera Unidad:	67,8 dBA	Lateral Derecho:	69,6 dBA
Valor promedio	69,05 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: **07-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1053
Equipo:	COMPACTADOR BILATERAL
Año:	2023
Dominio:	AG828EN
Chasis:	8ATA1UPH0PX121935
Motor:	F2CE3681C*5095264
Modelo:	STRALIS 200S36NCA43
Marca Caja:	PALVI / TMS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	360

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,26 (m⁻¹)	Valor 2:	0,18 (m⁻¹)
Valor 3:	0,25 (m⁻¹)	Valor 4:	0,19 (m⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,22 (m⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,2 dBA
Temperatura ambiente:	15 °
Velocidad del Viento:	3,86 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	74,7 dBA	Medición 2:	75,7 dBA
Medición 3:	72,8 dBA	Medición 4:	73 dBA
Valor Promedio de lado Derecho		75,525 dBA	

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	75,8 dBA	Medición 2:	75,9 dBA
Medición 3:	73,6 dBA	Medición 4:	74,2 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo		73,4dBA	

Valor Final	75,525 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
78,3 dBA	78,2 dBA	79 dBA
Escape dBA Promedio	78,5 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RDS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **07-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1053
Equipo:	COMPACTADOR BILATERAL
Año:	2023
Dominio:	AG828EN
Chasis:	8ATA1UPH0PX121935
Motor:	F2CE3681C*5095264
Modelo:	STRALIS 200S36NCA43
Marca Caja:	PALVI / TMS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	360

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
78,5 dBA	78,9 dBA	79 dBA
Motor dBA Promedio	78,8 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	65,8 dBA	Lateral Izquierdo:	67,1 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,2 dBA	Lateral Derecho:	69,6 dBA
Valor promedio	67,925 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	66,0 dBA	Lateral Izquierdo:	67,2 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,4 dBA	Lateral Derecho:	69,7 dBA
Valor promedio	68,075 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 07-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1054
Equipo:	COMPACTADOR BILATERAL
Año:	2024
Dominio:	AG828EO
Chasis:	8ATA1UPH0RX123849
Motor:	F2CE3681C*5099332
Modelo:	STRALIS 200S36NCA43
Marca Caja:	PALVI / TMS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	360

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,29 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,31 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,26 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,31 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,29 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,2 dBA
Temperatura ambiente:	15 °
Velocidad del Viento:	3,86 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	72 dBA	Medición 2:	72,1 dBA
Medición 3:	73,4 dBA	Medición 4:	73,7 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	72,35 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	72,5 dBA	Medición 2:	72,8 dBA
Medición 3:	73,9 dBA	Medición 4:	74,6 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	73,9dBA		

Valor Final	73,9 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
79,8 dBA	80 dBA	80,2 dBA
Escape dBA Promedio	80 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RDS. N° GA89384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **07-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1054
Equipo:	COMPACTADOR BILATERAL
Año:	2024
Dominio:	AG828EO
Chasis:	8ATA1UPH0RX123849
Motor:	F2CE3681C*5099332
Modelo:	STRALIS 200S36NCA43
Marca Caja:	PALVI / TMS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	360

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
78,8 dBA	78,6 dBA	79 dBA
Motor dBA Promedio	78,8 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	65,0 dBA	Lateral Izquierdo:	67,7 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,1 dBA	Lateral Derecho:	70,2 dBA
Valor promedio	68 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	65,2 dBA	Lateral Izquierdo:	67,6 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,0 dBA	Lateral Derecho:	70,4 dBA
Valor promedio	68,05 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 08-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1122
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2012
Dominio:	LWP 530
Chasis:	9BSP6X200C3814298
Motor:	8199150
Modelo:	P270 B6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,17 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,22 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,18 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,19 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,19 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,1 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	75,6 dBA	Medición 2:	76 dBA
Medición 3:	77 dBA	Medición 4:	77,1 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	75,975 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,1 dBA	Medición 2:	76,2 dBA
Medición 3:	77,2 dBA	Medición 4:	77,3 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	77,15dBA		

Valor Final	77,15 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
76,2 dBA	76,6 dBA	76,4 dBA
Escape dBA Promedio	76,4 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1122
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2012
Dominio:	LWP 530
Chasis:	9BSP6X200C3814298
Motor:	8199150
Modelo:	P270 B6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
88,2 dBA	88,3 dBA	88,4 dBA
Motor dBA Promedio	88,3 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	72,9 dBA	Lateral Izquierdo:	72,5 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,4 dBA	Lateral Derecho:	70,1 dBA
Valor promedio	71,225 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	73,0 dBA	Lateral Izquierdo:	72,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,3 dBA	Lateral Derecho:	69,9 dBA
Valor promedio	71,125 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1125
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OHN 955
Chasis:	8ATA1PJHOFX094235
Motor:	F4AEE681F*8008057*
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,96 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,67 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,62 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,66 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,73 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,1 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	73,7 dBA	Medición 2:	74 dBA
Medición 3:	72,6 dBA	Medición 4:	72,9 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	74,025 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	74,1 dBA	Medición 2:	74,3 dBA
Medición 3:	73 dBA	Medición 4:	73,3 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72,95dBA		

Valor Final	74,025 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
79 dBA	79,2 dBA	79,7 dBA
Escape dBA Promedio	79,3 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RDS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1125
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OHN 955
Chasis:	8ATA1PJHOFX094235
Motor:	F4AEE681F*8008057*
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
78,5 dBA	78,7 dBA	78,9 dBA
Motor dBA Promedio	78,7 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	70,3 dBA	Lateral Izquierdo:	72,0 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,0 dBA	Lateral Derecho:	71,5 dBA
Valor promedio	70,7 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	70,4 dBA	Lateral Izquierdo:	72,1 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,3 dBA	Lateral Derecho:	71,9 dBA
Valor promedio	70,925 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1126
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OHN 953
Chasis:	8ATA1PJHOFX094231
Motor:	F4AEE681F*8007735*
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	1,29 (m ⁻¹)	Valor 2:	1,98 (m ⁻¹)
Valor 3:	2,00 (m ⁻¹)	Valor 4:	1,79 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,77 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,1 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	70,3 dBA	Medición 2:	70,5 dBA
Medición 3:	73,7 dBA	Medición 4:	74 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	71,05 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	71,5 dBA	Medición 2:	71,9 dBA
Medición 3:	74,2 dBA	Medición 4:	74,3 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	74,05 dBA		

Valor Final	74,05 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
84,6 dBA	85,2 dBA	85,5 dBA
Escape dBA Promedio	85,1 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1126
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OHN 953
Chasis:	8ATA1PJHOFX094231
Motor:	F4AEE681F*8007735*
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
81,2 dBA	81,6 dBA	81,7 dBA
Motor dBA Promedio	81,5 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	72,6 dBA	Lateral Izquierdo:	71,7 dBA
Parte Trasera Unidad:	72,2 dBA	Lateral Derecho:	72,7 dBA
Valor promedio	72,3 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	73,0 dBA	Lateral Izquierdo:	71,4 dBA
Parte Trasera Unidad:	72,6 dBA	Lateral Derecho:	72,4 dBA
Valor promedio	72,35 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: **09-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1127
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OHN 978
Chasis:	8ATA1PJHOFX094236
Motor:	F4AEE681F*8008058
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	1,62 (m⁻¹)	Valor 2:	1,90 (m⁻¹)
Valor 3:	0,99 (m⁻¹)	Valor 4:	1,39 (m⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,48 (m⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,1 dBA
Temperatura ambiente:	23 °
Velocidad del Viento:	4,80 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	74,1 dBA	Medición 2:	74,4 dBA
Medición 3:	72,9 dBA	Medición 4:	73,2 dBA
Valor Promedio de lado Derecho		74,45 dBA	

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	74,6 dBA	Medición 2:	74,7 dBA
Medición 3:	73,5 dBA	Medición 4:	73,7 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo		73,325 dBA	

Valor Final	74,45 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
83,8 dBA	84,2 dBA	84,3 dBA
Escape dBA Promedio	84,1 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **09-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1127
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OHN 978
Chasis:	8ATA1PJHOFX094236
Motor:	F4AEE681F*8008058
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
84,2 dBA	83,6 dBA	83,6 dBA
Motor dBA Promedio	83,8 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	70,0 dBA	Lateral Izquierdo:	71,5 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,2 dBA	Lateral Derecho:	72 dBA
Valor promedio	70,675 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	70,2 dBA	Lateral Izquierdo:	71,2 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,0 dBA	Lateral Derecho:	72,5 dBA
Valor promedio	70,725 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.
Rep. de Argentina

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1128
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OHN 999
Chasis:	8ATA1PJHOFX094237
Motor:	F4AEE681F*8007723*
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,31 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,19 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,28 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,30 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,27 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,1 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	78,1 dBA	Medición 2:	78,5 dBA
Medición 3:	76,8 dBA	Medición 4:	77,5 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	78,5 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	78,6 dBA	Medición 2:	78,8 dBA
Medición 3:	77,6 dBA	Medición 4:	77,8 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	77,425dBA		

Valor Final	78,5 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
87,4 dBA	87,4 dBA	88 dBA
Escape dBA Promedio	87,6 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1128
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OHN 999
Chasis:	8ATA1PJHOFX094237
Motor:	F4AEE681F*8007723*
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
86,3 dBA	86,8 dBA	87 dBA
Motor dBA Promedio	86,7 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	71,7 dBA	Lateral Izquierdo:	71,5 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,4 dBA	Lateral Derecho:	72,3 dBA
Valor promedio	71,225 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	71,5 dBA	Lateral Izquierdo:	71,7 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,6 dBA	Lateral Derecho:	72,0 dBA
Valor promedio	71,2 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1129
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIE 960
Chasis:	8ATA1PJHOFX094238
Motor:	F4AEE681F*8008056*
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,99 (m ⁻¹)	Valor 2:	1,12 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,85 (m ⁻¹)	Valor 4:	1,20 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,04 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	73 dBA	Medición 2:	73,4 dBA
Medición 3:	72,3 dBA	Medición 4:	72,6 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	73,525 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	73,7 dBA	Medición 2:	74 dBA
Medición 3:	72,9 dBA	Medición 4:	73 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72,7 dBA		

Valor Final	73,525 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
85,2 dBA	85,7 dBA	85,9 dBA
Escape dBA Promedio	85,6 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RDS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1129
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIE 960
Chasis:	8ATA1PJHOFX094238
Motor:	F4AEE681F*8008056*
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
80,8 dBA	81,7 dBA	81,7 dBA
Motor dBA Promedio	81,4 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	71,4 dBA	Lateral Izquierdo:	72,5 dBA
Parte Trasera Unidad:	70,0 dBA	Lateral Derecho:	73,0 dBA
Valor promedio	71,725 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	71,6 dBA	Lateral Izquierdo:	72,8 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,7 dBA	Lateral Derecho:	73,1 dBA
Valor promedio	71,8 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1130
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OHN 958
Chasis:	8ATA1PJHOFX094239
Motor:	F4AEE681F*8008435*
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	1,99 (m ⁻¹)	Valor 2:	1,23 (m ⁻¹)
Valor 3:	1,00 (m ⁻¹)	Valor 4:	2,00 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,56 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	75,5 dBA	Medición 2:	75,9 dBA
Medición 3:	73,9 dBA	Medición 4:	74,2 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	75,925 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,1 dBA	Medición 2:	76,2 dBA
Medición 3:	74,5 dBA	Medición 4:	74,7 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	74,325 dBA		

Valor Final	75,925 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
77,1 dBA	77,2 dBA	77,3 dBA
Escape dBA Promedio	77,2 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1130
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OHN 958
Chasis:	8ATA1PJHOFX094239
Motor:	F4AEE681F*8008435*
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
80,3 dBA	81 dBA	81,1 dBA
Motor dBA Promedio	80,8 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	71,9 dBA	Lateral Izquierdo:	73,0 dBA
Parte Trasera Unidad:	73,1 dBA	Lateral Derecho:	73,8 dBA
Valor promedio	72,95 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	72,1 dBA	Lateral Izquierdo:	72,7 dBA
Parte Trasera Unidad:	72,9 dBA	Lateral Derecho:	73,6 dBA
Valor promedio	72,825 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.
Rep. de Argentina

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1131
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OHN 946
Chasis:	8ATA1PJHOFX094240
Motor:	F4AEE681F*8008429*
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,96 (m⁻¹)	Valor 2:	1,12 (m⁻¹)
Valor 3:	0,97 (m⁻¹)	Valor 4:	0,99 (m⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,01 (m⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	78,2 dBA	Medición 2:	78,5 dBA
Medición 3:	77,5 dBA	Medición 4:	78 dBA
Valor Promedio de lado Derecho		78,5 dBA	

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	78,6 dBA	Medición 2:	78,7 dBA
Medición 3:	78,1 dBA	Medición 4:	78,4 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo		78dBA	

Valor Final	78,5 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
83 dBA	83,3 dBA	83,6 dBA
Escape dBA Promedio	83,3 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1131
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OHN 946
Chasis:	8ATA1PJHOFX094240
Motor:	F4AEE681F*8008429*
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
78,1 dBA	78,3 dBA	78,5 dBA
Motor dBA Promedio	78,3 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	66,9 dBA	Lateral Izquierdo:	69,8 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,1 dBA	Lateral Derecho:	70,0 dBA
Valor promedio	68,95 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	67,1 dBA	Lateral Izquierdo:	69,5 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,0 dBA	Lateral Derecho:	69,7 dBA
Valor promedio	68,825 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1132
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OHN 957
Chasis:	8ATA1PJHOFX094219
Motor:	F4AEE681F*8007716
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	2,13 (m ⁻¹)	Valor 2:	1,95 (m ⁻¹)
Valor 3:	2,00 (m ⁻¹)	Valor 4:	1,96 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	2,01 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	74,7 dBA	Medición 2:	75,2 dBA
Medición 3:	73,6 dBA	Medición 4:	74,4 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	75,45 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	75,7 dBA	Medición 2:	76,2 dBA
Medición 3:	74,5 dBA	Medición 4:	74,8 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	74,325 dBA		

Valor Final	75,45 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
81,9 dBA	82,8 dBA	82,8 dBA
Escape dBA Promedio	82,5 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1132
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OHN 957
Chasis:	8ATA1PJHOFX094219
Motor:	F4AEE681F*8007716
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
80,7 dBA	81,2 dBA	81,1 dBA
Motor dBA Promedio	81 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	71,0 dBA	Lateral Izquierdo:	72,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	70,7 dBA	Lateral Derecho:	72,8 dBA
Valor promedio	71,7 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	71,3 dBA	Lateral Izquierdo:	72,0 dBA
Parte Trasera Unidad:	70,5 dBA	Lateral Derecho:	72,5 dBA
Valor promedio	71,575 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1133
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OHN998
Chasis:	8ATA1PJHOFX094230
Motor:	F4AEE681F*8007874
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,99 (m ⁻¹)	Valor 2:	1,30 (m ⁻¹)
Valor 3:	2,60 (m ⁻¹)	Valor 4:	1,60 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,62 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,0 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	72,4 dBA	Medición 2:	72,9 dBA
Medición 3:	71,6 dBA	Medición 4:	71,7 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	72,85 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	73 dBA	Medición 2:	73,1 dBA
Medición 3:	72 dBA	Medición 4:	72,3 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	71,9dBA		

Valor Final	72,85 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
73,5 dBA	74,1 dBA	74,1 dBA
Escape dBA Promedio	73,9 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1133
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OHN998
Chasis:	8ATA1PJHOFX094230
Motor:	F4AEE681F*8007874
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
72 dBA	71,9 dBA	71,5 dBA
Motor dBA Promedio	71,8 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	71,7 dBA	Lateral Izquierdo:	72,1 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,2 dBA	Lateral Derecho:	72,5 dBA
Valor promedio	71,375 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	72,0 dBA	Lateral Izquierdo:	72,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,3 dBA	Lateral Derecho:	72,1 dBA
Valor promedio	71,425 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 08-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1134
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OHN 918
Chasis:	3843274
Motor:	8229350
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,30 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,40 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,28 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,32 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,33 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,0 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	76,3 dBA	Medición 2:	76,7 dBA
Medición 3:	74,9 dBA	Medición 4:	75,6 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	76,775 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	77 dBA	Medición 2:	77,1 dBA
Medición 3:	75,7 dBA	Medición 4:	75,9 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	75,525 dBA		

Valor Final	76,775 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
78,4 dBA	78,7 dBA	78,1 dBA
Escape dBA Promedio	78,4 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1134
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OHN 918
Chasis:	3843274
Motor:	8229350
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
83,1 dBA	82 dBA	82,7 dBA
Motor dBA Promedio	82,6 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	70,5 dBA	Lateral Izquierdo:	71,1 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,7 dBA	Lateral Derecho:	72,4 dBA
Valor promedio	70,675 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	70,6 dBA	Lateral Izquierdo:	71,4 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,8 dBA	Lateral Derecho:	72,6 dBA
Valor promedio	70,85 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 08-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1135
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 564
Chasis:	3863976
Motor:	8250895
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,20 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,18 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,31 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,40 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,27 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,0 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	71,6 dBA	Medición 2:	72 dBA
Medición 3:	70,3 dBA	Medición 4:	70,6 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	72,125 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	72,4 dBA	Medición 2:	72,5 dBA
Medición 3:	71 dBA	Medición 4:	71,3 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	70,8dBA		

Valor Final	72,125 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
82,4 dBA	82,4 dBA	82,1 dBA
Escape dBA Promedio	82,3 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1135
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 564
Chasis:	3863976
Motor:	8250895
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
86,7 dBA	87 dBA	87,3 dBA
Motor dBA Promedio	87 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	71,2 dBA	Lateral Izquierdo:	65,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	63,8 dBA	Lateral Derecho:	67,3 dBA
Valor promedio	66,9 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	71,0 dBA	Lateral Izquierdo:	65,5 dBA
Parte Trasera Unidad:	63,4 dBA	Lateral Derecho:	67,6 dBA
Valor promedio	66,875 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1136
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 547
Chasis:	38963848
Motor:	8250767
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,42 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,39 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,22 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,31 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,34 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,0 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	77,6 dBA	Medición 2:	78 dBA
Medición 3:	77,1 dBA	Medición 4:	77,3 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	78,075 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	78,2 dBA	Medición 2:	78,5 dBA
Medición 3:	77,5 dBA	Medición 4:	77,9 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	77,45dBA		

Valor Final	78,075 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
86,6 dBA	86,7 dBA	86,8 dBA
Escape dBA Promedio	86,7 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
REG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1136
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 547
Chasis:	38963848
Motor:	8250767
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
83,9 dBA	84,6 dBA	84,7 dBA
Motor dBA Promedio	84,4 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	71,2 dBA	Lateral Izquierdo:	72,5 dBA
Parte Trasera Unidad:	70,0 dBA	Lateral Derecho:	73,2 dBA
Valor promedio	71,725 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	71,3 dBA	Lateral Izquierdo:	72,7 dBA
Parte Trasera Unidad:	70,1 dBA	Lateral Derecho:	73,4 dBA
Valor promedio	71,875 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1137
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 533
Chasis:	3863899
Motor:	8250818
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,39 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,42 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,30 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,28 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,35 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	71,6 dBA	Medición 2:	72,4 dBA
Medición 3:	75 dBA	Medición 4:	75,1 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	72,55 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	72,9 dBA	Medición 2:	73,3 dBA
Medición 3:	75,3 dBA	Medición 4:	75,8 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	75,3dBA		

Valor Final	75,3 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
81,5 dBA	81,9 dBA	82 dBA
Escape dBA Promedio	81,8 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1137
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 533
Chasis:	3863899
Motor:	8250818
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
80,2 dBA	79,8 dBA	79,4 dBA
Motor dBA Promedio	79,8 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	71,9 dBA	Lateral Izquierdo:	72,4 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,8 dBA	Lateral Derecho:	73,0 dBA
Valor promedio	71,775 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	71,0 dBA	Lateral Izquierdo:	71,2 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,8 dBA	Lateral Derecho:	72,0 dBA
Valor promedio	70,75 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1138
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 546
Chasis:	3864008
Motor:	8250927
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	1,00 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,99 (m ⁻¹)
Valor 3:	1,21 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,85 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,01 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	75,7 dBA	Medición 2:	76 dBA
Medición 3:	74,3 dBA	Medición 4:	74,6 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	76,05 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,1 dBA	Medición 2:	76,4 dBA
Medición 3:	74,9 dBA	Medición 4:	75 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	74,7 dBA		

Valor Final	76,05 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
88,4 dBA	88,2 dBA	88 dBA
Escape dBA Promedio	88,2 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1138
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 546
Chasis:	3864008
Motor:	8250927
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
86,7 dBA	87 dBA	86,1 dBA
Motor dBA Promedio	86,6 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	77,6 dBA	Lateral Izquierdo:	74,5 dBA
Parte Trasera Unidad:	76,0 dBA	Lateral Derecho:	75,7 dBA
Valor promedio	75,95 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Desaprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	77,0 dBA	Lateral Izquierdo:	74,6 dBA
Parte Trasera Unidad:	76,1 dBA	Lateral Derecho:	75,3 dBA
Valor promedio	75,75 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Desaprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1139
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 532
Chasis:	3863879
Motor:	8250798
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,32 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,34 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,29 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,41 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,34 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	76,9 dBA	Medición 2:	77,4 dBA
Medición 3:	75,8 dBA	Medición 4:	76 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	77,35 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	77,5 dBA	Medición 2:	77,6 dBA
Medición 3:	76,2 dBA	Medición 4:	76,5 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	76,125 dBA		

Valor Final	77,35 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
76,5 dBA	77 dBA	77,2 dBA
Escape dBA Promedio	76,9 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1139
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 532
Chasis:	3863879
Motor:	8250798
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
75,2 dBA	75,5 dBA	75,8 dBA
Motor dBA Promedio	75,5 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	70,3 dBA	Lateral Izquierdo:	72,2 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,0 dBA	Lateral Derecho:	72,9 dBA
Valor promedio	70,85 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	70,4 dBA	Lateral Izquierdo:	72,4 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,3 dBA	Lateral Derecho:	73,0 dBA
Valor promedio	71,025 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1140
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 541
Chasis:	3864033
Motor:	8250952
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,45 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,50 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,30 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,47 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,43 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	70,5 dBA	Medición 2:	71,3 dBA
Medición 3:	69,5 dBA	Medición 4:	69,8 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	71,475 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	72 dBA	Medición 2:	72,1 dBA
Medición 3:	70,6 dBA	Medición 4:	70,8 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	70,175dBA		

Valor Final	71,475 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
82,3 dBA	82,6 dBA	82,9 dBA
Escape dBA Promedio	82,6 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1140
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 541
Chasis:	3864033
Motor:	8250952
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
87,1 dBA	87,3 dBA	87,5 dBA
Motor dBA Promedio	87,3 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	69,6 dBA	Lateral Izquierdo:	70,8 dBA
Parte Trasera Unidad:	67,7 dBA	Lateral Derecho:	69,7 dBA
Valor promedio	69,45 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	69,8 dBA	Lateral Izquierdo:	71,0 dBA
Parte Trasera Unidad:	67,9 dBA	Lateral Derecho:	69,9 dBA
Valor promedio	69,65 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 08-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1142
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OID 405
Chasis:	38639534
Motor:	8250872
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,41 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,39 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,38 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,40 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,40 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	72,1 dBA	Medición 2:	72,3 dBA
Medición 3:	71,1 dBA	Medición 4:	71,5 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	72,7 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	72,8 dBA	Medición 2:	73,6 dBA
Medición 3:	72 dBA	Medición 4:	72,3 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	71,725 dBA		

Valor Final	72,7 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
84,3 dBA	84,6 dBA	84 dBA
Escape dBA Promedio	84,3 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1142
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OID 405
Chasis:	38639534
Motor:	8250872
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
81,8 dBA	82,1 dBA	82,4 dBA
Motor dBA Promedio	82,1 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	73,6 dBA	Lateral Izquierdo:	73,7 dBA
Parte Trasera Unidad:	71,2 dBA	Lateral Derecho:	77,6 dBA
Valor promedio	74,025 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Desaprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	73,9 dBA	Lateral Izquierdo:	73,8 dBA
Parte Trasera Unidad:	71,4 dBA	Lateral Derecho:	77,7 dBA
Valor promedio	74,2 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Desaprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1143
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OID 406
Chasis:	3863972
Motor:	8250891
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,24 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,31 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,29 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,29 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,28 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	73,5 dBA	Medición 2:	73,7 dBA
Medición 3:	72,6 dBA	Medición 4:	72,9 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	73,775 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	73,9 dBA	Medición 2:	74 dBA
Medición 3:	73,1 dBA	Medición 4:	73,2 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72,95dBA		

Valor Final	73,775 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
76 dBA	76,3 dBA	76,6 dBA
Escape dBA Promedio	76,3 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1143
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OID 406
Chasis:	3863972
Motor:	8250891
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
82,2 dBA	82 dBA	81,8 dBA
Motor dBA Promedio	82 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	72,6 dBA	Lateral Izquierdo:	73,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	70,2 dBA	Lateral Derecho:	72,4 dBA
Valor promedio	72,125 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	72,5 dBA	Lateral Izquierdo:	70,6 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,8 dBA	Lateral Derecho:	73,4 dBA
Valor promedio	71,575 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1144
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 568
Chasis:	3863891
Motor:	8250810
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,33 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,27 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,25 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,22 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,27 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	76,2 dBA	Medición 2:	76,4 dBA
Medición 3:	75,2 dBA	Medición 4:	75,3 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	76,425 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,5 dBA	Medición 2:	76,6 dBA
Medición 3:	75,6 dBA	Medición 4:	75,9 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	75,5dBA		

Valor Final	76,425 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
85,6 dBA	86,1 dBA	86 dBA
Escape dBA Promedio	85,9 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1144
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 568
Chasis:	3863891
Motor:	8250810
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
87,3 dBA	87,5 dBA	87,7 dBA
Motor dBA Promedio	87,5 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	80,0 dBA	Lateral Izquierdo:	72,2 dBA
Parte Trasera Unidad:	72,9 dBA	Lateral Derecho:	72,7 dBA
Valor promedio	74,45 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Desaprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	80,1 dBA	Lateral Izquierdo:	72,5 dBA
Parte Trasera Unidad:	73,0 dBA	Lateral Derecho:	72,3 dBA
Valor promedio	74,475 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Desaprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1145
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 544
Chasis:	3863903
Motor:	8250822
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,18 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,22 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,30 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,25 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,24 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	74,7 dBA	Medición 2:	74,8 dBA
Medición 3:	71 dBA	Medición 4:	71,6 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	74,9 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	75 dBA	Medición 2:	75,1 dBA
Medición 3:	72,6 dBA	Medición 4:	73 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72,05dBA		

Valor Final	74,9 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
88,6 dBA	88,6 dBA	88,9 dBA
Escape dBA Promedio	88,7 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1145
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 544
Chasis:	3863903
Motor:	8250822
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
86,1 dBA	86,4 dBA	86,7 dBA
Motor dBA Promedio	86,4 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	73,9 dBA	Lateral Izquierdo:	72,0 dBA
Parte Trasera Unidad:	70,5 dBA	Lateral Derecho:	73,0 dBA
Valor promedio	72,35 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	73,8 dBA	Lateral Izquierdo:	71,9 dBA
Parte Trasera Unidad:	70,5 dBA	Lateral Derecho:	73,2 dBA
Valor promedio	72,35 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1146
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 542
Chasis:	3863833
Motor:	8250752
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,42 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,43 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,47 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,95 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,57 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	73,5 dBA	Medición 2:	74,4 dBA
Medición 3:	71 dBA	Medición 4:	71,9 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	74,3 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	74,6 dBA	Medición 2:	74,7 dBA
Medición 3:	72 dBA	Medición 4:	72,3 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	71,8dBA		

Valor Final	74,3 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
88,5 dBA	88,9 dBA	89 dBA
Escape dBA Promedio	88,8 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1146
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 542
Chasis:	3863833
Motor:	8250752
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
87,6 dBA	87,7 dBA	88,1 dBA
Motor dBA Promedio	87,8 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	73,8 dBA	Lateral Izquierdo:	72,5 dBA
Parte Trasera Unidad:	70,3 dBA	Lateral Derecho:	72,5 dBA
Valor promedio	72,275 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	73,9 dBA	Lateral Izquierdo:	72,6 dBA
Parte Trasera Unidad:	70,5 dBA	Lateral Derecho:	72,6 dBA
Valor promedio	72,4 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 08-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1147
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 543
Chasis:	3863919
Motor:	8250838
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,31 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,28 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,18 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,26 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,26 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	72,8 dBA	Medición 2:	73,6 dBA
Medición 3:	71,5 dBA	Medición 4:	71,8 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	73,5 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	73,7 dBA	Medición 2:	73,9 dBA
Medición 3:	72 dBA	Medición 4:	72,7 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72dBA		

Valor Final	73,5 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
76,6 dBA	77 dBA	77,1 dBA
Escape dBA Promedio	76,9 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1147
Equipo:	Compactador de Carga Trasera
Año:	2014
Dominio:	OIU 543
Chasis:	3863919
Motor:	8250838
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
86,6 dBA	86 dBA	85,7 dBA
Motor dBA Promedio	86,1 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	73,0 dBA	Lateral Izquierdo:	69,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	67,5 dBA	Lateral Derecho:	70,9 dBA
Valor promedio	70,175 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	72,7 dBA	Lateral Izquierdo:	69,6 dBA
Parte Trasera Unidad:	67,8 dBA	Lateral Derecho:	70,5 dBA
Valor promedio	70,15 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1148
Equipo:	Mini Compactador carga trasera
Año:	2023
Dominio:	AG630QN
Chasis:	93ZA085DZP8953693
Motor:	6266548
Modelo:	TECTOR 90-190
Marca Caja:	Ombu/TMS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	190

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,39 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,28 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,31 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,26 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,31 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,1 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	72,1 dBA	Medición 2:	72,7 dBA
Medición 3:	73,6 dBA	Medición 4:	73,8 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	72,75 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	72,9 dBA	Medición 2:	73,3 dBA
Medición 3:	74 dBA	Medición 4:	74,1 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	73,875 dBA		

Valor Final	73,875 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
79,3 dBA	79,3 dBA	79,6 dBA
Escape dBA Promedio	79,4 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1148
Equipo:	Mini Compactador carga trasera
Año:	2023
Dominio:	AG630QN
Chasis:	93ZA085DZP8953693
Motor:	6266548
Modelo:	TECTOR 90-190
Marca Caja:	Ombu/TMS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	190

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
76,3 dBA	76,6 dBA	76,9 dBA
Motor dBA Promedio	76,6 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	70,9 dBA	Lateral Izquierdo:	72,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,3 dBA	Lateral Derecho:	71,5 dBA
Valor promedio	71 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	71,0 dBA	Lateral Izquierdo:	72,5 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,6 dBA	Lateral Derecho:	71,3 dBA
Valor promedio	71,1 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1149
Equipo:	Mini Compactador carga trasera
Año:	2023
Dominio:	AG630QO
Chasis:	93ZA085DZP8953033
Motor:	6264609
Modelo:	TECTOR 90-190
Marca Caja:	Ombu/TMS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	190

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,31 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,19 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,22 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,23 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,24 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,1 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	75,3 dBA	Medición 2:	75,9 dBA
Medición 3:	77,1 dBA	Medición 4:	77,3 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	76,05 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,4 dBA	Medición 2:	76,6 dBA
Medición 3:	77,5 dBA	Medición 4:	77,6 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	77,375 dBA		

Valor Final	77,375 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
78,3 dBA	78,3 dBA	78,9 dBA
Escape dBA Promedio	78,5 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1149
Equipo:	Mini Compactador carga trasera
Año:	2023
Dominio:	AG630QO
Chasis:	93ZA085DZP8953033
Motor:	6264609
Modelo:	TECTOR 90-190
Marca Caja:	Ombu/TMS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	190

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
76,6 dBA	77,1 dBA	77,6 dBA
Motor dBA Promedio	77,1 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	68,4 dBA	Lateral Izquierdo:	72,2 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,1 dBA	Lateral Derecho:	71,8 dBA
Valor promedio	70,375 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	68,6 dBA	Lateral Izquierdo:	71,8 dBA
Parte Trasera Unidad:	68,8 dBA	Lateral Derecho:	72,0 dBA
Valor promedio	70,3 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1205
Equipo:	Barredora
Año:	2013
Dominio:	MTY680
Chasis:	87151
Motor:	6109681
Modelo:	170E22
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	1,30 (m ⁻¹)	Valor 2:	2,00 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,99 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,87 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,29 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,2 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	75,8 dBA	Medición 2:	76,6 dBA
Medición 3:	77,4 dBA	Medición 4:	77,7 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	76,5 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,7 dBA	Medición 2:	76,9 dBA
Medición 3:	78,1 dBA	Medición 4:	78,3 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	77,875 dBA		

Valor Final	77,875 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
82,2 dBA	82,6 dBA	83 dBA
Escape dBA Promedio	82,6 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
REG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1205
Equipo:	Barredora
Año:	2013
Dominio:	MTY680
Chasis:	87151
Motor:	6109681
Modelo:	170E22
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
79,7 dBA	80,4 dBA	80,2 dBA
Motor dBA Promedio	80,1 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1210
Equipo:	Barredora
Año:	2014
Dominio:	OGL 520
Chasis:	94166
Motor:	8007867
Modelo:	170E22
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,20 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,42 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,31 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,27 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,30 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,5 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	78,5 dBA	Medición 2:	78,6 dBA
Medición 3:	77,5 dBA	Medición 4:	77,7 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	78,375 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	78,1 dBA	Medición 2:	78,3 dBA
Medición 3:	77,8 dBA	Medición 4:	77,9 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	77,725 dBA		

Valor Final	78,375 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
85,6 dBA	86,3 dBA	86,4 dBA
Escape dBA Promedio	86,1 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1210
Equipo:	Barredora
Año:	2014
Dominio:	OGL 520
Chasis:	94166
Motor:	8007867
Modelo:	170E22
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
87 dBA	86,7 dBA	86,4 dBA
Motor dBA Promedio	86,7 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 09-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	DULEVO
Interno:	1224
Equipo:	Barredora
Año:	2011
Dominio:	CWH 034
Chasis:	AZ9850DK000C38376
Motor:	V1505AQ8685
Modelo:	850 MINI
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	80

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	1,99 (m ⁻¹)	Valor 2:	2,10 (m ⁻¹)
Valor 3:	1,89 (m ⁻¹)	Valor 4:	2,00 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	2,00 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,5 dBA
Temperatura ambiente:	23 °
Velocidad del Viento:	4,80 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	71,2 dBA	Medición 2:	71,5 dBA
Medición 3:	72,4 dBA	Medición 4:	72,8 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	71,65 dBA		

Medición de lado Izquierdo


Medición 1:	71,9 dBA	Medición 2:	72 dBA
Medición 3:	73 dBA	Medición 4:	73,1 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72,825dBA		

Valor Final	72,825 dBA
Valor de referencia	77 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
80,9 dBA	81,1 dBA	81,3 dBA
Escape dBA Promedio	81,1 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	


 Ing. Esp. Ing. Ambiental
 RGS. N° GA39384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **09-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	DULEVO
Interno:	1224
Equipo:	Barredora
Año:	2011
Dominio:	CWH 034
Chasis:	AZ9850DK000C38376
Motor:	V1505AQ8685
Modelo:	850 MINI
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	80

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
82,7 dBA	83,1 dBA	82,3 dBA
Motor dBA Promedio	82,7 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 09-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	DULEVO
Interno:	1229
Equipo:	Barredora
Año:	2015
Dominio:	N/A
Chasis:	ZA9S204E2BFC38172
Motor:	83C13840
Modelo:	202 QUATRO
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	80

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	2,00 (m ⁻¹)	Valor 2:	1,96 (m ⁻¹)
Valor 3:	2,07 (m ⁻¹)	Valor 4:	1,87 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,98 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	23 °
Velocidad del Viento:	4,80 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	73,8 dBA	Medición 2:	74,7 dBA
Medición 3:	72,8 dBA	Medición 4:	73 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	74,6 dBA		

Medición de lado Izquierdo


Medición 1:	74,9 dBA	Medición 2:	75 dBA
Medición 3:	73,3 dBA	Medición 4:	73,6 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	73,175dBA		

Valor Final	74,6 dBA
Valor de referencia	77 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
79,5 dBA	79,3 dBA	80 dBA
Escape dBA Promedio	79,6 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	


Eduardo E. Gimenez
 Ing. Esp. Ing. Ambiental
 RGS. N° GA39384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **09-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	DULEVO
Interno:	1229
Equipo:	Barredora
Año:	2015
Dominio:	N/A
Chasis:	ZA9S204E2BFC38172
Motor:	83C13840
Modelo:	202 QUATRO
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	80

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
81,7 dBA	82,6 dBA	82,3 dBA
Motor dBA Promedio	82,2 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 08-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1235
Equipo:	BARREDORA
Año:	2022
Dominio:	AF530DL
Chasis:	93ZC072CZP8504221
Motor:	7313728
Modelo:	DAILY 70-170
Marca Caja:	OMBÚ
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,52 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,71 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,42 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,56 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,55 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,1 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	70,4 dBA	Medición 2:	70,9 dBA
Medición 3:	70 dBA	Medición 4:	70,1 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	70,975 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	71,2 dBA	Medición 2:	71,4 dBA
Medición 3:	70,4 dBA	Medición 4:	70,5 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	70,25dBA		

Valor Final	70,975 dBA
Valor de referencia	77 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
71,9 dBA	72,4 dBA	72,3 dBA
Escape dBA Promedio	72,2 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1235
Equipo:	BARREDORA
Año:	2022
Dominio:	AF530DL
Chasis:	93ZC072CZP8504221
Motor:	7313728
Modelo:	DAILY 70-170
Marca Caja:	OMBÚ
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
75,3 dBA	75,4 dBA	75,5 dBA
Motor dBA Promedio	75,4 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 08-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1304
Equipo:	Roll Off
Año:	2014
Dominio:	OHN 951
Chasis:	8ATE2HJ00FX094241
Motor:	F4AEE681F*8007684
Modelo:	240E25
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	1,15 (m ⁻¹)	Valor 2:	1,52 (m ⁻¹)
Valor 3:	1,00 (m ⁻¹)	Valor 4:	1,08 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,19 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,4 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	71,5 dBA	Medición 2:	71,6 dBA
Medición 3:	70 dBA	Medición 4:	70,3 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	71,875 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	71,8 dBA	Medición 2:	72,6 dBA
Medición 3:	70,9 dBA	Medición 4:	71,6 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	70,7 dBA		

Valor Final	71,875 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
78,4 dBA	78,9 dBA	79,1 dBA
Escape dBA Promedio	78,8 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RDS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1304
Equipo:	Roll Off
Año:	2014
Dominio:	OHN 951
Chasis:	8ATE2HJ00FX094241
Motor:	F4AEE681F*8007684
Modelo:	240E25
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
76,5 dBA	76 dBA	76,1 dBA
Motor dBA Promedio	76,2 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	70,6 dBA	Lateral Izquierdo:	68,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	66,8 dBA	Lateral Derecho:	68,9 dBA
Valor promedio	68,65 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 08-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1305
Equipo:	Roll Off
Año:	2014
Dominio:	OHN 975
Chasis:	8ATE2HJ00FX094165
Motor:	F4AEE681F*8008443
Modelo:	240E25
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,34 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,26 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,28 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,27 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,29 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,4 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	70,4 dBA	Medición 2:	71,2 dBA
Medición 3:	71,5 dBA	Medición 4:	71,9 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	71,2 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	71,3 dBA	Medición 2:	71,9 dBA
Medición 3:	72,4 dBA	Medición 4:	72,6 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72,1 dBA		

Valor Final	72,1 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
81,5 dBA	81,7 dBA	81,9 dBA
Escape dBA Promedio	81,7 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
REG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1305
Equipo:	Roll Off
Año:	2014
Dominio:	OHN 975
Chasis:	8ATE2HJ00FX094165
Motor:	F4AEE681F*8008443
Modelo:	240E25
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
79,1 dBA	79,4 dBA	79,7 dBA
Motor dBA Promedio	79,4 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	71,4 dBA	Lateral Izquierdo:	68,8 dBA
Parte Trasera Unidad:	66,5 dBA	Lateral Derecho:	69,7 dBA
Valor promedio	69,1 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1306
Equipo:	Roll Off
Año:	2014
Dominio:	OHN 943
Chasis:	8ATE2HJOOFX094195
Motor:	F4AEE681F*8008457
Modelo:	240E25
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	1,22 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,99 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,87 (m ⁻¹)	Valor 4:	1,68 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,19 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,4 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	74 dBA	Medición 2:	74,9 dBA
Medición 3:	76,2 dBA	Medición 4:	76,6 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	74,9 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	75,1 dBA	Medición 2:	75,6 dBA
Medición 3:	76,9 dBA	Medición 4:	77 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	76,675 dBA		

Valor Final	76,675 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
80,1 dBA	79,8 dBA	79,8 dBA
Escape dBA Promedio	79,9 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RDS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1306
Equipo:	Roll Off
Año:	2014
Dominio:	OHN 943
Chasis:	8ATE2HJOOFX094195
Motor:	F4AEE681F*8008457
Modelo:	240E25
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
82,3 dBA	82,6 dBA	82,9 dBA
Motor dBA Promedio	82,6 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	70,2 dBA	Lateral Izquierdo:	67,7 dBA
Parte Trasera Unidad:	66,8 dBA	Lateral Derecho:	68,4 dBA
Valor promedio	68,275 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1307
Equipo:	Roll Off
Año:	2014
Dominio:	OGL 493
Chasis:	93ZC68B01E8342983
Motor:	7206309
Modelo:	DAILY 70C16
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,23 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,38 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,47 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,89 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,49 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,7 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	73,7 dBA	Medición 2:	74,3 dBA
Medición 3:	75,4 dBA	Medición 4:	75,8 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	74,475 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	74,9 dBA	Medición 2:	75 dBA
Medición 3:	76 dBA	Medición 4:	76,1 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	75,825 dBA		

Valor Final	75,825 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
79,3 dBA	79,6 dBA	79,6 dBA
Escape dBA Promedio	79,5 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RDS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1307
Equipo:	Roll Off
Año:	2014
Dominio:	OGL 493
Chasis:	93ZC68B01E8342983
Motor:	7206309
Modelo:	DAILY 70C16
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
78,4 dBA	78,5 dBA	78,6 dBA
Motor dBA Promedio	78,5 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	69,5 dBA	Lateral Izquierdo:	67,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	66,9 dBA	Lateral Derecho:	67,7 dBA
Valor promedio	67,85 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 08-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1308
Equipo:	Roll Off
Año:	2014
Dominio:	OGL 525
Chasis:	8ATE2HJOOFX094071
Motor:	F4AEE681F*8007118
Modelo:	240E25
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,99 (m ⁻¹)	Valor 2:	1,10 (m ⁻¹)
Valor 3:	1,00 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,92 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,00 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,5 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	72,9 dBA	Medición 2:	73,5 dBA
Medición 3:	71,6 dBA	Medición 4:	71,7 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	73,55 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	73,8 dBA	Medición 2:	74 dBA
Medición 3:	72,3 dBA	Medición 4:	73 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72,15dBA		

Valor Final	73,55 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
81,3 dBA	81,4 dBA	81,8 dBA
Escape dBA Promedio	81,5 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1308
Equipo:	Roll Off
Año:	2014
Dominio:	OGL 525
Chasis:	8ATE2HJOOFX094071
Motor:	F4AEE681F*8007118
Modelo:	240E25
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
85 dBA	85,4 dBA	85,5 dBA
Motor dBA Promedio	85,3 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	69,0 dBA	Lateral Izquierdo:	69,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	67,5 dBA	Lateral Derecho:	70,1 dBA
Valor promedio	68,975 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 08-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1309
Equipo:	Roll Off
Año:	2014
Dominio:	OGL 524
Chasis:	8ATE2HJ00FX093877
Motor:	F4AEE681F*8007123
Modelo:	240E25
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,99 (m ⁻¹)	Valor 2:	1,12 (m ⁻¹)
Valor 3:	1,00 (m ⁻¹)	Valor 4:	1,10 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,05 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,5 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	70,8 dBA	Medición 2:	71,7 dBA
Medición 3:	72,4 dBA	Medición 4:	72,7 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	71,6 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	71,9 dBA	Medición 2:	72 dBA
Medición 3:	73 dBA	Medición 4:	73,1 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72,8dBA		

Valor Final	72,8 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
78,6 dBA	79 dBA	79,1 dBA
Escape dBA Promedio	78,9 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RDS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1309
Equipo:	Roll Off
Año:	2014
Dominio:	OGL 524
Chasis:	8ATE2HJ00FX093877
Motor:	F4AEE681F*8007123
Modelo:	240E25
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
77,3 dBA	77,6 dBA	77,6 dBA
Motor dBA Promedio	77,5 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	69,2 dBA	Lateral Izquierdo:	72,3 dBA
Parte Trasera Unidad:	67,4 dBA	Lateral Derecho:	71,5 dBA
Valor promedio	70,1 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.
Rep. de Argentina

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1312
Equipo:	Roll Off
Año:	2018
Dominio:	AD269TR
Chasis:	93ZC70C01K8481935
Motor:	7273613
Modelo:	DAILY 70C17 PASO 4350
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	152

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	2,13 (m ⁻¹)	Valor 2:	1,81 (m ⁻¹)
Valor 3:	2,22 (m ⁻¹)	Valor 4:	1,87 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	2,01 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,5 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	69,1 dBA	Medición 2:	69,6 dBA
Medición 3:	70,2 dBA	Medición 4:	70,3 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	69,65 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	69,8 dBA	Medición 2:	70,1 dBA
Medición 3:	70,6 dBA	Medición 4:	70,9 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	70,5dBA		

Valor Final	70,5 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
79,4 dBA	79,2 dBA	79,6 dBA
Escape dBA Promedio	79,4 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1312
Equipo:	Roll Off
Año:	2018
Dominio:	AD269TR
Chasis:	93ZC70C01K8481935
Motor:	7273613
Modelo:	DAILY 70C17 PASO 4350
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	152

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
78,3 dBA	78,6 dBA	78,9 dBA
Motor dBA Promedio	78,6 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	69,9 dBA	Lateral Izquierdo:	69,4 dBA
Parte Trasera Unidad:	65,4 dBA	Lateral Derecho:	69,4 dBA
Valor promedio	66 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1408
Equipo:	Volcador
Año:	2014
Dominio:	OHN 917
Chasis:	93ZC68B01E8342942
Motor:	7204940
Modelo:	DAILY 70C16
Marca Caja:	BIANCHI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,30 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,27 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,32 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,25 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,29 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,5 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	74,6 dBA	Medición 2:	75 dBA
Medición 3:	72,6 dBA	Medición 4:	73,1 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	75,075 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	75,1 dBA	Medición 2:	75,6 dBA
Medición 3:	73,4 dBA	Medición 4:	73,7 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	73,2dBA		

Valor Final	75,075 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
71,9 dBA	72 dBA	72,4 dBA
Escape dBA Promedio	72,1 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1408
Equipo:	Volcador
Año:	2014
Dominio:	OHN 917
Chasis:	93ZC68B01E8342942
Motor:	7204940
Modelo:	DAILY 70C16
Marca Caja:	BIANCHI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
70,3 dBA	70,5 dBA	70,1 dBA
Motor dBA Promedio	70,3 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 07-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1410
Equipo:	Volcador
Año:	2014
Dominio:	OHN 919
Chasis:	8ATA1NFHOFX094421
Motor:	F4AE0681D*8008465*
Modelo:	170E25
Marca Caja:	BIANCHI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,68 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,71 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,56 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,49 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,61 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,5 dBA
Temperatura ambiente:	15 °
Velocidad del Viento:	3,86 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	71 dBA	Medición 2:	71,4 dBA
Medición 3:	69,8 dBA	Medición 4:	70,1 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	71,5 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	71,6 dBA	Medición 2:	72 dBA
Medición 3:	70,3 dBA	Medición 4:	70,6 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	70,2dBA		

Valor Final	71,5 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
85,2 dBA	85,6 dBA	85,4 dBA
Escape dBA Promedio	85,4 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **07-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1410
Equipo:	Volcador
Año:	2014
Dominio:	OHN 919
Chasis:	8ATA1NFHOFX094421
Motor:	F4AE0681D*8008465*
Modelo:	170E25
Marca Caja:	BIANCHI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
83,2 dBA	83,6 dBA	84 dBA
Motor dBA Promedio	83,6 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1412
Equipo:	Volcador
Año:	2014
Dominio:	OGL 519
Chasis:	8ATA1PJHOFX094196
Motor:	F4AEE681F*8007852
Modelo:	170E25
Marca Caja:	BIANCHI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,72 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,85 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,91 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,89 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,84 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,5 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	72,5 dBA	Medición 2:	72,9 dBA
Medición 3:	73,9 dBA	Medición 4:	74 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	72,95 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	73 dBA	Medición 2:	73,4 dBA
Medición 3:	74,3 dBA	Medición 4:	74,6 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	74,2dBA		

Valor Final	74,2 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
82,4 dBA	82,5 dBA	81,4 dBA
Escape dBA Promedio	82,1 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
REG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1412
Equipo:	Volcador
Año:	2014
Dominio:	OGL 519
Chasis:	8ATA1PJHOFX094196
Motor:	F4AEE681F*8007852
Modelo:	170E25
Marca Caja:	BIANCHI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
79,7 dBA	79,7 dBA	80 dBA
Motor dBA Promedio	79,8 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.
Rep. de Argentina

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1413
Equipo:	Volcador
Año:	2016
Dominio:	AA940HS
Chasis:	93ZC68B01G8347525
Motor:	7244663
Modelo:	DAILY 70C16
Marca Caja:	BIANCHI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,29 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,41 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,50 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,47 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,42 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,5 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	73 dBA	Medición 2:	73,7 dBA
Medición 3:	71 dBA	Medición 4:	71,4 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	73,625 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	73,8 dBA	Medición 2:	74 dBA
Medición 3:	71,6 dBA	Medición 4:	71,9 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	71,475 dBA		

Valor Final	73,625 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
77,5 dBA	77,8 dBA	77,5 dBA
Escape dBA Promedio	77,6 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1413
Equipo:	Volcador
Año:	2016
Dominio:	AA940HS
Chasis:	93ZC68B01G8347525
Motor:	7244663
Modelo:	DAILY 70C16
Marca Caja:	BIANCHI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
76,5 dBA	76,3 dBA	76,7 dBA
Motor dBA Promedio	76,5 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1420
Equipo:	Volcador
Año:	2012
Dominio:	MAO363
Chasis:	8ATM1NFH0DX083652
Motor:	F4AE0681D6090281
Modelo:	170 E22 41
Marca Caja:	COMESI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,79 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,81 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,77 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,85 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,81 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,5 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	75,3 dBA	Medición 2:	75,9 dBA
Medición 3:	74,2 dBA	Medición 4:	74,3 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	75,875 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,1 dBA	Medición 2:	76,2 dBA
Medición 3:	74,5 dBA	Medición 4:	74,9 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	74,475 dBA		

Valor Final	75,875 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
81,8 dBA	82 dBA	82,2 dBA
Escape dBA Promedio	82 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1420
Equipo:	Volcador
Año:	2012
Dominio:	MAO363
Chasis:	8ATM1NFH0DX083652
Motor:	F4AE0681D6090281
Modelo:	170 E22 41
Marca Caja:	COMESI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
76,7 dBA	76 dBA	76,2 dBA
Motor dBA Promedio	76,3 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1421
Equipo:	Volcador
Año:	2013
Dominio:	MBU923
Chasis:	8ATM1NFH0DX084006
Motor:	F4AE0681D6091619
Modelo:	170 E22 41
Marca Caja:	BACO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	1,28 (m ⁻¹)	Valor 2:	1,00 (m ⁻¹)
Valor 3:	1,36 (m ⁻¹)	Valor 4:	1,55 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,30 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,5 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	76,4 dBA	Medición 2:	76,8 dBA
Medición 3:	75,1 dBA	Medición 4:	75,4 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	76,925 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	77,2 dBA	Medición 2:	77,3 dBA
Medición 3:	75,8 dBA	Medición 4:	76 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	75,575 dBA		

Valor Final	76,925 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
81,6 dBA	82,4 dBA	82,6 dBA
Escape dBA Promedio	82,2 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RDS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1421
Equipo:	Volcador
Año:	2013
Dominio:	MBU923
Chasis:	8ATM1NFH0DX084006
Motor:	F4AE0681D6091619
Modelo:	170 E22 41
Marca Caja:	BACO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
79,8 dBA	80 dBA	80,5 dBA
Motor dBA Promedio	80,1 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 08-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1604
Equipo:	Lava Contenedor
Año:	2014
Dominio:	OGL 482
Chasis:	3859738
Motor:	8246541
Modelo:	P240
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	1,28 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,99 (m ⁻¹)
Valor 3:	1,97 (m ⁻¹)	Valor 4:	1,35 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,40 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,0 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	75,6 dBA	Medición 2:	75,7 dBA
Medición 3:	74 dBA	Medición 4:	74,6 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	75,925 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,1 dBA	Medición 2:	76,3 dBA
Medición 3:	74,7 dBA	Medición 4:	75 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	74,575 dBA		

Valor Final	75,925 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
71,7 dBA	72,3 dBA	72,3 dBA
Escape dBA Promedio	72,1 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RDS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1604
Equipo:	Lava Contenedor
Año:	2014
Dominio:	OGL 482
Chasis:	3859738
Motor:	8246541
Modelo:	P240
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
81,2 dBA	81 dBA	81,4 dBA
Motor dBA Promedio	81,2 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	69,0 dBA	Lateral Izquierdo:	69,5 dBA
Parte Trasera Unidad:	67,6 dBA	Lateral Derecho:	71,4 dBA
Valor promedio	69,375 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: **07-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1610
Equipo:	Lava Contenedor
Año:	2013
Dominio:	NIX 598
Chasis:	8ATA1NFH0DX083798
Motor:	F4AE0681D6090423
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,96 (m⁻¹)	Valor 2:	0,70 (m⁻¹)
Valor 3:	0,69 (m⁻¹)	Valor 4:	0,77 (m⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,78 (m⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,6 dBA
Temperatura ambiente:	15 °
Velocidad del Viento:	3,86 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	77,3 dBA	Medición 2:	77,5 dBA
Medición 3:	76,2 dBA	Medición 4:	76,5 dBA
Valor Promedio de lado Derecho		77,65 dBA	

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	77,8 dBA	Medición 2:	78 dBA
Medición 3:	76,6 dBA	Medición 4:	76,7 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo		76,5dBA	

Valor Final	77,65 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
84,2 dBA	84,5 dBA	84,8 dBA
Escape dBA Promedio	84,5 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **07-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1610
Equipo:	Lava Contenedor
Año:	2013
Dominio:	NIX 598
Chasis:	8ATA1NFH0DX083798
Motor:	F4AE0681D6090423
Modelo:	170E25
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
79,2 dBA	79,3 dBA	79,7 dBA
Motor dBA Promedio	79,4 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	69,2 dBA	Lateral Izquierdo:	71,0 dBA
Parte Trasera Unidad:	69,2 dBA	Lateral Derecho:	66,7 dBA
Valor promedio	69,025 dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	Aprobado		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1706
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2014
Dominio:	OHN 915
Chasis:	3859712
Motor:	8246515
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,25 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,19 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,13 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,30 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,22 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	75,7 dBA	Medición 2:	76,1 dBA
Medición 3:	77,3 dBA	Medición 4:	77,5 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	76,15 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,3 dBA	Medición 2:	76,5 dBA
Medición 3:	77,7 dBA	Medición 4:	77,9 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	77,6dBA		

Valor Final	77,6 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
83,1 dBA	83,2 dBA	83,6 dBA
Escape dBA Promedio	83,3 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
REG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	SCANIA
Interno:	1706
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2014
Dominio:	OHN 915
Chasis:	3859712
Motor:	8246515
Modelo:	P250 LB6X2
Marca Caja:	ECONOVO
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	254

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
82,3 dBA	82,4 dBA	82,5 dBA
Motor dBA Promedio	82,4 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1708
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2014
Dominio:	OIE 962
Chasis:	93ZC68B01E8342966
Motor:	7206222
Modelo:	DAILY 70C16
Marca Caja:	GHIBLI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,27 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,31 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,27 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,31 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,29 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,1 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	71,3 dBA	Medición 2:	71,6 dBA
Medición 3:	72,6 dBA	Medición 4:	72,8 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	71,7 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	71,9 dBA	Medición 2:	72 dBA
Medición 3:	72,9 dBA	Medición 4:	73,1 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72,85dBA		

Valor Final	72,85 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
81,4 dBA	81,7 dBA	81,1 dBA
Escape dBA Promedio	81,4 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1708
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2014
Dominio:	OIE 962
Chasis:	93ZC68B01E8342966
Motor:	7206222
Modelo:	DAILY 70C16
Marca Caja:	GHIBLI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
84,6 dBA	85,1 dBA	85,3 dBA
Motor dBA Promedio	85 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.
Rep. de Argentina

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1709
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2014
Dominio:	OIE 961
Chasis:	93ZC68B01E8342958
Motor:	7206086
Modelo:	DAILY 70C16
Marca Caja:	GHIBLI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	3,90 (m ⁻¹)	Valor 2:	4,00 (m ⁻¹)
Valor 3:	3,61 (m ⁻¹)	Valor 4:	3,62 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	3,78 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Desaprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	69,5 dBA	Medición 2:	70 dBA
Medición 3:	71,2 dBA	Medición 4:	71,5 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	70 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	70,2 dBA	Medición 2:	70,3 dBA
Medición 3:	71,8 dBA	Medición 4:	72,2 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	71,675 dBA		

Valor Final	71,675 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
72,3 dBA	72,6 dBA	72,6 dBA
Escape dBA Promedio	72,5 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RDS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1709
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2014
Dominio:	OIE 961
Chasis:	93ZC68B01E8342958
Motor:	7206086
Modelo:	DAILY 70C16
Marca Caja:	GHIBLI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
69,1 dBA	69,3 dBA	69,5 dBA
Motor dBA Promedio	69,3 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1710
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2014
Dominio:	OGL 499
Chasis:	93ZC42A01E8343049
Motor:	7207018
Modelo:	DAILY 35C14
Marca Caja:	GHIBLI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,75 (m ⁻¹)	Valor 2:	1,25 (m ⁻¹)
Valor 3:	2,60 (m ⁻¹)	Valor 4:	1,98 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,65 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,1 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	74 dBA	Medición 2:	74,6 dBA
Medición 3:	72,7 dBA	Medición 4:	73 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	74,6 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	74,8 dBA	Medición 2:	75 dBA
Medición 3:	73,1 dBA	Medición 4:	73,2 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	73dBA		

Valor Final	74,6 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
71,5 dBA	71,7 dBA	71,9 dBA
Escape dBA Promedio	71,7 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1710
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2014
Dominio:	OGL 499
Chasis:	93ZC42A01E8343049
Motor:	7207018
Modelo:	DAILY 35C14
Marca Caja:	GHIBLI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
80,5 dBA	80,6 dBA	81 dBA
Motor dBA Promedio	80,7 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 09-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1711
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2014
Dominio:	OGL 500
Chasis:	93ZC68B01E8342551
Motor:	7203841
Modelo:	DAILY 70C16
Marca Caja:	GHIBLI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	2,15 (m ⁻¹)	Valor 2:	2,00 (m ⁻¹)
Valor 3:	1,98 (m ⁻¹)	Valor 4:	2,09 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	2,06 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,1 dBA
Temperatura ambiente:	23 °
Velocidad del Viento:	4,80 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	73 dBA	Medición 2:	73,1 dBA
Medición 3:	72,6 dBA	Medición 4:	72,8 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	73,3 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	73,4 dBA	Medición 2:	73,7 dBA
Medición 3:	73,1 dBA	Medición 4:	73,2 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72,925 dBA		

Valor Final	73,3 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
80 dBA	80,3 dBA	80,6 dBA
Escape dBA Promedio	80,3 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **09-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1711
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2014
Dominio:	OGL 500
Chasis:	93ZC68B01E8342551
Motor:	7203841
Modelo:	DAILY 70C16
Marca Caja:	GHIBLI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
81,2 dBA	81,4 dBA	81,3 dBA
Motor dBA Promedio	81,3 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.
Rep. de Argentina

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1712
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2017
Dominio:	AA940HR
Chasis:	93ZC68B01G8347701
Motor:	7245255
Modelo:	DAILY 70C16
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	1,24 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,99 (m ⁻¹)
Valor 3:	1,20 (m ⁻¹)	Valor 4:	1,60 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,26 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,1 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	71,4 dBA	Medición 2:	72,1 dBA
Medición 3:	70,1 dBA	Medición 4:	70,5 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	72,075 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	72,3 dBA	Medición 2:	72,5 dBA
Medición 3:	70,8 dBA	Medición 4:	71 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	70,6dBA		

Valor Final	72,075 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
83,6 dBA	84 dBA	84,1 dBA
Escape dBA Promedio	83,9 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RDS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1712
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2017
Dominio:	AA940HR
Chasis:	93ZC68B01G8347701
Motor:	7245255
Modelo:	DAILY 70C16
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
81,4 dBA	81,5 dBA	81 dBA
Motor dBA Promedio	81,3 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 08-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1713
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2017
Dominio:	AA940HO
Chasis:	93ZC68B01G8347687
Motor:	7245148
Modelo:	DAILY 70C16
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,42 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,55 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,31 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,62 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,48 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,7 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	76,5 dBA	Medición 2:	76,6 dBA
Medición 3:	75 dBA	Medición 4:	75,4 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	76,775 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,9 dBA	Medición 2:	77,1 dBA
Medición 3:	75,8 dBA	Medición 4:	76 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	75,55dBA		

Valor Final	76,775 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
73 dBA	72,7 dBA	72,4 dBA
Escape dBA Promedio	72,7 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RDS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1713
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2017
Dominio:	AA940HO
Chasis:	93ZC68B01G8347687
Motor:	7245148
Modelo:	DAILY 70C16
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
70,9 dBA	70,4 dBA	70,5 dBA
Motor dBA Promedio	70,6 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.
Rep. de Argentina

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 08-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1714
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2018
Dominio:	AD269TQ
Chasis:	93ZC70C01K8481697
Motor:	7273440
Modelo:	DAILY 70C17
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	7,00 (m ⁻¹)	Valor 2:	6,50 (m ⁻¹)
Valor 3:	6,80 (m ⁻¹)	Valor 4:	6,75 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	6,76 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Desaprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,0 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	72,8 dBA	Medición 2:	73 dBA
Medición 3:	71,3 dBA	Medición 4:	71,5 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	73,3 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	73,6 dBA	Medición 2:	73,8 dBA
Medición 3:	71,9 dBA	Medición 4:	72 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	71,675dBA		

Valor Final	73,3 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
76,6 dBA	76,4 dBA	76,5 dBA
Escape dBA Promedio	76,5 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1714
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2018
Dominio:	AD269TQ
Chasis:	93ZC70C01K8481697
Motor:	7273440
Modelo:	DAILY 70C17
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
73 dBA	73,8 dBA	73,7 dBA
Motor dBA Promedio	73,5 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1715
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2014
Dominio:	MTD 795
Chasis:	93ZK53BO1D8439783
Motor:	7172986
Modelo:	DAILY 55C16
Marca Caja:	GHIBLI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,63 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,48 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,29 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,35 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,44 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,6 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	68,5 dBA	Medición 2:	69,2 dBA
Medición 3:	70,3 dBA	Medición 4:	70,6 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	69,175 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	69,4 dBA	Medición 2:	69,6 dBA
Medición 3:	70,8 dBA	Medición 4:	71 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	70,675 dBA		

Valor Final	69,175 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
75,7 dBA	75,9 dBA	75,8 dBA
Escape dBA Promedio	75,8 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RDS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1715
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2014
Dominio:	MTD 795
Chasis:	93ZK53BO1D8439783
Motor:	7172986
Modelo:	DAILY 55C16
Marca Caja:	GHIBLI
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
73,2 dBA	73,4 dBA	73,9 dBA
Motor dBA Promedio	73,5 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1717
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2018
Dominio:	AD269TO
Chasis:	93ZC70C01K8482670
Motor:	7274982
Modelo:	DAILY 70C17 PASO 4350
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	170

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	10,00 (m ⁻¹)	Valor 2:	10,91 (m ⁻¹)
Valor 3:	10,00 (m ⁻¹)	Valor 4:	11,02 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	10,48 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Desaprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,8 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	76,1 dBA	Medición 2:	76,4 dBA
Medición 3:	74,8 dBA	Medición 4:	75,3 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	76,5 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,7 dBA	Medición 2:	76,8 dBA
Medición 3:	75,5 dBA	Medición 4:	75,7 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	75,325 dBA		

Valor Final	76,5 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
77,4 dBA	77,7 dBA	77,1 dBA
Escape dBA Promedio	77,4 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1717
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2018
Dominio:	AD269TO
Chasis:	93ZC70C01K8482670
Motor:	7274982
Modelo:	DAILY 70C17 PASO 4350
Marca Caja:	SCORZA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	170

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
78,3 dBA	78,6 dBA	78 dBA
Motor dBA Promedio	78,3 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1718
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2022
Dominio:	AF404QP
Chasis:	93ZC053CZN8501093
Motor:	7308868
Modelo:	DAILY 55-170
Marca Caja:	OMBÚ
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,36 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,40 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,37 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,41 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,39 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,8 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	72 dBA	Medición 2:	72,5 dBA
Medición 3:	70,1 dBA	Medición 4:	70,3 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	72,525 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	72,7 dBA	Medición 2:	72,9 dBA
Medición 3:	70,7 dBA	Medición 4:	70,9 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	70,5dBA		

Valor Final	72,525 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
76,1 dBA	76,3 dBA	76,5 dBA
Escape dBA Promedio	76,3 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RSG. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1718
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2022
Dominio:	AF404QP
Chasis:	93ZC053CZN8501093
Motor:	7308868
Modelo:	DAILY 55-170
Marca Caja:	OMBÚ
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
75,4 dBA	75,7 dBA	75,7 dBA
Motor dBA Promedio	75,6 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Giménez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1719
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2022
Dominio:	AF404QQ
Chasis:	93ZC053CZN8501092
Motor:	7308848
Modelo:	DAILY 55-170
Marca Caja:	OMBÚ
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	170

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,47 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,51 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,39 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,42 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,45 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,2 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	74,3 dBA	Medición 2:	75 dBA
Medición 3:	73,2 dBA	Medición 4:	73,7 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	75 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	75,1 dBA	Medición 2:	75,6 dBA
Medición 3:	74 dBA	Medición 4:	74,2 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	73,775dBA		

Valor Final	75 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
77,5 dBA	77,9 dBA	77,1 dBA
Escape dBA Promedio	77,5 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RDS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1719
Equipo:	Equipos de Lavado
Año:	2022
Dominio:	AF404QQ
Chasis:	93ZC053CZN8501092
Motor:	7308848
Modelo:	DAILY 55-170
Marca Caja:	OMBÚ
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	170

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
80,3 dBA	80,5 dBA	80,7 dBA
Motor dBA Promedio	80,5 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1723
Equipo:	Furgón Hidrolimpiador
Año:	2024
Dominio:	AG767SP
Chasis:	8ATA085D0PX123460
Motor:	F4HE3481B*8116717
Modelo:	90190CCMD1
Marca Caja:	OMBÚ / TMS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	190

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,25 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,32 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,31 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,50 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,35 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,1 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	75 dBA	Medición 2:	76 dBA
Medición 3:	76,2 dBA	Medición 4:	76,4 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	75,85 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,1 dBA	Medición 2:	76,3 dBA
Medición 3:	76,5 dBA	Medición 4:	76,7 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	76,45 dBA		

Valor Final	75,85 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
76,9 dBA	77,3 dBA	77,4 dBA
Escape dBA Promedio	77,2 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
REG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1723
Equipo:	Furgón Hidrolimpiador
Año:	2024
Dominio:	AG767SP
Chasis:	8ATA085D0PX123460
Motor:	F4HE3481B*8116717
Modelo:	90190CCMD1
Marca Caja:	OMBÚ / TMS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	190

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
72,5 dBA	72,3 dBA	72,7 dBA
Motor dBA Promedio	72,5 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.
Rep. de Argentina

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1724
Equipo:	Equipos de lavado
Año:	2024
Dominio:	AG767SM
Chasis:	8ATA085D0PX122973
Motor:	F4HE3481B*8115985
Modelo:	TECTOR 90-190
Marca Caja:	Ombu/TMS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	190

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,10 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,16 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,13 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,20 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,15 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,1 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	71,2 dBA	Medición 2:	71,3 dBA
Medición 3:	72,3 dBA	Medición 4:	72,5 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	71,375 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	71,4 dBA	Medición 2:	71,6 dBA
Medición 3:	72,8 dBA	Medición 4:	73 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72,65dBA		

Valor Final	71,375 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
78,3 dBA	78,4 dBA	78,5 dBA
Escape dBA Promedio	78,4 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
REG. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1724
Equipo:	Equipos de lavado
Año:	2024
Dominio:	AG767SM
Chasis:	8ATA085D0PX122973
Motor:	F4HE3481B*8115985
Modelo:	TECTOR 90-190
Marca Caja:	Ombu/TMS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	190

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
77,3 dBA	77,7 dBA	77,2 dBA
Motor dBA Promedio	77,4 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1725
Equipo:	Equipos de lavado
Año:	2019
Dominio:	AD755YX
Chasis:	WJME2NM70KC406459
Motor:	153398
Modelo:	STRALIS AD260S30Y
Marca Caja:	Ombu/TMS
Tipo de Alimentación del Motor	GNC
Potencia del Motor en CV	300

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,40 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,55 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,61 (m ⁻¹)	Valor 4:	1,60 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,79 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,1 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	72,4 dBA	Medición 2:	73,3 dBA
Medición 3:	75,9 dBA	Medición 4:	76,1 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	73,2 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	73,5 dBA	Medición 2:	73,6 dBA
Medición 3:	76,2 dBA	Medición 4:	76,5 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	76,175dBA		

Valor Final	73,2 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
81,2 dBA	81,4 dBA	81,6 dBA
Escape dBA Promedio	81,4 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1725
Equipo:	Equipos de lavado
Año:	2019
Dominio:	AD755YX
Chasis:	WJME2NM70KC406459
Motor:	153398
Modelo:	STRALIS AD260S30Y
Marca Caja:	Ombu/TMS
Tipo de Alimentación del Motor	GNC
Potencia del Motor en CV	300

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
80,8 dBA	80,1 dBA	80,6 dBA
Motor dBA Promedio	80,5 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1726
Equipo:	Equipos de lavado
Año:	2023
Dominio:	AG767SN
Chasis:	8ATA085D0PX123481
Motor:	F4HE3481B*8116715
Modelo:	TECTOR 90-190
Marca Caja:	Ombu/TMS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	190

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,27 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,30 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,32 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,28 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,29 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,1 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	69 dBA	Medición 2:	69,8 dBA
Medición 3:	70,3 dBA	Medición 4:	70,5 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	69,85 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	70,2 dBA	Medición 2:	70,4 dBA
Medición 3:	70,9 dBA	Medición 4:	71,2 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	70,725 dBA		

Valor Final	69,85 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
79,3 dBA	79,8 dBA	80,3 dBA
Escape dBA Promedio	79,8 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00304

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1726
Equipo:	Equipos de lavado
Año:	2023
Dominio:	AG767SN
Chasis:	8ATA085D0PX123481
Motor:	F4HE3481B*8116715
Modelo:	TECTOR 90-190
Marca Caja:	Ombu/TMS
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	190

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
78 dBA	78,8 dBA	79 dBA
Motor dBA Promedio	78,6 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1727
Equipo:	Furgón Hidrolimpiador
Año:	2024
Dominio:	AG767SO
Chasis:	8ATA085D0RX127453
Motor:	F4HE3481B*8128592
Modelo:	TECTOR 90-190 90190CCME1
Marca Caja:	OMBÚ
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	190

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,03 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,05 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,03 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,05 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,04 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,1 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	75,5 dBA	Medición 2:	76 dBA
Medición 3:	75,1 dBA	Medición 4:	75,3 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	76,05 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,2 dBA	Medición 2:	76,5 dBA
Medición 3:	75,8 dBA	Medición 4:	75,9 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	75,525 dBA		

Valor Final	76,05 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
71,4 dBA	72 dBA	71,7 dBA
Escape dBA Promedio	71,7 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1727
Equipo:	Furgón Hidrolimpiador
Año:	2024
Dominio:	AG767SO
Chasis:	8ATA085D0RX127453
Motor:	F4HE3481B*8128592
Modelo:	TECTOR 90-190 90190CCME1
Marca Caja:	OMBÚ
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	190

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
69,2 dBA	69,8 dBA	69,5 dBA
Motor dBA Promedio	69,5 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	RENAULT
Interno:	1902
Equipo:	Playos
Año:	2012
Dominio:	LOB416
Chasis:	93YBDC1G6DJ264995
Motor:	G9UA650C247833
Modelo:	MASTER
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	130

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,56 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,71 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,80 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,52 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,65 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,7 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	70,3 dBA	Medición 2:	70,6 dBA
Medición 3:	71,7 dBA	Medición 4:	72,5 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	70,775 dBA		

Medición de lado Izquierdo


Medición 1:	70,8 dBA	Medición 2:	71,4 dBA
Medición 3:	72,7 dBA	Medición 4:	73,1 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72,5dBA		

Valor Final	72,5 dBA
Valor de referencia	77 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
76 dBA	76,3 dBA	76,6 dBA
Escape dBA Promedio	76,3 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	


Eduardo E. Giménez
 Ing. Esp. Ing. Ambiental
 RGS. N° GA39384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	RENAULT
Interno:	1902
Equipo:	Playos
Año:	2012
Dominio:	LOB416
Chasis:	93YBDC1G6DJ264995
Motor:	G9UA650C247833
Modelo:	MASTER
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	130

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
78,5 dBA	78,2 dBA	78,2 dBA
Motor dBA Promedio	78,3 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1904
Equipo:	Playos
Año:	2014
Dominio:	OFL 468
Chasis:	93ZC68B01E8342916
Motor:	7204943
Modelo:	DAILY 70C16
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,28 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,26 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,40 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,30 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,31 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,7 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	70,8 dBA	Medición 2:	71,6 dBA
Medición 3:	70,3 dBA	Medición 4:	70,7 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	71,7 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	71,9 dBA	Medición 2:	72,5 dBA
Medición 3:	70,9 dBA	Medición 4:	71 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	70,725dBA		

Valor Final	71,7 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
77,9 dBA	77,3 dBA	77,6 dBA
Escape dBA Promedio	77,6 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Giménez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1904
Equipo:	Playos
Año:	2014
Dominio:	OFL 468
Chasis:	93ZC68B01E8342916
Motor:	7204943
Modelo:	DAILY 70C16
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
78 dBA	78,3 dBA	78,3 dBA
Motor dBA Promedio	78,2 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1906
Equipo:	Furgones
Año:	2014
Dominio:	OHN 980
Chasis:	93ZK53B01E8343131
Motor:	7207262
Modelo:	DAILY 55C16
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,29 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,27 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,30 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,37 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,31 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,7 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	71,6 dBA	Medición 2:	72,2 dBA
Medición 3:	71,4 dBA	Medición 4:	71,9 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	72,3 dBA		

Medición de lado Izquierdo


Medición 1:	72,6 dBA	Medición 2:	72,8 dBA
Medición 3:	72,0 dBA	Medición 4:	72,1 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	71,85dBA		

Valor Final	72,3 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
77,5 dBA	77,1 dBA	77 dBA
Escape dBA Promedio	77,2 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	


Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1906
Equipo:	Furgones
Año:	2014
Dominio:	OHN 980
Chasis:	93ZK53B01E8343131
Motor:	7207262
Modelo:	DAILY 55C16
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
74,3 dBA	74,1 dBA	73,9 dBA
Motor dBA Promedio	74,1 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1907
Equipo:	Furgones
Año:	2014
Dominio:	OIE 964
Chasis:	93ZK53B01E8342671
Motor:	7204044
Modelo:	DAILY 55C16
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,67 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,35 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,41 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,71 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,54 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,7 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	70 dBA	Medición 2:	71 dBA
Medición 3:	72 dBA	Medición 4:	72,9 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	70,85 dBA		

Medición de lado Izquierdo


Medición 1:	71,1 dBA	Medición 2:	71,3 dBA
Medición 3:	73 dBA	Medición 4:	73,4 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	72,825dBA		

Valor Final	72,825 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
72,9 dBA	73 dBA	72,5 dBA
Escape dBA Promedio	72,8 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	


Eduardo E. Giménez
 Ing. Esp. Ing. Ambiental
 RGS. N° GA39384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1907
Equipo:	Furgones
Año:	2014
Dominio:	OIE 964
Chasis:	93ZK53B01E8342671
Motor:	7204044
Modelo:	DAILY 55C16
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
74,9 dBA	75,2 dBA	75,2 dBA
Motor dBA Promedio	75,1 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1908
Equipo:	Furgones
Año:	2014
Dominio:	OHN 979
Chasis:	93ZK53B01E8342744
Motor:	7204692
Modelo:	DAILY 55C16
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,79 (m⁻¹)	Valor 2:	0,67 (m⁻¹)
Valor 3:	0,81 (m⁻¹)	Valor 4:	0,90 (m⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,79 (m⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,7 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	72,7 dBA	Medición 2:	73 dBA
Medición 3:	74,8 dBA	Medición 4:	75 dBA
Valor Promedio de lado Derecho		73,05 dBA	

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	73,1 dBA	Medición 2:	73,4 dBA
Medición 3:	75,6 dBA	Medición 4:	76 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo		75,35dBA	

Valor Final	75,35 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
71,9 dBA	72,2 dBA	72,5 dBA
Escape dBA Promedio	72,2 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Giménez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1908
Equipo:	Furgones
Año:	2014
Dominio:	OHN 979
Chasis:	93ZK53B01E8342744
Motor:	7204692
Modelo:	DAILY 55C16
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
73,1 dBA	73,4 dBA	74 dBA
Motor dBA Promedio	73,5 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Giménez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1909
Equipo:	Furgones
Año:	2014
Dominio:	OHN 959
Chasis:	93ZK53B01E8342920
Motor:	7205904
Modelo:	DAILY 55C16
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,07 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,09 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,06 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,07 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,07 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,4 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	71,9 dBA	Medición 2:	72,8 dBA
Medición 3:	74 dBA	Medición 4:	74,3 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	72,775 dBA		

Medición de lado Izquierdo


Medición 1:	73 dBA	Medición 2:	73,4 dBA
Medición 3:	74,8 dBA	Medición 4:	75,1 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	74,55dBA		

Valor Final	74,55 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
76,5 dBA	76,9 dBA	77 dBA
Escape dBA Promedio	76,8 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	


Eduardo E. Gimenez
 Ing. Esp. Ing. Ambiental
 RGS. N° GA39384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1909
Equipo:	Furgones
Año:	2014
Dominio:	OHN 959
Chasis:	93ZK53B01E8342920
Motor:	7205904
Modelo:	DAILY 55C16
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
77,3 dBA	77,6 dBA	77 dBA
Motor dBA Promedio	77,3 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Giménez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1910
Equipo:	Furgones
Año:	2014
Dominio:	OHN 985
Chasis:	93ZK53B01E8343115
Motor:	7207175
Modelo:	DAILY 55C16
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,10 (m⁻¹)	Valor 2:	0,12 (m⁻¹)
Valor 3:	0,16 (m⁻¹)	Valor 4:	0,06 (m⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,11 (m⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,4 dBA
Temperatura ambiente:	20 °
Velocidad del Viento:	4,44 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	69,9 dBA	Medición 2:	70,3 dBA
Medición 3:	71,2 dBA	Medición 4:	71,5 dBA
Valor Promedio de lado Derecho		70,375 dBA	

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	70,5 dBA	Medición 2:	70,8 dBA
Medición 3:	71,9 dBA	Medición 4:	72 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo		71,65dBA	

Valor Final	71,65 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
71,5 dBA	70,9 dBA	70,9 dBA
Escape dBA Promedio	71,1 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Giménez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA39384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **08-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1910
Equipo:	Furgones
Año:	2014
Dominio:	OHN 985
Chasis:	93ZK53B01E8343115
Motor:	7207175
Modelo:	DAILY 55C16
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
69 dBA	68,6 dBA	68,8 dBA
Motor dBA Promedio	68,8 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1911
Equipo:	Furgones
Año:	2014
Dominio:	OHN 983
Chasis:	93ZK53B01E8342399
Motor:	7203094
Modelo:	DAILY 55C16
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	1,20 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,99 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,87 (m ⁻¹)	Valor 4:	1,22 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	1,07 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,7 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	68,2 dBA	Medición 2:	68,6 dBA
Medición 3:	69,1 dBA	Medición 4:	69,3 dBA
Valor Promedio de lado Derecho		68,775 dBA	

Medición de lado Izquierdo


Medición 1:	68,8 dBA	Medición 2:	69,5 dBA
Medición 3:	69,6 dBA	Medición 4:	70,2 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo		69,55dBA	

Valor Final	69,55 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
75,2 dBA	75,6 dBA	75,7 dBA
Escape dBA Promedio	75,5 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	


Eduardo E. Gimenez
 Ing. Esp. Ing. Ambiental
 RGS. N° GA39384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1911
Equipo:	Furgones
Año:	2014
Dominio:	OHN 983
Chasis:	93ZK53B01E8342399
Motor:	7203094
Modelo:	DAILY 55C16
Marca Caja:	
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	155

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
76,6 dBA	77,1 dBA	77,3 dBA
Motor dBA Promedio	77 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1912
Equipo:	Furgón de pasajeros
Año:	2022
Dominio:	AF530DK
Chasis:	93ZA085DZN8949002
Motor:	6252232
Modelo:	TECTOR 90-190
Marca Caja:	OMBÚ
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	190

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,49 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,39 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,53 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,49 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,48 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	59,4 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	70,4 dBA	Medición 2:	70,7 dBA
Medición 3:	69,7 dBA	Medición 4:	69,9 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	70,95 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	71,2 dBA	Medición 2:	71,5 dBA
Medición 3:	70 dBA	Medición 4:	70,1 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	69,925 dBA		

Valor Final	70,95 dBA
Valor de referencia	78 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
78,3 dBA	79 dBA	78,8 dBA
Escape dBA Promedio	78,7 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1912
Equipo:	Furgón de pasajeros
Año:	2022
Dominio:	AF530DK
Chasis:	93ZA085DZN8949002
Motor:	6252232
Modelo:	TECTOR 90-190
Marca Caja:	OMBÚ
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	190

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
77,5 dBA	78,1 dBA	78,4 dBA
Motor dBA Promedio	78 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

6. Resultados de la Inspección

Fecha de la Inspección: 06-10-25

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1926
Equipo:	Playos
Año:	2014
Dominio:	OKW 467
Chasis:	8ATA1NFH0DX094654
Motor:	F4AEO681D8011787
Modelo:	170E 22
Marca Caja:	CHAMULA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	250

MEDICIONES:

Humos:

Valor 1:	0,19 (m ⁻¹)	Valor 2:	0,21 (m ⁻¹)
Valor 3:	0,26 (m ⁻¹)	Valor 4:	0,30 (m ⁻¹)
Densidad del Humo (m ⁻¹)	0,24 (m ⁻¹)		
Valor de referencia	3 (m ⁻¹)		
Resultado	Aprobado		

Ruidos:

Método Norma IRAM AITA 9C (Método Dinámico)

Ambiente:	58,7 dBA
Temperatura ambiente:	14 °
Velocidad del Viento:	4,97 m/seg

Medición de lado Derecho

Medición 1:	76 dBA	Medición 2:	76,1 dBA
Medición 3:	73,5 dBA	Medición 4:	74,1 dBA
Valor Promedio de lado Derecho	76,25 dBA		

Medición de lado Izquierdo

Medición 1:	76,3 dBA	Medición 2:	76,6 dBA
Medición 3:	74,5 dBA	Medición 4:	74,8 dBA
Valor Promedio de lado Izquierdo	74,225 dBA		

Valor Final	76,25 dBA
Valor de referencia	80 dBA
Resultado	Aprobado

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Escape

Valor 1 Escape	Valor 2 Escape	Valor 3 Escape
78,3 dBA	78,1 dBA	78,2 dBA
Escape dBA Promedio	78,2 dBA	
Valor de referencia	90,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Eduardo E. Gimenez
Ing. Esp. Ing. Ambiental
RGS. N° GA00384

This report does not evidence shipment but only finding at the time & place of inspection or inspected units. This report does not relieve the factory from its contractual obligation with regards to quality, quantity, reliability or compliance to relevant standards of this lot, nor does it prejudice buyer right of claim toward the factory for compensation for any apparent and/or hidden defect not detected during this random inspection or occurring thereafter.

Fecha de la Inspección: **06-10-25**

Datos del vehículo

Propietario:	AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.
Marca:	IVECO
Interno:	1926
Equipo:	Playos
Año:	2014
Dominio:	OKW 467
Chasis:	8ATA1NFH0DX094654
Motor:	F4AEO681D8011787
Modelo:	170E 22
Marca Caja:	CHAMULA
Tipo de Alimentación del Motor	Turbo alimentado
Potencia del Motor en CV	250

Método Norma IRAM AITA 9C-1 (Método Estático)

Ruido de Motor

Valor 1 Motor	Valor 2 Motor	Valor 3 Motor
83 dBA	83,4 dBA	83,2 dBA
Motor dBA Promedio	83,2 dBA	
Valor de referencia	93,7 dBA	
Resultado de ruidos de Escape y Motor	Aprobado	

Medición de Ruido de Ciclo de Compactación (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		


Medición de Ruido de Ciclo de Izaje de contenedor (Método Estático)

Frente Unidad:	- dBA	Lateral Izquierdo:	- dBA
Parte Trasera Unidad:	- dBA	Lateral Derecho:	- dBA
Valor promedio	- dBA		
Valor de Referencia	73,9 dBA		
Resultado	-		

Nota:

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos, y se basó en las verificaciones efectuadas y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.


Eduardo E. Gimenez
P.P. SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.

[illegible]

[illegible]

(1) Dado que SCANIA no establece límite ni en kilómetros ni años para la garantía EURO III se considerará la misma que NVO 160.000 km y 5 años



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: AESA - NOTA DE PEDIDO N° 5989-25

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 220 pagina/s.