

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 22/08/2024 16:25:59

Date : 22/08/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : JEAN LAIN HONDA VALENCE

ville : VALENCE

Code postal : 26000

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : PPV01

Localisation site client :

NATURE : Porte pietonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : Vercor

Largeur (baie pour les portes) : 1395

Hauteur (baie pour les portes) : 2540

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 22/08/2024 15:28:36

Equipement : PPV02

Localisation site client :

NATURE : Porte pietonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : Vercor

Largeur (baie pour les portes) : 2300

Hauteur (baie pour les portes) : 2485

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 22/08/2024 15:29:55

Equipement : PPV03

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : Vercor

Largeur (baie pour les portes) : 2425

Hauteur (baie pour les portes) : 2095

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 22/08/2024 15:31:28

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2019

N° de série : nc

Marque : Alpha deuren


Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 5300

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 22/08/2024 15:40:39

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 22/08/2024 15:41:24



Prise le 22/08/2024 15:41:44

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2018

N° de série : nc

Marque : Alpha deren


Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 5500

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 22/08/2024 15:45:02

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 22/08/2024 15:45:48



Prise le 22/08/2024 15:46:01

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : FCH mpaj

Signature tech :

BUFF, en