## **Visite maintenance GRENOBLE**

Nom : Grenoble Prénom : Somafi

Date de réponse : 03/09/2024 14:51:44

Date: 03/09/2024

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consigne de maintenance rideau : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consigne de maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf</u>

Consigne de maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

#### **Localisation site**

Nom client: TRANSPORT VIEL MOUTON

ville: MONTELIMAR

Code postal: 26200

#### **PARC SOUS CONTRAT**

### **CONTRAT DE MAINTENANCE:**

Equipement: PEX01

Localisation site client:

**NATURE** : Portail

Mode fonctionnement: automatique

Annee: nc

N° de série : nc

Marque: nc

Largeur (baie pour les portes): 12000

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

**Type portail**: Coulissant

Anomalie portails : Marquage au sol à réaliser, Eclairage de zone à remplacer

Longueur marquage au sol: 12000

photo marquage au sol:



Prise le 03/09/2024 11:19:21

#### Anomalie / composant autres :

**Etat**: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 jour 2 techiciens

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\odot$ 


## Photo équipement :




Prise le 03/09/2024 11:20:19



Prise le 03/09/2024 11:20:28



Prise le 03/09/2024 11:20:33



Prise le 03/09/2024 11:20:47

# **Equipement supplémentaire**

Commentaire interne :

**TRIGRAMME**: jle

#### Signature tech :

