

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 23/08/2024 10:56:41

**Date :** 23/08/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** SGAMI / BASE SECURITE CIVILE / HUEZ

**ville :** HUEZ

**Code postal :** 38750

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** PAC01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte accordéon

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2008

**N° de série :** nc

**Marque :** Bator

**Largeur (baie pour les portes) :** 12820

Hauteur ( baie pour les portes ) : 4700

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/08/2024 10:14:13

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 23/08/2024 10:16:44

Équipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : FCH mpaj

Signature tech :

ABSEN