

# Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 23/10/2024 15:19:21

Date : 21/10/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

Nom client : ADL TOYOTA

ville : LATTES

Code postal : 34970

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2020

N° de série :

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 6000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 1700

**Plaque signalétique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :** Usure du marquage au sol

**photo marquage au sol :**



Prise le 21/10/2024 14:45:38

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 14:46:16

---

**Equipement :** (ADL TOYOTA\CE2\BPA01)

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte basculante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2020

**N° de série :** Saf 40331

**Marque :** Safir

**Largeur (baie pour les portes) :** 4480

Hauteur ( baie pour les portes) : 2480

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/10/2024 15:05:00

Présence faux plafond : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

**Photo équipement :**



Prise le 21/10/2024 15:21:49

### Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** EJO

**Signature tech :**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned below the 'Signature tech' label.